



事故報告書

		センター	関係者	発行
報告区分	中電関係分・その他	篠崎		村松
受信	令和 4 年 12 月 2 日 9 時 20 分頃	報告元	浜松電気引込工事センター	
事故の種類	感電 墜落 災害 交通 その他 (停電)			
発生日時	令和 4 年 12 月 1 日 (木) 晴れ 11 時 20 分頃			
判明日時	令和 4 年 12 月 2 日 (金)			
発生場所	場所 静岡県浜松市内	電柱番号 00オ431		
<p>事故の状況</p> <p>高圧自家用新設に伴う、高圧 VCT 取付工事 (協力工事店 : ○○○○)</p> <p>【概要】</p> <p>高圧 VCT リード線の接続作業中、PJ コネクタ落下させたため、第 1 柱下部で作業をしていた保安協会作業員の頭部に接触、被災させた。</p> <p>(発生までの経緯)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 自家用新設に伴う竣工検査のため、保安協会と協力工事店にて合同作業を実施 2 高圧ケーブルの耐圧試験のため、VCT 二次リード線とケーブルは切離中 3 耐圧試験が終わり、VCT 二次側とケーブルを接続するため、協力工事店の作業員が P J コネクタで接続作業中、誤って P J コネクタを落下させた。 4 第 1 柱の下部で計器の接続確認をしていた保安協会の作業員の頭部に落下し、ヘルメットのつばに当たって、その下の右目とほほの部分に接触した。 5 目に当たったことから、救急搬送された。 <p>* 12月2日 (金) 9:00 再通院 「打撲」と診断されたもよう</p>				
<p>【服装】</p> <p>作業服、編上げ靴、ヘルメット、フルハーネス、安全帯、作業手袋</p>				
<p>原因</p> <p>第 1 柱での上下作業とならないための注意喚起を怠ったことと、監視が不十分であった。</p> <p>対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・別途、事故検討会で対策を検討する。 				
処置				
備考				