

災 害 速 報

部・所長	発生部署長
------	-------

災害種別 従業員等の業務上災害	態様別 電気（感電）
所属・発注部署 静岡支社 掛川営業所 浜岡サービスステーション	氏名 年齢 性別 20代
発生日時 2018年7月23日（月）11時56分頃 天候：晴	発生場所 御前崎市池新田 地内
発生状況 1. 11時20分、被災者および作業監督者は高圧線と架空地線金具に引っ掛かったカラスの撤去指示を受け、作業監督者は高所作業車、被災者は応需車両にて他現場から当該現場に出向した。 2. 11時46分頃、被災者は当該現場へ到着し、作業監督者と2名で高所作業車に搭乗し、カラス撤去作業に高圧活線で着手した。 3. 11時50分頃、カラス撤去が完了した。その際、高圧線（中側）に損傷箇所を発見し、即時補修することとした。 4. 作業監督者および被災者は、高圧線補修作業を行うにあたり防具を持ち合わせていなかったため、保護具の絶縁下衣を防具に見立てて取り付けることとした。 5. 被災者は、道路側高圧線への絶縁下衣の取付作業を完了し、中側高圧線への絶縁下衣の取付作業に着手した。 6. 11時56分頃、作業監督者は、被災者の「アッ」という声を聞き、被災者の方を向いたところ、被災者が高圧線に接触していたため、高圧線から引き離れた。 被災者の右脇付近が高圧線に接触し感電したと思われる。（推定） 7. 11時59分頃、作業監督者は、高所作業車を操作し、被災者を地上に降ろすとともに、救急車を手配した。 8. 12時15分頃、作業監督者は被災者が感電した旨を上長へ報告した。 9. 被災者は、救急車にてA病院へ搬送後、ドクターヘリにてB病院へ移送された。	【被災者の服装】 ・制服上下 ・高圧ゴム手袋 ・絶縁上衣 ・保安帽 ・編上靴 【電撃痕】 ・流入推定箇所：右脇付近 ・流出推定箇所：調査中 【その他】 ・OVG等の変電所リレー動作なし 添付書類 ・位置図 ・現場平面図 ・現場状況写真 ・感電状況写真

災害の程度等


当 方	程度 重傷	死傷病名	休業 不明	治療 不明
-----	----------	------	----------	----------

位置図


場所：静岡県御前崎市池新田 1756-2 地先



1. 事故発生前の状況写真



2. 事故発生時の状況写真



感電状況写真

