



2023年8月25日

浜松電気引込工事センター

計器工事における「計器盗難」事象について

	センター		関係者	担当者
	△△			〇〇
事故の種類	感電・墜落・災害・交通・ <u>その他（計器盗難）</u>			
発生日時	令和5年8月17日（木） 8:00頃 天候 晴れ			
発生場所	場 所：磐田市 明ヶ島原 地内 お客さま名：〇〇〇〇 電柱番号：54-433			
作業者	直営（専任班・協力班） <u>協力工事店</u> ① B C 公衆（男・女）（死亡・負傷）			
	所属 △△△△ 氏名 △△ △△ 満年齢 41（引込 a）			
<概要> 倉庫の電灯・動力計器の取付工事に従事したが、外壁工事の関係で計器を一旦取り外し、倉庫内に保管しておいた。9日後までは元請が計器があることを確認しているが、1ヶ月後に再度計器取付工事を行うため出向したところ、保管場所に計器が無くなっていた。				
(1) 発生までの経過 <ul style="list-style-type: none">・7/18（火） 倉庫外壁に電灯・動力の計器を取り付けたが、外壁工事の関係で一度取り付けた計器を取り外し、計器は倉庫内に保管することとした。 (出入りは施工業者のみ、17時以降 シャッターは閉めていたが、勝手口は未施錠)・7/27（木） この日までは元請（□□□□）が、計器が保管場所に有ることを確認している。・8/17（木） 再度、計器取付のため現場出向した際、保管場所に計器が無いことに気づいた。 (施工写真からは、8/3（木）時点で計器が無くなっていることが確認できる。)				
(2) 対応状況 <ul style="list-style-type: none">・8/17（木） 8:00 現場出向時点で、計器2台が無くなっていることを確認 元請に他業者への聞き取りを依頼、付近を搜索したが不明 17:30 中部電力PG掛川支社（契約G）へ紛失事象を報告・8/18（金） 12:00 再度、現場にて計器を搜索するも不明 14:15 現地にて中部電力PGの◇◇様、△△様に状況を説明 状況から盗難の可能性が高いので、盗難届を出すこととなる。 お客さまが夏季休暇のため、お客さま確認後、届を出すことになった。・8/21（月） 16:00 お客さまの確認が取れたため、盗難届を磐田警察署へ提出				
(3) 発生原因 <ul style="list-style-type: none">* 外した計器を安易に現場保管とし、<u>管理できない状態で放置した。</u> (シャッターは閉まっていたが、勝手口が未施錠のところ保管した)				
(4) 今後の対策 <ul style="list-style-type: none">※ 外した計器は、<u>事業所に持ち帰り、施錠・管理された場所で保管する。</u> (現場保管は、今後実施しない。)				
以 上				