

取扱注意

件名 支線巻付グリップ破断によるメッセン吊り引込線の垂下および公衆被害について (報告)

- 1 発生日時
2019年10月20日(日) 15時30分 天候：曇り
- 2 発生場所
静岡県〇〇市〇〇町〇〇地先 (〇〇営業所：〇〇オ〇〇〇柱)
- 3 発生状況
(1) 支線巻付グリップ破断の発生状況 (発生日時は不明)
空中分岐用支線シンプル箇所にて、応力蓄積により支線巻付グリップが破断 (推定) したことにより、メッセンジャーワイヤ (以下「メッセン」という。) が民地へ垂下した。
当該メッセンにはバス停の引込線が吊っており、メッセンと共に民地へ垂下した。
支持点 (バス停の先方柱) は歩道の車道側にあつたため、引込線が歩道上を横断する形で垂下した。支持点の異常なし。
(2) 公衆災害の発生状況
被害者が自転車で歩道を走行した際、ヘルメットに引込線が接触し、反動で車道側へ転倒して負傷した。
- 4 発生概要
【10/22 (火)】
19:06 〇〇警察署から机上当直者へ電線が切れているとの通報あり。
20:00 現場当直者が到着し、メッセンおよび引込線の垂下が発覚した。なお、現地に警察官はおらず、〇〇バスの社員と立会った。この時点では公衆被害情報なし。
21:00 破断した巻付グリップの取替を完了した。
【10/23 (水)】
16:35 〇〇土木事務所から当社支障受付窓口へ「10/20 (日) 15:30 発生の断線現場にて負傷者がいる」との入電あり。
16:40 支障受付窓口から設備保守Gへ引継ぎ。
17:00 〇〇土木事務所へ架電。被害者から〇〇市に負傷した旨の投書があつたことが判明した。被害者情報の提供を依頼するも、別部署の担当者が不在であり本日は情報提供できないと回答を受けた。
17:20 〇〇警察署へ架電し、本件について被害者情報の提供を依頼するも、通報記録が無いと回答を受けた。当日対応した警察官が不在のため、翌日に確認し連絡をいただくこととした。
17:30 〇〇バスターミナル営業所へ架電し、本件について確認するも情報なし。
18:00 被害者はヘルメットを被っていたことから、学生である可能性があるため、管轄の小学校および中学校へ連絡するも情報なし。
【10/24 (木)】
9:00 〇〇土木事務所から入電あり。本件については、〇〇市道路保全課が窓口であり、被害者情報を持っていると確認できた。
9:30 〇〇市道路保全課へ訪問し、被害者の情報提供を依頼するも、個人情報の都合上で教えることができないとのこと。本件は〇〇市宛に投書があることから、まずは〇〇市から被害者へ連絡を行い、対応方法を決定していきたいと回答を受けた。

16:00 〇〇市道路保全課から被害者へ複数回電話連絡するも不通との連絡あり。
17:00 〇〇市道路保全課と共に被害者宅を訪問し、被害状況を聞き取り。被害者談より、左肩打撲、肘の擦り傷 (軽度の出血)、衣類の損傷なしと確認した。(医療機関での受診なし)

- 5 被害者の氏名・住所・職業
氏名：〇〇〇〇様 (男性75歳)
住所：静岡県〇〇市〇〇町〇〇
職業：無職
- 6 メッセンの施設状況等
メッセン：22mm²アルミ覆鋼より線 (施設年不明)
引込線：2.6mmDV2 (施設年不明)
バス停の帶給開始日：2003年5月23日
- 7 報道関係等
〇 新聞・TV 有 ()・ 無
- 8 当該柱巡視履歴
定期巡視：2017年1月 (設備異常なし)
- 9 その他 (被害状況)



<現物写真> メカブック60501「摩耗(フィレッシング)」と推定

