



取扱注意

(報-1)

作業災害速報〔第一報〕

報告月日 2021年 7月 15日

災害発生日時	令和3年07月15日 木曜日 11時55分頃	天候：晴
災害発生事業場	長野支店 伊那営業所 配電グループ	
部門	配電（架空）	
災害発生場所	長野県上伊那郡箕輪町東箕輪 地内	
得意先（発注者）	中部電力PG㈱	
災害の種類	その他（引きずられ）	

災害発生状況 （概要）	<ol style="list-style-type: none">11:55頃、A（技）は、送電操作のため高所作業車（以下「SH」という）を運転し移動させた。（約30km/h）この時、車体アース線の収納を忘れ、引きずった状態であった。A（技）は、対向車とすれ違いの為、速度を緩め停車した。被災者は、交通誘導員が車体アース線を手にし、 ていることに気づき放すよう指示し、自ら車体アース線を手繰り寄せた。A（技）は、対向車とすれ違いを終え、SHを再発進させた。この時、被災者は、手繰り寄せていた車体アース線が手から離れると同時に左足に絡まり転倒した。その状態のまま約60m引きずられた。事象の報告を受けた工事管理者とともに、被災者は病院へ向かった。診断の結果左手首・足首捻挫、左肘・腰に擦り傷と診断された。
----------------	---

災害関係者情報 1


区分	被災者	部門	配電（架空）
ふりがな			
氏名	〇〇 〇〇	性別：男	年齢：21才
身分・職位・役職名	身分：従業員	職位：一般職	役職名：
協力会社名			
請負形態			
搬送病院名	医療法人暁会仁愛病院		
負傷の程度 （不明な場合は 負傷の状況）	左手関節捻挫、左足関節捻挫、右腰部擦過創、左肘擦過創、左肘皮膚擦過創		

災害関係者情報 2


区分		部門	配電（架空）
ふりがな			
氏名	A（運転手）	性別：男	年齢：34歳
身分・職位・役職名	身分：従業員	職位：一般職	役職名：
協力会社名			
請負形態			
搬送病院名			
負傷の程度 （不明な場合は 負傷の状況）	無し		

現場状況

A(技)が、対向車とすれ違いの為、速度を緩め停車した際に、被災者は、誘導警備員が車体フーン線を手にしていることに気づいた。



被災者は、誘導警備員に車体フーン線を放すよう指示し、自ら車体フーン線を手繰り寄せた。



A(技)が対向車とすれ違いを終えSHを再発進させたことで、被災者が、手繰り寄せていた車体フーン線が手から離れ左足に絡まり転倒し、その状態のまま約60m引きずられた。

