

掛川電気工業協同組合

件名: FW:【災害速報 共有化】高所作業車バケットライナーガードと絶縁吊フックの間に指が挟まれ受傷
添付ファイル: 01_災害速報.xlsx

他請負で高所作業車での作業中に絶縁吊フックとバケットの間に指が挟まれ、指を負傷する事象が発生しました。
注意簡易を目的に事象を共有させていただきます。各県へ共有頂きますよう宜しくお願いいたします。

発生日時

2021年7月27日10時50分頃

発生状況

- 被災者は高所作業車（以下、SHという）のバケットに設置してある絶縁吊りフックの外側に通りロープをかけていた。
- 被災者は通りロープが電柱足場ボルトに引っ掛かっていることに気づかずSHのバケットを移動するため左手をバケットライナーを掴み右手で操作した。
- この時、通りロープが引っ張られ絶縁吊りフックがバケットの外側に向かって外れかけ、左手親指つけ根付近が絶縁吊りフックとSHのバケット内側の縁に挟まれた。

怪我の程度

左母指切断疑いのため緊急手術（入院1週間程度の予定）

注意喚起

高所作業車での作業においては、以下の点について徹底をお願いいたします。

- 高所作業車のバケット操作時は、周囲の状況を十分確認する。
- 強い荷重がかかっている箇所には触れない（手を近づけない）。

また、バケット内で一部加工を施してあった絶縁吊フックが不測の動きをしたことも、要因の一つと推定されます。
災害発生との因果関係は不明であるものの、リスク低減のため「高所作業車バケット内の不要物の排除」についてもあわせて注意喚起をお願いいたします。

以上

中部電力 PG 本社 配電部 配電運営 G
大城 悟司
〒461-8680 名古屋市東区東新町1番地
TEL : 080-8663-7514
MAIL : Oogi.Satoshi@chuden.co.jp

-----「安全最優先」「すべてのケガを防ぐ」-----

災害速報

災害種別		態様別		氏名		年齢		性別	
請負災害		その他(挟まれ、巻き込まれ)				30代			
所屬・発注部署・請負者				中部電力パワーグリッド 長野支社 安曇野営業所 大町サービス テーション 請負:α社					
発生日時		2021年7月27日 10時50分頃		天候		曇り			
業務内容		電柱折損に伴う復旧工事		概要図		発生場所(住所) 大町市常盤地内			
発生状況		<ol style="list-style-type: none"> 9時00分頃、現場責任者以下5名は電柱折損工事の現場に到着し打合せを行った。 被災者は高所作業車(以下、SHという)のバケットに設置してある絶縁吊りフックの外側に通いロープを掛けていた。 被災者は通いロープが電柱足場ボルトに引っ掛かっていることに気づかずSHのバケットを移動するため左手をバケットライナーを掴み右手で操作した。 この時、通いロープが引っ張られ絶縁吊りフックがバケットの外側に向かって外れかけ、左手親指つけ根付近が絶縁吊りフックとSHのバケット内側の縁に挟まれた。 11時15分頃、救急車が現場へ到着し、病院へ搬送された。 ※被災者本人は入院中。コロナウイルス関連で本人と面談ができないため、上記発生状況は推定である。 							
当日の服装		作業着、ヘルメット、皮手袋、安全靴							
当方		災害の程度		傷病名		休業日数		関係箇所への連絡	
相手方		確認中		確認中		確認中		警察 連絡済 救急 連絡済 治療日数 確認中	



※被災状況は誰も目視しておらず、また被災者本人は緊急搬送され聞き取りもできていないため、推定状況である。

- ①通いハロープに張力が掛かっている状態で、左手をバケツトに置いたまま、バケツトを操作した。
- ②外れかけた絶縁吊りフックとバケツトライナーガード間に、左手親指つけ根を挟まれた(推定)

絶縁吊りフック

通いハロープ

ロープの張力の方向