

災害・事故報告書

会長	社長	作成

受 信	2021年8月2日10時30分	株静岡電気引込工事センター
災害(事故)の種類	感電・墜落・ 傷害 ・交通・停電・計器破損・第三者物損・その他 作業形態：単独・班(4名) ・施工前(施工日 年 月 日)	
発生日時	2021年8月2日(月) 午前 ・午後 10時 00分 天候 晴	
発生場所	場 所 〇〇市〇〇地先	電柱番号 〇〇タ〇〇ウ
関係者(作業者)	直営 専任班 ・協力班) 協力工事店 A B C 作業員 (男 ・女)(死亡・ 負傷) 工事店名 〇〇〇〇〇 氏名〇〇〇〇 年齢〇〇歳	
<p><概要> メッセン吊引込線新設作業終了後、高所作業車から降りるときに足を滑らせ、高所作業車のバッテリーにわき腹を強打した。</p> <p><発生状況></p> <ul style="list-style-type: none"> ・当日、4件目の現場で9:30頃に現場に到着。 ・TBM・KY後、電柱側と引込支持点側に分かれて作業を実施した。 ・10:00頃、作業が完了し、高所作業車バッテリー下のくぼみに足をかけ降りようとした時に、足が滑りバッテリーにわき腹を強打した。(本人は入院しており、発生状況を目撃した者がいないため推定) ・10:10頃、救急車の手配と関係各所へ連絡した。 ・救急車により、病院に搬送された。 ・14:00、工事店から、レントゲン結果、骨に異常無し、エコー検査結果、内臓に異常なし「打撲」との連絡があった。本人は、明日(8/3)午後退院の予定。 <p><原因>(推定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高所作業車から降りるときに足を滑らせた。 <p><対策>当面の対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・足元を確認し、慎重に降車する。 <p><当日の服装></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヘルメット、作業服、安全带、安全靴、作業手袋 		
処 置		
備 考		

