

災害速報

災害種別		態様別	
請負災害		その他（蜂刺され）	
所属・発注部署・請負者		氏名	年齢
中部電力パワーグリッド 静支 島田電力センター 送電課 請負会社:○○		○○	26
性別		男	
発生日時	天候	発生場所(住所)	
2021年10月4日(月) 11時20分頃	晴	掛川市倉真地内	
業務内容	概要図	負傷部位	
準備作業(運搬)	<p>蜂刺され場所</p>	<p>刺された箇所多数</p>	
発生状況			
<p>1 被災者は他作業員と計7名にて、不良がいし取替に伴う資材運搬を行っていた。</p> <p>2 11:20頃、鉄塔に行く途中の巡視路で、被災者A他2名が蜂(3cm程度のおオスズメバチ)に刺された。 (被災者A: 刺され箇所多数、作業員B: 2箇所、作業員C: 1箇所)</p> <p>3 被災者Aは、倒れ込み這いつくばりながら刺された場所から避難した。</p> <p>4 他作業員は救助しようとしたが、多数の蜂の飛来により、しばらく近づくことができなかった。</p> <p>5 11:50頃、現場から救急車を手配し、被災者Aは救急隊が救助可能な位置まで自力で移動した。</p> <p>6 12:40頃、救急隊により中東遠総合医療センターへ搬送された。</p> <p>7 作業員B・Cは体調に異常がなかったため、作業車両で病院に向かった。</p> <p><被災者Aの状況> 2014年抗体検査結果:陰性 病院診断結果:無数の蜂刺されによるアナフィラキシーショック 頭だけで15箇所、手など多箇所を刺された。 点滴実施。皮膚に残る蜂の針を取り除く処置を実施。 10月4日入院。10月5日ICUで治療中</p> <p><作業員B・Cの状況> 薬の処方を受け帰宅した。不休。</p> <p>10月5日、被災者Aの容態が急変し、23時30分に死亡</p>			
当日の服装		関係箇所への連絡	
ヘルメット・帽子未着用(黒っぽいタオルを頭に巻いていた)、作業着、編み上げ靴、皮手袋、		警察	不要
		救急	連絡済
	災害の程度	傷病名	休業日数
当方	確認中	無数の蜂刺されによるアナフィラキシーショックによる多臓器不全(詳細確認中)	確認中
相手方			
			治療日数
			確認中