

# 災害速報

災害種別		態様別	
請負災害		その他	
所属・発注部署・請負者		氏名	年齢
PG 長野支社 上田営業所 配電建設課 請負: α社			40歳
性別		発生場所(住所)	
男		上田市中央北2丁目	
発生日時	天候	発生場所(住所)	
2022年2月14日 13:30	晴	上田市中央北2丁目	
業務内容	概要図	負傷部位	
電灯増設申込に伴う引込線張替作業			
発生状況			
<p>1 13:10頃 罹災者は同僚2名と引込線張替と計器取替作業のTBM-KY後、工事着手した。</p> <p>2 同僚は家屋側支持点付近の降雪状況確認のため、現場に内線工事店が設置した剪定梯子(以下、梯子という)を使用して昇降した。</p> <p>3 罹災者も家屋側支持点付近の降雪状況を再確認するため梯子を昇った。</p> <p>4 13:30頃 罹災者は確認が完了したため梯子を降りる途中、梯子の4段目(地上1.3m付近)に足を掛けたときに梯子の後支柱が閉じて踏ざんが垂直になり、後方に梯子と一緒に墜落した。</p> <p>5 墜落後、少し痛みがあったため作業を中止し様子を見ていた。</p> <p>6 14:50頃 引込線張替と計器取替が完了した。</p> <p>7 15:10頃 近くの消防署へ同僚が罹災者を連れていき搬送先を相談した。</p> <p>8 同僚は会社へ連絡を入れた。</p> <p>9 15:40頃 救急車で上田医療センターに搬送された。</p>			
当日の服装	関係箇所への連絡		
作業服、長編上安全靴着用 (ヘルメット未着用、安全帯未着用、手袋未着用の使用無し)	警察	不要	
	救急	連絡済	
	災害の程度	傷病名	休業日数
当方		第一腰椎破裂骨折	確認中
相手方			
別紙(概要図に載せきれない図や写真)			