

## 災害速報

災害種別		態様別			
業務上災害		墜落			
所属・発注部署・請負者		氏名	年齢	性別	
中部電力パワーグリッド 長野支社 伊那営業所 配電課			20代		
発生日時		天候	発生場所(住所)		
2022年2月16日(水)11時45分頃		晴	上伊那郡南箕輪村地内		
業務内容		概要図	負傷部位		
動力引込線断線復旧工事					
発生状況					
<p>1 監督者以下4名は、動力引込線断線現場に到着し、TBM-KYを実施し、作業着手した。</p> <p>2 被災者は支持点工事のため、高所作業車から屋根上(スレート材)に移り、踏板を2枚使用し交互に敷き替えながら、屋根上の支持点へ向かった。</p> <p>3 被災者は既設引込線を外し、新たな引込線を仮支持した。</p> <p>4 被災者は、電線を張り上げる際に看板が支障となり躊躇する必要があるため高所作業車へ戻った。 (この時、踏板2枚は支持点付近へ設置したままであった)</p> <p>5 被災者は支持点側の接続を行うために再度、支持点へ向かう際に屋根を踏み抜き地上4.2mより墜落した。</p> <p>(アルミネス巻貝未使用だった。)</p>					
当日の服装		道路	関係箇所への連絡		
保安帽・作業着・編上げ靴・革手袋			警察	不要	
災害の程度		傷病名	休業日数	治療日数	
当方	軽傷	右手関節部打撲傷、腰臀部打撲傷 脊椎骨折の疑い	確認中	確認中	
相手方					

## 別紙(概要図に載せきれない図や写真)

