

【帳票1】災害速報

災害レベル	災害種別	起因区分	態様区分	
災害レベル2	請負災害	当方	その他	
所属・発注部署・請負者 中部電力PG 長野支社 篠ノ井営業所 配電課 請負会社: α社	業態区分 配電	氏名	年齢	性別
発生日時 2022年5月9日（月）8:30頃	天候 曇り	発生場所(住所) 長野県長野市松代町城東129地内		
業務内容 電灯増設申込に伴う引込線張替作業	概要図	負傷部位		
発生状況 1 8:15頃 被災者は監督者以下3名、ガードマン2名と現場に到着し、TBM-KYを実施した。 2 8:30頃 被災者は支持点作業(屋根上)に着手するため、監督者が作業中であったが、事前準備として屋根に昇ることとした。1階の屋根部(2.5m程度)に中尺2連梯子を設置して屋根に昇る途中、3段目(地上1m付近)に足をかけた際に梯子の根元(設置部)が滑り、梯子の先端が屋根から外れ、とっさに屋根を掴もうと思ったが掴めず、右肩から仰向けに転落した。梯子の固定は屋根上を確認し、梯子の先端部を固定できる箇所を探すつもりであったため、昇る際は固定をしていなかった。 3 8:51頃 作業を中止し、監督者は、会社に連絡した後、松代総合病院に搬送した。 4 松代総合病院では、診察できないと言われたため、監督者はくめた整形外科に搬送した。	別紙参照		関係箇所への連絡	
当日の服装 作業服、ヘルメット、皮手袋、安全靴、フルハーネス型墜落制止用器具			警察 不要	救急 不要
災害の程度	傷病名	休業日数	治療日数	
当方 軽傷	ミギサコツ 右鎖骨骨折	確認中	確認中	
相手方				

別紙(概要図に載せきれない図や写真)

