

2022年度 第1回 取締役会議事録

(株)掛川電気引込工事センター



1. 招集年月日 2022年3月18日
2. 開催日時及び場所 2022年5月27日 取締役会 15:00～15:45
掛川電気会館 2F 会議室
3. 取締役の数及び出席取締役の数
取締役 8名 出席取締役 8名
4. 出席取締役の氏名
(代表取締役社長)中村 修 (常務取締役)阿形正好
(取締役)松浦喜芳、鶴田昌伸、寺田吉隆、鈴木基文、松下高己 (社外取締役)水野智義
5. 出席監査役の氏名
無し
6. その他の出席者氏名
(兼務)事務長 水野智義
7. 議長の氏名
中村 修
8. 議決事項に特別の利害関係を有する取締役の氏名
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果
■全ての議案は出席取締役の賛成多数決議により、原案通りに可決承認された。

定刻になり定款の規程により中村代表取締役社長の挨拶後、議長席について開会する旨を述べて議事に入った。議長は、先ず、事務長に会議の進行を委任した。
これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。

■議題審議

今回より、右の定義を導入する

(報告)…社長⇒取締役⇒株主へ報告
(連絡)…社長⇒取締役へ連絡
(検討)…社長⇒取締役⇒ブロック審議

第1号議案:新規株主の入会(出資)について (報告)

鈴木取締役(株)立正電気のご尽力により、5月に新規株主(希望)で出資者がありました。
(株)センター事務局は手続き書類に不備は無く、受理致しました。

➤(袋井ブロック)袋井市山科 2844-1 後藤電気 後藤和敏様 52歳

第2号議案:コンプライアンスにおける更新書類について (連絡)

▶ 共同受注業務規程の第20条を遵守する為に、

契約更新に係る直営班下請負契約書、協力工事店協定書の書式を郵送にて皆様のお手元にお届けしました。技能認定証も6月20日までに、各事業所へ郵送致します。

第3号議案:2021年度の会計処理の監査結果について (組合も同様) (連絡)

4月25日(月)15:00~17:00に松田理事長、中村代表取締役社長の立ち会いのもとで監事・監査役による2021年度の元帳、内訳調書、棚卸、決算書の監査を実施して、全て問題ないと承認の監査結果報告をいただきました。

第4号議案:2022年度 定時株主総会及びシナリオについて (報告)

2022年度の総会運営における、シナリオ打合せは総会の縮小実施の為に一切ありません。

前年同様に事務長が司会を担当して短時間で終了する予定です。

取締役の皆様は役割責任として資料を印刷前に資料訂正を実施していただきました。

完成された資料は郵送され総会資料を読んだ上で、会員が自ら事前に書面議決権を行使していますので、本年度の議案に対して全株主による議決について賛成多数で可決か否かを当日確認するだけとなります。その議事録が法務局への登記に必要となりますので、ご承知おき下さい。

第5号議案:今年度の契約更新講習会について (報告)

6月17日(金) 10:00から掛川生涯学習センターで実施する予定でした標題の契約更新講習会は新型コロナウイルスによる感染拡大防止の為に、多人数での集会は中止としました。

(中村代表取締役社長の決定により、集会はしません)

ただし、安全教育資料を各株主に郵送しますので、しっかりと読んでいただくようにご案内します。

第6号議案:Sの再認定(技能維持)訓練について (連絡)

共同受注規程のコンプライアンス対応として、直営班(協力班4社)の15名の訓練実施を完了しました。ホームページにも掲載しています。

- ▶ 日時 4月5日(火),7日(木)の間で2日間 9:00~12:00
- ▶ 場所 中電(株)菊川配電訓練センター
- ▶ 指導者 中部電力PG(株)の4名
- ▶ 支援者 中村代表取締役社長、高塚さん及び直営班(専任班の各社1名づつ)

第7号議案:Sの新規認訓練について (連絡)

共同受注規程のコンプライアンス対応として、直営班(協力班4社)の7名の訓練実施を完了しました。ホームページにも掲載しています。

- ▶ 日時 4月13日(水),14日(木)の間で2日間 9:00~16:30
- ▶ 場所 中電(株)菊川配電訓練センター
- ▶ 指導者 中部電力PG(株)の4名
- ▶ 支援者 中村代表取締役社長、阿形常務取締役、鶴田取締役、高塚さん及び直営班(専任班の各社1名づつ)

第 8 号議案:ホームページ情報開示について (報告)

各種情報を発信していますので、取締役会での記載内容は大幅に省略しますのでご承知下さい。
ホームページはタイムリーニュースとして発信できていますので、是非ご覧ください。

- ▶ 3 月度…6 件
- ▶ 4 月度…18 件

第 9 号議案:2022 年度上期の防具の耐電圧試験スケジュールについて (報告)

標題における防具の耐電圧試験を実施します。

(株)トーエネックサービスとの協議により別紙の申込書とスケジュール表をご確認願います。

6 月の予定ですので、忘れずに実施をお願い致します。

掛川エリアと磐田エリアそれぞれ期間中はいつでも受け入れてもらえますが、

引き取りは必ず当日をお願い致します。

支払いは事業所毎に請求書を(株)トーエネックサービスが発行しますのでご承知下さい。

■詳細は各事業所に FAX 発信を完了し、ホームページにも掲載済みです。

第 10 号議案:今年度の技能オリンピックについて (報告)

今年の静岡県技能オリンピック大会についてご報告致します。

公募により 3 事業所から応募申請があり

(株)掛川センターの選手が決定しました。

- ▶ 静岡県大会の開催日 10 月 5 日(水)
- ▶ 場所 静岡市油山 中部電力 PG(株)教育センター
- ▶ (株)掛川センター選手 3 名
 - 掛川 BL:(有)松浦電気設備 松浦託也 40 歳
 - 掛川 BL:寺井電機(株) 太田陸斗 22 歳
 - 掛川 BL:(有)中村電気設備 小澤拓実 23 歳
- ▶ 訓練 8 月開始

第 11 号議案:センターの 3 月度、4 月度の業務実績報告について (報告)

【資料 1】

3 月度及び 4 月度の実績報告を別紙のように株主様へご報告・情報公開をいたします。

第 12 号議案:協力工事店の 2021 年度の 4Q 全ての実績について (報告)

【資料 2】

別紙のように協力工事店の 1 月～3 月までと 2021 年度合計実績内容を株主様へ情報公開をいたします。

第 13 号議案:安全パトロール 3 月度 4 月度の業務実績報告について (連絡)

磐田 BL の松下取締役及び 安全パトロール要員の高塚さんが実施いたしましたので、
別紙にてご報告致します。

- ▶ 3 月…1 カ所 (松下取締役)
- ▶ 4 月…6 カ所 (高塚さん)

報告書や写真等はホームページに掲載しますので、ご確認願います。

第14号議案:取締役による安全パトロールの終了について (連絡)

安全パトロール要員を雇用しましたので、今年度の取締役による安全パトロールはありません。
ご協力ありがとうございました。
ただし、必要に応じ要請させて頂く事もありますので、その際にご協力をお願い致します。

第15号議案:株主総会について (連絡)

2022年度の株主総会は6月10日(金) 16:00～ 実施致します。
後日、ご案内をFAX通知致します。

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。
出席取締役全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

2022年5月27日

代表取締役社長	中	村	修	印
常務取締役	阿	形	正 好	印
取締役	松	浦	喜 芳	印
取締役	鶴	田	昌 伸	印
取締役	鈴	木	基 文	印
取締役	寺	田	吉 隆	印
取締役	松	下	高 己	印
社外取締役	水	野	智 義	印

<次回の開催日>

2022年7月15日(金)

場所: 中部電力 PG(株)掛川営業所 5F 会議室

取締役会 15:00～16:00

役員会 16:00～17:00

懇親会 17:30～ 場所 (新泉)

2022 年度

【第 1 回 取締役会資料】

2022.5.27

株掛川電気引込工事センター

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間：2022年 3月1日～3月31日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	388	0	388
浜電工業(株)	163	0	163
(有)中泉電気工業	2	269	271
計	553	269	822

●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川営業所	磐田営業所	計
(有)竜東電気工事商会	0	27	27
計	0	27	27

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	328	135	53	12	528
浜電工業(株)	127	52	14	0	193
(有)中泉電気工業	300	141	3	2	446
計	755	328	70	14	1167



●手直票の発行状況

	内容	結果
寺井電機(株) 計1件	柱上縁廻し線(黒色)が電柱に接触していました。改修願います。	寺井電機(株)にて手直し完了済

浜電工業(株)
(有)中泉電気工業 } ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間：2022年 4月1日～4月30日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	255	0	255
浜電工業(株)	92	0	92
(有)中泉電気工業	2	220	222
計	349	220	569

●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川営業所	磐田営業所	計
(有)竜東電気工事商会	0	25	25
計	0	25	25

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	229	110	47	5	391
浜電工業(株)	90	39	35	4	168
(有)中泉電気工業	191	113	5	22	331
計	510	262	87	31	890

●手直票の発行状況

	内容	結果
寺井電機(株) 計2件	DVグループ先端の巻戻が外れていました。改修をお願いします。(不在施工可)	寺井電機(株)にて手直し完了済
	引込線の道路高が4.7mでした。5m以上となるよう改修願います。 【改修は設計部門と相談の上、中電PG側にて対応】	寺井電機(株)にて内容確認済

浜電工業(株)
(有)中泉電気工業 } ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。

(株)掛川電気引込工事センター協力工事店A、B、C
 <4月～6月、7月～9月、10～12月、1～3月 工事件数>

社長	事務長	報告者
		

※協力工事店A、B、Cが中部電力PG(株)の管内で施工し、検査を完了した工事件数

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				計
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
24001	(有) 秋山電機工業所	A→B(6/21～)	7	4	2	15	28
24002	(株) 阿形電気	A	15	24	18	33	90
24004	(株) 内田電設	A	16	15	68	14	113
24011	(株) 川北電気	A	4	5	0	7	16
24014	(有) 川村電気設備	A	25	48	23	46	142
24015	共栄電気工業所	B	3	4	3	1	11
24018	(株) 斉藤電気	A	20	19	21	15	75
24019	(株) 三和電設	A	9	5	20	11	45
24020	(有) 佐々木電気	C	0	0	1	2	3
24023	(有) 松英電気設備工業所	A	9	12	7	4	32
24024	(有) 政和電気	A	26	14	25	23	88
24025	(有) 正晃電設	A	37	33	49	31	150
24026	(同) 岡本電気工事店	B	6	3	7	6	22
24027	(株) 中遠電気	A	6	9	14	15	44
24028	土井電気工事(株)	A	9	27	21	19	76
24029	(有) 中上電工社	A→B(6/21～)	13	6	21	12	52
24030	浜電工業(株)	A	25	27	21	57	130
24031	浜岡テレビ協業組合	B	0	1	0	0	1
24032	平田電気商会	B	1	4	2	7	14
24036	藤田電気工事	C	1	1	0	0	2
24037	堀之内電気商会	B	1	1	0	2	4
24039	(有) 松浦電気設備	C	2	5	6	3	16
24040	栗山電気	C	7	5	5	5	22
24043	(有) ツルタ電気	C	0	0	0	1	1
24045	(有) 岩瀬電気工業	C	0	0	0	0	0
24051	(有) 地代電気	C	0	0	0	0	0
24052	鈴木電設	B	34	25	25	29	113
24055	(有) 佐藤電気工業社	B→D(6/21～)	19	0	1	0	20
24057	(有) 大石電工社	B	10	6	5	4	25
24058	(有) 中村電気設備	A	33	29	31	31	124
24059	(有) 東伸電設	C	0	0	0	0	0
24061	(有) 北島電気工業	A	22	19	20	30	91
24069	池本電気工事	C	9	3	5	4	21
24070	(有) 裕和電設	A→B(6/21～)	28	19	18	26	91
24076	小谷電気	C	0	0	0	0	0
24079	(株) 田嶋電気工業所	A	33	37	33	39	142
24081	タカヨシ電設	C	7	2	3	1	13
24082	(有) 松永電工	B	54	17	7	52	130
24083	赤堀電設	C	5	5	1	1	12
24084	木村電気	C	9	10	7	5	31
24087	高橋電気	C	13	8	9	5	35
24088	マルヨシ電気店	C	2	3	1	1	7
24089	S K 電気商会	C	0	1	2	0	3
24101	藤下電器	C	0	0	0	0	0
24102	トモエ電気	C	22	26	28	26	102
24103	(株) 鳥羽電気	A	6	16	23	15	60
24106	山名電気	B	2	6	1	5	14
24107	(株) 西山電気	C	11	12	14	17	54
24110	(有) 水野電器	C	1	0	1	0	2
24112	(株) 静岡太陽設備	C	0	0	1	1	2

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	計
24305	(有) 榎本電気工業社	C	0	0	0	0	0
24307	(有) 遠州電気工事	B	7	6	9	7	29
24312	光生電気設備(有)	A	29	23	18	22	92
24315	昭和電気工事(株)	C	6	5	4	0	15
24325	前島電気工事(株)	A	33	32	40	45	150
24327	(有) 村越電気工業社	B	9	6	6	3	24
24329	(有) よこいデンキ	B	1	5	2	0	8
24330	(有) 竜東電気工事商会	C	0	0	0	2	2
24331	鈴木電気工事	B	1	0	2	2	5
24334	(有) 興豊電気工事	B	0	6	5	4	15
24335	山中電気工事	C	1	0	0	6	7
24340	(有) 恵電社	B→C(6/21～)	8	5	1	5	19
24345	(有) ナガタ電気工業所	C	9	8	4	5	26
24346	(有) 祥浩電気工業所	C	0	0	0	0	0
24347	岩田電気工事	C	14	23	12	3	52
24352	石晃電気設備	B	2	1	6	2	11
24353	山崎電気	A	40	24	27	27	118
24356	市川電機	B	5	5	11	13	34
24358	稲垣電機	B	6	6	11	9	32
24359	杉田電機	C	3	4	11	0	18
24360	村松電設	C	0	0	0	0	0
24361	(株) キタイ電気	A	12	18	17	20	67
24364	あおでんき工房	C	2	6	2	2	12
24367	深田電気	B	6	7	22	20	55
24501	(有) モンヤ電気	A	10	4	8	8	30
24502	(株) 小澤電業所	A	20	20	41	43	124
24505	(有) 加陽電気	B	7	3	13	4	27
24506	郷中電気(株)	B	4	4	1	0	9
24507	(有) 佐藤デンキ	B	12	9	10	7	38
24508	(株) ライトワーク	A	4	2	4	8	18
24516	(有) 小川電気店	C	2	6	1	1	10
24518	(株) 立正電気	A	12	13	11	16	52
24520	(有) テラデン	B	4	10	7	3	24
24522	竹下電気工事社	C	0	0	0	0	0
24524	大豊電気(株)	A	16	37	20	15	88
24525	弘和電業	C	3	0	1	0	4
24528	(株) 大電王	C→D(6/21～)	5	0	0	0	5
24529	二興電気工事	B	7	0	2	1	10
24532	(有) 名倉電気	C(3月末脱退)	0	0	0	0	0
24533	(株) トラスト	A	16	15	14	17	62
24534	タケトミ電気	C	1	0	0	0	1
24535	(株) 三電工	B	4	4	1	2	11

	(4月～6月)	(7月～9月)	(10月～12月)	(1月～3月)	計
協力工事店A	535	527	594	611	2267
協力工事店B	213	168	199	236	816
協力工事店C	135	138	120	96	489
合計	883	833	913	943	3572

作成日：2022年4月7日
作成者：三木

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日 2024年 3月 10日 (木)

実施場所 春日部市 962-5

実施時間 8:55 ~ 10:00

移動距離 92km

パトロール対象 (引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
寺井電機㈱・浜働工業㈱・(附)中興電気工業)

直営班

異議力金使用欄

センター使用欄

巡回者 巡回者 事務長 社長

巡回者 巡回者 事務長 社長

※問題が確認された場合には「作業を中断させてその場で指導する」などにより安全意識向上を徹底する。

重点	作業項目	作業者 チェック	作業責任者 チェック
1	船艇はよいか	○	○
2	作業人員は適任か	○	○
3	「直営班作業員名簿」記載の作業員か	○	○
4	安全作業必須は携帯しているか	○	○
5	健康状態はよいか	○	○
6	委任証は携帯しているか	○	○
11	工具・保護具・防具・吊钩用結束工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
12	作業現場に必要ない工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
13	携行品はよいか (電気工事士免許・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類)	○	○
18	TBMにより、作業班に対して作業内容の周知はよいか	○	○
19	KYの実施はよいか	○	○
23	ごみ手袋の着用前点検はよいか	○	○
24	電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
25	無蓋蓋付上安全帯の使用前点検はよいか	○	○
26	無蓋蓋付上安全帯の使用状況はよいか	○	○
27	安全帯D環付近に本フック取付時に確認しやすい物等が付いているか	○	○
28	昇降距離の確認はよいか	○	○
29	3点支持での昇降柱動作ができていないか	○	○
30	検査はよいか	○	○
31	昇降設備の設置状況はよいか	○	○
32	昇降用梯子等の使用状況はよいか	○	○
33	昇降動作はよいか	○	○
36	安全帯・補助の使用状況はよいか	○	○
37	柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよいか	○	○
38	小柱への昇柱方法は適切か	○	○
39	防具の取付・取外方法はよいか	○	○
40	保護具・防具の使用はよいか	○	○
41	安全呼吸器はよいか	○	○
42	補助フックの取付位置はよいか	○	○
43	通い綱の使用方法はよいか	○	○
46	踏み抜き防止措置はよいか	○	○

重点	作業項目	作業者 チェック	作業責任者 チェック
49	作業責任者は副章等を着用しているか	○	○
50	作業責任者の指示・監視は適切か	○	○
52	作業開始前の点検はよいか	○	○
53	安全作業工器具類 (計器工器具用短絡防止キヤッツ・絶縁ドライバ・安全スノ) の使用はよいか (計器活線時)	○	○
57	設置場所はよいか	○	○
58	有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
59	高所作業車の操作方法はよいか	○	○
60	ハット内での作業は適切か	○	○
61	積留めの活用状況はよいか	○	○
62	高所作業車の規制装置動作確認はよいか	○	○
63	高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
65	公衆安全の確保 (防音機・サーブイーター、作業区域の設置) はよいか	○	○
66	登電後の確認はよいか	○	○
67	個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
68	重量物の運搬・吊り上げ方法はよいか	○	○
69	自主検査はよいか	○	○

重点	作業項目	作業者 チェック	作業責任者 チェック
1	安全監業に関する指示 (ボタキー・標識など)	○	○
2	安全諸手続の記録の保管状況 (教育、KYなど)	○	○
3	非常時の連絡体制などの指示	○	○
4		○	○
5	電気工事業者法 (建設業法) に基づく登録・届出	○	○
7	電気工事業者の登録 (届出) 標識の提示 (店舗・現場)	○	○
8	労働者名簿・技能資格などの管理状況	○	○
9	関係法令・規程の常備状況 (電柱・内線・電気工事2法等)	○	○
10	シヤカ工記録・自主点検表などの記録保管状況	○	○
11		○	○
12		○	○
13	個人情報保護の取扱いの予定	○	○
14	個人情報を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・廃棄など)	○	○
15	個人情報の取扱いと通知・廃棄の管理	○	○
16		○	○
17		○	○
18	保護具・防具類の保管状況	○	○
19	保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○	○
20	工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○	○
21	測定器類の保管状況と点検 (校正記録) 記録の保管状況	○	○
22	倉庫等の資機材の整理整頓状況	○	○
23		○	○
24		○	○

重点	作業項目	作業者 チェック	作業責任者 チェック
1	安全監業に関する指示 (ボタキー・標識など)	○	○
2	安全諸手続の記録の保管状況 (教育、KYなど)	○	○
3	非常時の連絡体制などの指示	○	○
4		○	○
5	電気工事業者法 (建設業法) に基づく登録・届出	○	○
7	電気工事業者の登録 (届出) 標識の提示 (店舗・現場)	○	○
8	労働者名簿・技能資格などの管理状況	○	○
9	関係法令・規程の常備状況 (電柱・内線・電気工事2法等)	○	○
10	シヤカ工記録・自主点検表などの記録保管状況	○	○
11		○	○
12		○	○
13	個人情報保護の取扱いの予定	○	○
14	個人情報を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・廃棄など)	○	○
15	個人情報の取扱いと通知・廃棄の管理	○	○
16		○	○
17		○	○
18	保護具・防具類の保管状況	○	○
19	保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○	○
20	工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○	○
21	測定器類の保管状況と点検 (校正記録) 記録の保管状況	○	○
22	倉庫等の資機材の整理整頓状況	○	○
23		○	○
24		○	○

パトロール者所員 (状況により現場状況等も記入する。)

・パトロールに行く人の駐車スペースが狭くなる。

パトロールの実施結果 (実施月: 月 日) 良・否

フオローの要否

要・不要

異議力金使用欄

センター使用欄



KYミーティング実施状況




交通誘導員配置状況



高所作業車輪止め設置状況



高所作業車車体アース設置状況



引込柱昇柱 作業状況



引込柱 低圧シート取付状況

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2022年4月20日(水)
実施時間	10:05 ~ 10:45
現場住所 引込柱	菊川市下平川6415 57ク725
直営班(会社名)	浜電工業(株)
現場作業者名	松浦俊行 本杉亘 加茂厚作 松田稜詞
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> 1. ガードマンは作業中の下に入る事があったが、作業下に入らないよう注意して下さい。 2. 高所作業車 カラーコーン、バーで囲まれていました。 3. 支持点側の接続確認、作業者、監督者間の相互連絡で結線確認がされてました。 4. 柱上側の活線作業、適切な位置で監視がされてました。 5. 高所作業車車体アース、輪留めの取付(良)

※現場写真は別紙参照

安全パトロール票

実施年月日 2022年 4月 26日 (水)

実施場所 香川県 高松市 579725

実施時間 10:05 ~ 10:45

移動距離

パトロール対象 引込機工事・計器工事・屋内線工事・店舗
寺井電機株式会社

巡回者 巡回者 事務長 社長

実施協力会使用欄

センター使用欄

巡回者 巡回者 事務長 社長

★赤字一平成30年度の最重違反項目
※問題が確認された場合には「作業を中断させてその場で指導する」などにより安全意識向上を図る。

重点	チェック項目	作業者 チェック	作業責任 者 チェック
1	服装はよいか	○	○
2	作業人員は適正か	○	○
3	「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
4	安全作業必須は携帯しているか	○	○
5	健康状態はよいか	○	○
6	委託証は携帯しているか	○	○
11	工具・保護具・防具・消耗用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
12	作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	○
13	携行品はよいか (電気工事士免許・運転免許証・安全必修・工事伝票・その他必要書類)	○	○
18	TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよいか	○	○
19	KYの実施はよいか	○	○
23	ゴム手袋の着用前点検はよいか	○	○
24	電柱、交線の地盤点検を実施したか	○	○
25	無懸垂柱上安全帯の使用前点検はよいか	○	○
26	無懸垂柱上安全帯の使用状況はよいか	○	○
27	安全帯D環付近に本フック取付時に錯覚しやすい物等が付いているか	○	○
28	昇柱経路の確認はよいか	○	○
29	3点支持での昇降柱動作ができてきているか	○	○
30	検査はよいか	○	○
31	昇降設備の設置状況はよいか	○	○
32	昇柱用梯子等の使用状況はよいか	○	○
33	昇柱動作はよいか	○	○
36	安全帯・胴割の使用状況はよいか	○	○
37	柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよいか	○	○
38	小柱への昇柱方法は適切か	○	○
39	防具の取付・取外方法はよいか	○	○
40	保護具・防具の使用はよいか	○	○
41	安全呼称はよいか	○	○
42	補助フックの取付位置はよいか	○	○
43	通い綱の使用方法はよいか	○	○
46	踏み置き防止措置はよいか	○	○

フオローの要否
要・不要

重点	チェック項目	作業者 チェック	作業責任 者 チェック
49	作業責任者は防護等を着用しているか	○	○
50	作業責任者の指示・監視は適切か	○	○
52	作業開始前の点検はよいか	○	○
53	安全作業工器具類 (計器工専用絶縁防止キャップ・絶縁ドライバ・安全メガ) の使用はよいか (計器合格時)	○	○
57	設置場所はよいか	○	○
58	有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
59	高所作業車の操作方法はよいか	○	○
60	バケット内での作業は適切か	○	○
61	検査の活用状況はよいか	○	○
62	使用前の規制装置動作確認はよいか	○	○
63	高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
65	公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよいか	○	○
66	送電後の確認はよいか	○	○
67	個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
68	重量物の運搬・吊り上げ方法はよいか	○	○
69	自主検査はよいか	○	○

重点	チェック項目	作業責任 者 チェック
1	安全啓蒙に関する指示 (ポスター・標語など)	○
2	安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○
3	非常時の連絡体制図などの掲示	○
4		○
5		○
6	電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	○
7	電気工事業法の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○
8	労働者名簿・技能資格などの管理状況	○
9	関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○
10	しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○
11		○
12		○
13	個人情報取扱者の限定	○
14	個人情報等を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・廃棄など)	○
15	個人情報情報の複写等における扱いと返却・破壊の管理	○
16		○
17		○
18	保護具・防具類の保管状況	○
19	保護具・防具類の点検 (耐久試験) 記録の保管状況	○
20	工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○
21	測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○
22	倉庫等の資機材の整理整頓状況	○
23		○
24		○




フオローの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否

実施協力会使用欄

センター使用欄



57 7725

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2022年4月20日(水)
実施時間	12:55 ~ 13:55
現場住所 引込柱	菊川市下平川2043-1 56キ081
直営班(会社名)	浜電工業(株)
現場作業者名	松浦俊行 本杉亘 加茂厚作 松田稔詞
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高所作業車以外の車似も輪留めをした方が良かったです。 2. 監督者がガードマンに、適切な誘導位置を指示しており、良かったと思います。 3. 高所作業車に乗り込む前に、バケットに補助フックを掛けており、墜落防止措置がされていました。 4. 柱上側の活線作業、適切な位置で監視がされていました。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール票

実施年月日 2022 年 4 月 20 日 (水)

実施場所 葛川市下平川 56F081

実施時間 12:55 ~ 13:55

移動距離

パトロール対象 引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗

直通班 寺井電機㈱ ・ 浜電工業㈱ ・ 向中泉電気工業

票協力会使用欄

巡回者 巡回者 事務長 社長

センター使用欄

巡回者 巡回者

★赤字一平成30年度の最重要項目
※問題が確認された場合には「作業を中断させてその場で指摘する」などにより安全意識向上を徹底する。

重点	チェック項目	作業者 チェック	作業責任者 チェック
1	服装はよいか	○	○
2	作業人員は適正か	○	○
3	「直通従業員名簿」記載の作業員か	○	○
4	安全作業必須は携帯しているか	○	○
5	健康状態はよいか	○	○
6	委任証は携帯しているか	○	○
11	工具・保護具・防具・消耗品等が揃っているか	○	○
12	作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
13	携行品はよいか (電気工事士免許・運転免許証・安全必修・工事伝票・その他必要書類)	○	○
18	TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよいか	○	○
19	KYの実施はよいか	○	○

重点	チェック項目	作業者 チェック	作業責任者 チェック
49	作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
50	作業責任者の指示・監督は適切か	○	○
52	作業開始前の点検はよいか	○	○
53	安全作業工具類 (計器工用短絡防止キャップ・総線ドライバー・安全マシ) の使用はよいか (計器活線時)	○	○
57	設置場所はよいか	○	○
58	有資格者 (技能講習受修者) であるか	○	○
59	高所作業車の操作方法はよいか	○	○
60	ハット内での作業は適切か	○	○
61	輸送時の活用状況はよいか	○	○
62	使用前の預制装置動作確認はよいか	○	○
63	高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
65	公衆保安の確認はよいか	○	○
66	送電後の確認はよいか	○	○
67	個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
68	重量物の運搬・吊り上げ方法はよいか	○	○
69	自主検査はよいか	○	○

重点	チェック項目	作業者 チェック	作業責任者 チェック
23	ゴミ手袋の着用前点検はよいか	○	○
24	電柱、支線の地盤点検を実施したか	○	○
25	無電落柱上安全帯の使用状況はよいか	○	○
26	無電落柱上安全帯の使用状況はよいか	○	○
27	安全帯D環付近に本ワック取付時に鈍角しやすい物等が付いているか	○	○
28	昇柱経路の確認はよいか	○	○
29	3点支持での昇降柱動作ができていないか	○	○
30	検電は良いか	○	○
31	昇降設備の設置状況はよいか	○	○
32	昇柱用梯子等の使用状況はよいか	○	○
33	昇柱動作はよいか	○	○
36	安全帯・胴細の使用状況はよいか	○	○
37	柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよいか	○	○
38	小柱への昇柱方法は適切か	○	○
39	防具の取付・取外方法はよいか	○	○
40	保護具・防具の使用はよいか	○	○
41	安全呼吸器はよいか	○	○
42	補助ワックの取付位置はよいか	○	○
43	通い綱の使用方法はよいか	○	○
46	路外抜き防止措置はよいか	○	○

重点	チェック項目	作業者 チェック	作業責任者 チェック
1	安全密着に関する指示 (ボクサー・標語など)	○	○
2	安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○	○
3	非常時の連絡体制面などの指示	○	○
4		○	○
5		○	○
6	電気工事業法 (建築業法) に基づく登録・届出	○	○
7	電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○	○
8	労働者名簿・技能資格などの管理状況	○	○
9	関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○	○
10	しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○	○
11		○	○
12		○	○
13	個人情報取扱者の履歴	○	○
14	個人情報取扱を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○	○
15	個人情報取扱の履歴等における扱いと返却・破棄の管理	○	○
16		○	○
17		○	○
18	保護具・防具類の保管状況	○	○
19	保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○	○
20	工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○	○
21	測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○	○
22	倉庫等の資機材の整理整頓状況	○	○
23		○	○
24		○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

パトロールの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否





票協力会使用欄

センター使用欄

フォローの要否
要・不要

567081



社長	承認	担当	作成者
		 	

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2022年4月22日(金)
実施時間	10:30 ~ 11:30
現場住所 引込柱	磐田市白羽 60リ594
直営班(会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	寺井将晃 遠藤和宏 岡田典久 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高所作業車(3台中1台)および電柱付近のカラーコーン、バーが少ない場所がありました。作業範囲を囲むようにカラーコーン、バーの設置をお願いします。 2. 工事中のお願い看板の設置が両サイドにされていました。 3. 活線柱の作業時、作業長の監視が適切な位置でされていました。 4. 高所作業車車体アース、輪留めの取付(良) 5. 病院へ車の出入りがある場所であったが、公衆保安に配慮され、作業が進められていた。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール票

実施年月日 2022年 4月 22日 (金)
 実施場所 警員市自治体 609594
 実施時間 10:30 ~ 11:30
 移動距離
 パトロール対象 引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
 寺井電機株式会社 (有) 電気工業
 パトロール実施者 寺井電機株式会社

県協力会使用欄
 センター使用欄
 巡回者 巡回者 事務長 社長


*赤字一筆は30分程度の検査項目
 ※問題が確認された場合には「作業を中断させてその場で指導する」などにより安全意識向上を徹底する。

重点	チェック項目	作業者 チェック 項目	作業責任 者 チェック 項目
1	服装はよいか	○	○
2	作業人員は適正か	○	○
3	「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
4	安全作業必須は携帯しているか	○	○
5	健康状態はよいか	○	○
6	委嘱証は携帯しているか	○	○
11	工具・保護具・防具・活用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
12	作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
13	携行品はよいか (電気工事士免状・運転免許証・安全必修・工事伝票・その他必要書類)	○	○
18	TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよいか	○	○
19	KYの実施はよいか	○	○
23	ゴミ手袋の着用前点検はよいか	○	○
24	電柱・交線の地盤点検を実施したか	○	○
25	無蓋落柱上安全帯の使用状況はよいか	○	○
26	無蓋落柱上安全帯の使用状況はよいか	○	○
27	安全帯D環付近に本フック取付時に鑑賞しやすい物等が付いているか	○	○
28	昇柱経路の確認はよいか	○	○
29	3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
30	接電はよいか	○	○
31	昇降設備の設置状況はよいか	○	○
32	昇柱用梯子等の使用状況はよいか	○	○
33	昇柱動作はよいか	○	○
36	安全帯・脚輪の使用状況はよいか	○	○
37	柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよいか	○	○
38	小柱への昇柱方法は適切か	○	○
39	防具の取付・取外方法はよいか	○	○
40	保護具・防具の使用はよいか	○	○
41	安全呼吸器はよいか	○	○
42	補助フックの取付位置はよいか	○	○
43	通い綱の使用方法はよいか	○	○
46	踏み抜き防止措置はよいか	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否

要・不要




重点	チェック項目	作業者 チェック 項目	作業責任 者 チェック 項目
49	作業責任者は調整等を善用しているか	○	○
50	作業責任者の指示・運用は適切か	○	○
52	作業開始前の点検はよいか	○	○
53	安全作業工器具類 (計器工事用短絡防止キャッチャー・絶縁ドライバー・安全メガ) の使用はよいか (計器台帳等)	○	○
57	設置場所はよいか	○	○
58	有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
59	高所作業車の操作方法はよいか	○	○
60	パワーツェット内での作業は適切か	○	○
61	輪留めの活用状況はよいか	○	○
62	使用前の規制装置動作確認はよいか	○	○
63	高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
65	公安受入の確保 (誘導員・セーフティコーン・作業区画の設置) はよいか	○	○
66	送電後の確認はよいか	○	○
67	個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
68	重要物の運搬・吊り上げ方法はよいか	○	○
69	自主検査はよいか	○	○


店舗パトロール

1	安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○	○
2	安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○	○
3	非常時の連絡体制図などの掲示	○	○
4		○	○
5		○	○
6	電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	○	○
7	電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○	○
8	労働者名簿・技能資格などの管理状況	○	○
9	関係法令・規程類の整備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○	○
10	しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○	○
11		○	○
12		○	○
13	個人情報取扱者の設定	○	○
14	個人情報取扱者名簿の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○	○
15	個人情報取扱者名簿の保管・管理状況	○	○
16		○	○
17		○	○
18	保護具・防具類の保管状況	○	○
19	保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○	○
20	工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○	○
21	測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○	○
22	倉庫等の資機材の整理整頓状況	○	○
23		○	○
24		○	○

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否

県協力会使用欄 センター使用欄






2022/04/22



2022/04/22



2022/04/22



2022/04/22

カラーコーン不足

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2022年4月27日(水)
実施時間	10:15 ~ 11:10
現場住所 引込柱	袋井市袋井103 52~574
直営班(会社名)	寺井電機(株)
現場作業者名	水野昌彦 藤本久夫 伊藤拓矢
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前の工事個所(527627)に忘れ物がありました。(輪留め, 低圧シート) 工事完了後の確認をお願いします。 2. 地上にあった延線中のDV線にカラーコーンの設置があれば、なお良かったと思います。 3. 高所作業車車体アース、輪留めの取付(良) 4. 低圧シートの活用がされていました。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール票

実施年月日 2022年4月27日(水)

実施場所 袋井市袋井103 52x57x

実施時間 10:15 ~ 11:10

移動距離

パトロール対象 引込線工事・計測工事・屋内線工事・店舗直営班

寺井電線網 法電工業㈱ 南中泉電気工業

パトロールの範囲: 1.良い 〇、悪い ー、対象なし ー

重 点	作業者 チェック	作業責任者 チェック
1 服装はよい	〇	〇
2 作業人員は通止か	〇	〇
3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	〇	〇
4 安全作業必須は携帯しているか	〇	〇
5 健康状態はよい	〇	〇
6 免許証は携帯しているか	〇	〇
11 工具・保護具・防具・消耗用絶縁工具は整備が無いように保管されているか	〇	〇
12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	〇	〇
13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必修・工事伝票・その他必要書類)	〇	〇
18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	〇	〇
19 KYの実施はよい	〇	〇
23 コム手袋の着用前点検はよい	〇	〇
24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	〇	〇
25 無蓋露柱上安全帯の使用前点検はよい	〇	〇
26 無蓋露柱上安全帯の使用状況はよい	〇	〇
27 安全帯D環付近に本フック取付時に確認しやすい物等が付いていないか	〇	〇
28 昇柱経路の確認はよい	〇	〇
29 3点支持での昇降柱動作ができているか	〇	〇
30 袋電はよい	〇	〇
31 昇降設備の設置状況はよい	〇	〇
32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	〇	〇
33 昇柱動作はよい	〇	〇
36 安全帯・脚繩の使用状況はよい	〇	〇
37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	〇	〇
38 小柱への昇柱方法は適切か	〇	〇
39 切実の取付・取外方法はよい	〇	〇
40 保護具・防具の使用はよい	〇	〇
41 安全呼吸はよい	〇	〇
42 補助フックの取付位置はよい	〇	〇
43 通い繩の使用方法はよい	〇	〇
46 踏み抜き防止措置はよい	〇	〇

フォローの要否

要・不要

県協力会使用欄

巡回者 巡回者 事務長 社長

巡回者 巡回者 事務長 社長

巡回者 巡回者 事務長 社長

★赤字一平成30年度の重要項目
※問題が確認された場合には「作業を中断させてその場で指導する」などにより安全意識向上を徹底する。

重 点	作業者 チェック	作業責任者 チェック
49 作業責任者は随時等を着用しているか	〇	〇
50 作業責任者の指示・監督は適切か	〇	〇
52 作業開始前の点検はよい	〇	〇
53 安全作業工員類 (計測工事用短絡防止キャッチ・絶縁ドライバー・安全スワ) の使用はよい (計測活動時)	〇	〇
57 設置場所はよい	〇	〇
58 資格者 (技能講習受講者) であるか	〇	〇
59 高所作業車の操作方法はよい	〇	〇
60 ハット内での作業は適切か	〇	〇
61 縛留めの活用状況はよい	〇	〇
62 使用前の規制装置動作確認はよい	〇	〇
63 高所作業車での安全作業・作業者への結果は出ているか	〇	〇
65 公衆秩安の確保 (誘導員・セーフティコーン・作業区画の設置) はよい	〇	〇
66 送電後の確認はよい	〇	〇
67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	〇	〇
68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	〇	〇
69 自主検査はよい	〇	〇

重 点	作業者 チェック	作業責任者 チェック
1 安全啓蒙に関する指示 (ビデオ・標語など)	〇	〇
2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	〇	〇
3 非常時の連絡体制図などの指示	〇	〇
4	〇	〇
5	〇	〇
6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	〇	〇
7 電気工事業の登録 (届出) 標識の指示 (店舗・現場)	〇	〇
8 労働者名簿・技能者名簿・技能者名簿などの管理状況	〇	〇
9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	〇	〇
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	〇	〇
11	〇	〇
12	〇	〇
13 個人情報等の取扱者の限定	〇	〇
14 個人情報等を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	〇	〇
15 個人情報等の複製等における扱いと返却・破棄の管理	〇	〇
16	〇	〇
17	〇	〇
18 保護具・防具類の保管状況	〇	〇
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	〇	〇
20 工具類の点検整備状況 (耐圧試験) 記録の保管状況	〇	〇
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	〇	〇
22 倉庫等の真機材の整理整備状況	〇	〇
23	〇	〇
24	〇	〇


フォローの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否

県協力会使用欄

巡回者 巡回者 事務長 社長

巡回者 巡回者 事務長 社長

巡回者 巡回者 事務長 社長



52N574.

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2022年4月27日(水)
実施時間	11:30 ~ 12:15
現場住所 引込柱	袋井市堀越1797-1 00ホ191
直営班(会社名)	寺井電機㈱
現場作業者名	水野昌彦 藤本久夫 伊藤拓矢
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工事伝票の取扱いを慎重にお願いします。(車両の窓が開いており、ダッシュボードの上に伝票が置いてありました。(風により伝票がひらひらしていました。)伝票類はカバン等に入れて保管するのが良いかと思います。 2. 流出部分の防護もされており良かったです。(柱上作業においての、メッセン部分に低圧防護されていた。) 3. 高所作業車車体アース、輪留めの取付(良) 4. 風が少しありましたが、かよい網の吹き流れ防止措置がされており良かったです。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール票

実施年月日 2022年 4月 29日 (水)

実施場所 袋井市 堀越 005.191

実施時間 11:30 ~ 12:15

移動距離

パトロール対象 引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗

直営班 寺井電機 浜電工業機 向中泉電気工業

実施力会使用欄

巡回者 巡回者 社長

センター使用欄

巡回者 事務長

★赤色一平部30年度の最重点項目
※問題が確認された場合には「作業を中断させてその場で指導する」などにより安全意識向上を図る。

重点	作業項目	作業者 チェック	作業責任 者 チェック
1	服装はよいか	○	○
2	作業人員は適正か	○	○
3	「直営作業員名簿」記載の作業員か	○	○
4	安全作業必須は携帯しているか	○	○
5	健康状態はよいか	○	○
6	委託配は携帯しているか	○	○
11	工具・保護具・防具・高圧用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
12	作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
13	携行品はよいか (電気工事士免状・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類)	○	○
18	TBMにより、作業者に及ぼす作業内容の周知はよいか	○	○
19	KYの実施はよいか	○	○
23	ごみ手袋の着用前点検はよいか	○	○
24	電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
25	無墜落柱上安全帯の使用前点検はよいか	○	○
26	無墜落柱上安全帯の使用状況はよいか	○	○
27	安全帯D環付近に本フック取付時に緩急しやしい物等が付いているか	○	○
28	昇柱経路の確認はよいか	○	○
29	3点支持での昇降柱動作ができていないか	○	○
30	接地は良いか	○	○
31	昇降設備の設置状況はよいか	○	○
32	昇柱用梯子等の使用状況はよいか	○	○
33	昇柱動作はよいか	○	○
36	安全帯・胴輪の重用状況はよいか	○	○
37	柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよいか	○	○
38	小柱への昇柱方法は適切か	○	○
39	防具の取付・取外方法はよいか	○	○
40	保護具・防具の使用はよいか	○	○
41	安全呼称はよいか	○	○
42	補助フックの取付位置はよいか	○	○
43	通い綱の使用方法はよいか	○	○
46	踏み抜き防止措置はよいか	○	○

フオローの要否
要・不要

重点	作業項目	作業者 チェック	作業責任 者 チェック
49	作業責任者は防護等を着用しているか	○	○
50	作業責任者の指示・監視は適切か	○	○
52	作業開始前の点検はよいか	○	○
53	安全作業工器具類 (計器工器具類・絶縁防止キヤッチ・絶縁ドライバー・安全アーク) の使用はよいか (計器活線時)	○	○
57	設置場所はよいか	○	○
58	有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
59	高所作業車の操作方法はよいか	○	○
60	バケット内での作業は適切か	○	○
61	給留めの活用状況はよいか	○	○
62	使用前の規制装置動作確認はよいか	○	○
63	高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
65	公衆保安の確保 (保護具・セーフティコーン・作業区域の設置) はよいか	○	○
66	送電後の確認はよいか	○	○
67	個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
68	重量物の運搬・吊り上げ方法はよいか	○	○
69	自主検査はよいか	○	○



重点	作業項目	作業者 チェック	作業責任 者 チェック
1	安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標識など)	○	○
2	安全講習会の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○	○
3	非常時の連絡体制図などの掲示	○	○
4		○	○
5		○	○
6	電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	○	○
7	電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○	○
8	労働者名簿、技能資格などの管理状況	○	○
9	関係法令・規程類の整備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○	○
10	しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○	○
11		○	○
12		○	○
13	個人情報取扱者の限定	○	○
14	個人情報取扱の記録の保管状況 (持ち出し・廃棄など)	○	○
15	個人情報取扱の履歴等における扱いと返却・破棄の管理	○	○
16		○	○
17		○	○
18	保護具・防具類の保管状況	○	○
19	保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○	○
20	工具類の点検整備状況と記録 (校正試験) 記録の保管状況	○	○
21	測定器具の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○	○
22	倉庫等の資機材の整理整頓状況	○	○
23		○	○
24		○	○

フオローの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否

実施力会使用欄

センター使用欄

工 00 工 1917



工事記録

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2022年4月27日(水)
実施時間	13:45 ~ 14:20
現場住所 引込柱	袋井市国本 50ノ712
直営班(会社名)	寺井電機㈱
現場作業者名	市川俊 太田陸人
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作業責任者の監視が適切に行われていました。 2. 低圧防護が適切に行われていました。 3. 高所作業車車体アース、輪留めの取付(良)

※現場写真は別紙参照

安全パトロール票

実施年月日 2022年 4月 27日 (水)

実施場所 梨井分庫本 R3:45 ~ R4:20 50)712

実施時間

移動距離

パトロール対象 引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗直営班

寺井電機㈱ 兵電工業㈱ 南中興電気工業

作業責任者 チェック項目

県協力会使用欄

センター使用欄

巡回者 巡回者 事務長 社長

巡回者 巡回者 事務長 社長

巡回者 巡回者 事務長 社長

★赤字一平成30年度の最重要項目 ※問題が確認された場合には「作業を中断させてその場で指導する」などにより安全意識向上を図る。

事項	作業者 チェック	作業責任者 チェック
1 服装はよいか	○	○
2 作業人員は適正か	○	○
3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
5 健康状態はよいか	○	○
6 委託証は携帯しているか	○	○
7 工具・保護具・防具・消耗品は適正か	○	○
8 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
9 作業員はよいか (電気工事士免状・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
10 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよいか	○	○
11 K Yの実施はよいか	○	○
12 ゴム手袋の着用前点検はよいか	○	○
13 電柱、交線の地盤点検を実施したか	○	○
14 無懸垂柱上安全帯の使用状況はよいか	○	○
15 安全帯D環付近に本フック取付時に錯覚しやすい物等が付いているか	○	○
16 昇降経路の確認はよいか	○	○
17 3点支持での昇降柱動作ができていないか	○	○
18 検査は良いか	○	○
19 昇降設備の設置状況はよいか	○	○
20 昇降用梯子等の使用状況はよいか	○	○
21 昇降柱動作はよいか	○	○
22 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
23 防具の取付・取外方法はよいか	○	○
24 安全呼称はよいか	○	○
25 補助フックの取付位置はよいか	○	○
26 通い綱の使用方法はよいか	○	○
27 踏み抜き防止措置はよいか	○	○

事項	作業者 チェック	作業責任者 チェック
28 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
29 作業責任者の指示・監督は適切か	○	○
30 作業開始前の点検はよいか	○	○
31 安全作業員類 (許容工用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全スナグ) の使用はよいか (許容短絡時)	○	○
32 設置場所はよいか	○	○
33 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
34 高所作業車 (重機の操作方法はよいか	○	○
35 ハット内での作業は適切か	○	○
36 輪留めの着用状況はよいか	○	○
37 使用前の規制装置動作確認はよいか	○	○
38 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
39 公衆保安の確認 (保護具・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい	○	○
40 送電後の確認はよいか	○	○
41 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
42 重量物の運搬・吊り上げ方法はよいか	○	○
43 自主検査はよいか	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否 要・不要

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否

県協力会使用欄 センター使用欄

50)712

