

2022 年度 第 6 回 取締役会議事録

(株)掛川電気引込工事センター



1. 招集年月日 2023 年 1 月 20 日
2. 開催日時及び場所 2023 年 3 月 17 日 取締役会 15:00～15:45
掛川電気会館 2F 会議室
3. 取締役の数及び出席取締役の数
取締役 8 名 出席取締役 7 名 【欠席者】(常務取締役)阿形正好
4. 出席取締役の氏名
(代表取締役社長)中村 修
(取締役)松浦喜芳、鶴田昌伸、寺田吉隆、鈴木基文、松下高己 (社外取締役)水野智義
5. 出席監査役の氏名
無し
6. その他の出席者氏名
(兼務)事務長 水野智義
7. 議長の氏名
中村 修
8. 議決事項に特別の利害関係を有する取締役の氏名
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果
■全ての議案は出席取締役の全員賛成多数決議により、原案通りに可決承認された。
(阿形常務取締役は会議の事前に、全ての議案の承認をした)

定刻になり定款の規程により中村代表取締役社長の挨拶後、議長席について開会する旨を述べて議事に入った。
議長は、先ず、事務長に会議の進行を委任した。
これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。

■議題審議

第 1 号議案:次期役員選出選挙結果の公表について (報告)

【資料 1】

- 2023 年度～2024 年度の 2 年間の任期における取締役選出選挙結果を選挙管理委員会として
組合事務局が纏めましたので公表致します…ホームページにも掲載しました
別紙のご確認をお願い致します。

立候補者は問題ありませんが、被推薦者は次期取締役候補の承諾書をいただく予定です。

これにより、新任次期取締役候補の会議を 3 月 24 日(金)に実施し、その中で次期代表取締役社長と
次期常務取締役の候補者を選挙による互選で決定致します。

その後、全株主に書面(FAX)議決権行使を実施していただき、次期取締役会組織が確定致します。
株主総会時はこの承認されたご報告のみとなります。

第2号議案:2023年度 定時株主総会対応及びシナリオ等について (連絡)

今年の6月の総会は実施予定ですが、懇親会を含め希望者のみ出席と致します。
(新型コロナウイルス感染症拡大による健康の心配がある方は個人判断の自粛対応とします)
総会の直前1か月前に新型コロナウイルス感染拡大が懸念される場合は前年同様、縮小総会とします。

事務長作成の総会資料は印刷前の5月初旬までに、事前にPDFにて各取締役にメール送付いたしますので、
取締役の役割責任として、必ず資料のご確認と間違いや修正の必要な指摘事項の抽出をお願い致します。
株主様へ配布する大切な総会資料ですので、間違い項目は事務長まで
速やかに又は5月10日までに連絡をお願い致します。

(また、当日の役割分担も作成して送付いたしますので、併せて宜しくをお願い致します)
株主総会運営における、シナリオについては5月23日(火)までに事前メール送付します。
電気会館にて、5月26日(金)(13:30~)の取締役会にて
当日の読み合わせを行いますので必ず出席して下さい。
(継続して、役員会を開催して中部電力PG㈱、(一財)中部電気保安協会と意思統一を図ります)

第3号議案:4月実施予定の耐電圧試験について (報告)

【資料2】

標題における㈱トーエネックサービスにおける2023年度上期の日程表が届きましたので、
別紙にてご連絡いたしますので、実施日までに各事業所はお申し込みをお願い致します。
また、全株主様には3月2日(木)にご案内申し込み通知をFAX送付致しました。
ホームページにも公開しています。

第4号議案:技能認定結果について (報告)

昨年の11月~12月に実施した昇柱・計器・監督・地上の訓練の結果は認定委員会として
中部電力PG㈱、取締役、委員会のメンバーの引込線及び内線工事技能判定点検評価票により
全員が合格されました。
6月20日(火)の契約更新安全講習会(掛川生涯学習センター)の日に認定証をお渡し致します。

第5号議案:Sの再認定(技能維持)訓練について (連絡)

共同受注規程のコンプライアンス対応として、Sランク訓練を実施します。

場所 中電㈱菊川配電センター
指導者 中電㈱の5名
支援者 中村代表取締役社長、高塚パトロール委員及び直営班(専任班の各社1名づつ)

■直営班(協力班6社)の17名を技能維持訓練実施いたします。

日時は未定

第6号議案:今年度の決算収益見込みについて (報告)

今年度末の決算においての収益について、利益が出ない状況です。
昨年の上期終了時点の年度末見込みを訂正いたします。
大きな要素として対前年比で

■技能オリンピックと昇柱訓練で-390万円

■人件費アップで-140万円 (安全パトロール実施及び施工図現場調査実施の費用)

第7号議案:サンコー製フルハーネスのバックル破損について (報告)

標題の件についてメーカーからの報告があり、特定ロット品の不具合で無償交換になりました。
詳細はホームページ(3月7日付)をご確認下さい。

第8号議案:1月度のセンター会議の議事録公開について (報告)

【別紙3】

別紙による内容を株主様へご報告・情報公開をいたします。

第9号議案:センターの1月度、2月度の月次業務実績報告について(報告)

【別紙4】

標題の実績報告を別紙のように株主様へご報告・情報公開をいたします。

第10号議案:安全パトロールについて(報告)

【別紙5】

■1月度の安全パトロールを、5件実施しました。

■2月度の安全パトロールを、4件実施しました。

➤ 別紙による内容を株主様へご報告・情報公開をいたします。

詳細報告書や写真等はホームページに掲載しますので、ご確認願います。

第11号議案:重要議案提案について(連絡)

今回の取締役会において、各取締役からの重要議案の提出はありませんでした。

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。

出席取締役全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

2023年3月17日

代表取締役社長 中 村 修 ㊟

常務取締役 阿 形 正 好 ㊟

取締役 松 浦 喜 芳 ㊟

取締役 鶴 田 昌 伸 ㊟

取締役 鈴 木 基 文 ㊟

取締役 寺 田 吉 隆 ㊟

取締役 松 下 高 己 ㊟

社外取締役 水 野 智 義

2022 年度

【第 6 回 取締役会資料】

2023.3.17

(株)掛川電気引込工事センター

2023年度～2024年度の2年間の任期における役員選出選挙 結果報告

作成 2023.2.24
選挙管理委員会
組合事務長 水野智義



掛川電気引込工事センター

(取締役当選者は立候補された中村 修、阿形正好、鈴木基文、木村正勝および被推薦の鶴田昌伸、栗本光康)

ブロック	定数	投票数	投票率	白票	棄権	立候補者		獲得票	推薦された方		獲得票	推薦された方		獲得票	
掛川	20	20	100%	0	0	(有)中村電気設備	中村 修	19	(株)三和電設	河原崎 真義	1				
菊川	10	10	100%	0	0				(有)ソルタ電気	鶴田昌伸	9	(株)田嶋電気工業所	田嶋 忍	1	
南部	17	17	100%	0	0	(株)阿形電気	阿形正好	17							
袋井	14	14	100%	0	0	(株)立正電気	鈴木基文	14							
森・山梨	10	10	100%	0	0	木村電気	木村正勝	10							
磐田	31	29	94%	0	2				(有)遠州電気工事	栗本光康	28	(有)恵電社	平田 渡	1	
合計	102	100	98%	0	2										

マークの方は次期、取締役候補になりました…(総会で承認後に正式に取締役となります)

①立候補者は各BLからの信任投票及び過半数の獲得、被推薦者は過半数の獲得によりそれぞれ当選となった
(但し、被推薦者はご本人の取締役推薦承諾書により当選が確定となる)

2023年上期 機材点検車移動カレンダー

トーエネックサービス静岡支店配電部

2023年3月1日

4月	社名	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	機材	品名				磐田	磐田	磐田	磐田			磐田	移動	掛川	掛川	掛川			掛川	掛川	掛川	移動	藤枝		藤枝	藤枝	藤枝	藤枝	移動		掛川	掛川	掛川
	作業	備考				保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑			保防圧 変高版 ↑		保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑						保防圧 変高版 ↑		保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑		保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑
	社名	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
5月	機材	品名								島田	島田	島田	島田	移動		静岡	静岡	静岡	静岡	静岡	静岡			静岡	静岡	静岡	静岡	静岡			移動	浜東	浜東
	作業	備考								保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑			保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑			保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑			保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑	保防圧 変高版 ↑
	社名	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	機材	品名																															
6月	機材	品名																															
	作業	備考																															
	社名	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	機材	品名																															
7月	機材	品名																															
	作業	備考																															
	社名	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	機材	品名																															
8月	機材	品名																															
	作業	備考																															
	社名	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	機材	品名																															
9月	機材	品名																															
	作業	備考																															
	社名	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	機材	品名																															

※ 保=保護具(3ヶ月サイクル) 圧=圧縮工具(3ヶ月サイクル) トータルメンテナンス(12ヶ月サイクル)
※ 防=防・工具 へ=ヘルメット(6ヶ月サイクル) 変=変圧器車(6ヶ月サイクル) 高=高所作業車(バケットライナー)(6ヶ月サイクル) 仮=仮送機材・ケーブル・間接活線工具(6ヶ月サイクル)
※ T・C=雨天用間接活線工具の注水試験(6ヶ月サイクル)※T=当社工具およびCで未提出分のPG貸出工具・C=PG貸出工具
※ 特装車両の作動油浄化作業については、既通知文書 静配運賃発第号「年度 特装車両の作動油浄化作業の実施について(通知)」に基づき実施する。計画表は年度を参考にし、各営業所の点検日数をほぼ同日とした。

社長	事務長
	

【 議 事 録 】

作成者: 小野

作成日: 2023 年 2 月 14 日

会議名	センター会議
開催日時	2023 年 1 月 20 日(金) 16:00~16:50
場所	掛川電気会館 2 階会議室
出席者 (計 6 名)	直営班 : (寺井電機) 市川 俊さん (浜電工業) 沖 祥博さん、加茂 厚作さん (中泉電気) 寺井 将晃さん センター : 中村社長、小野
欠席者 (計 1 名)	センター : 阿形常務

議題1:工事者持ち材料 購入価格調査(2022 年度)について

(株)静岡県電気工事協力会から調査への協力依頼あり。

⇒直営班 3 社の協力により、(株)静岡県電気工事協力会へ回答提出済、ありがとうございました。

議題2:全撤伝票の付託について(相談)

中部電力 PG(株)掛川営業所より、センターへの伝票付託を増やしたいと相談あり、可否を検討した。

⇒結果、直営班の了承を得た。

現在 : 毎月 20 日~月末までの申込分をセンターへ付託

2 月から : 毎月 15 日~月末までの申込分をセンターへ付託(数か月試行、様子を見る)

議題3:2022 年度下期 委託作業安全推進会議の情報

会議の情報共有のため、資料に沿って概要説明した。

[資料 NO.1~3](#)

議題4:事故報告書の書式統一

安全作業必携

第 10 章 災害・施工不完全事故等の報告と防止対策

(6)事故報告の経路・・・『事故報告書』の書式で統一する。

また、『事故審議会報告書』の書式も安全作業必携通りの書式とする。

[資料 NO.4](#)

議題5:協力工事店従事者名簿について

(1) 新規雇用があった場合は、名簿に追加の上、速やかに提出をお願いします。

引込線および内線工事 共同受注規定(株)静岡県電気工事協力会)

[資料 NO.5](#)

第 20 条 (工事の作業者)

(2) 他県経験ランク従事者、経験者(無資格または有資格者)、未経験等様々と思われるが、まずはセンターへ連絡の上、取締役会にて審査し従事可能な範囲を決定する。

参考:ランク認定要件(職長教育、第二種電気工事士、フルハネス型墜落制止用器具の特別教育)

議題6:事故・その他事象および施工阻害時の連絡・報告手段の検討

直営班からセンターへの連絡手段について検討している。

⇒センターにてスマートフォンを 2 台契約し、1 台をセンター事務所、もう 1 台を現場調査員(高塚さん)が持つ。

連絡の取りやすさ、現場の写真など送信しやすい環境にする。

次回センター会議 : 未定

上記内容について、株式会社掛川電気引込工事センター直営班の了解を得られました。

寺井電機株式会社 代表取締役会長 寺井 道雄 (代理)市川 俊 ㊤

浜電工業株式会社 代表取締役会長 松田 良克 (代理) 沖 祥博 ㊤

有限会社中泉電気工業 代表取締役社長 寺井 将晃 ㊤

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間 : 2022年 1月6日～1月31日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	243	0	243
浜電工業(株)	78	0	78
(有)中泉電気工業	0	217	217
計	321	217	538

●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川営業所	磐田営業所	計
(有)竜東電気工事商会	0	0	0
計	0	0	0

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング*工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	201	71	0	0	272
浜電工業(株)	56	25	0	12	93
(有)中泉電気工業	209	129	0	0	338
計	466	225	0	12	703

●手直票の発行状況

寺井電機(株)

浜電工業(株)

(有)中泉電気工業

} ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間 : 2022年 2月1日～2月28日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	271	0	271
浜電工業(株)	102	0	102
(有)中泉電気工業	2	197	199
計	375	197	572

●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川営業所	磐田営業所	計
(有)竜東電気工事商会	0	0	0
計	0	0	0

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	236	124	0	1	361
浜電工業(株)	91	38	0	0	129
(有)中泉電気工業	224	101	0	0	325
計	551	263	0	1	815

●手直票の発行状況

寺井電機(株)
浜電工業(株)
(有)中泉電気工業

} ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。

【 センター直営班 安全パトロール実績集計表 】

2022年度

上期計(件数)	下期計(件数)	上期・下期計(件数)
33	23	56

上期

実施月日	実施件数	実施者	直営班名	備考
4月20日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
4月22日(金)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
4月27日(水)	3	高塚	寺井電機(株)	
5月18日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
5月27日(金)	1	高塚	浜電工業(株)	
5月31日(火)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
6月8日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
6月17日(金)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
6月24日(金)	1	高塚	浜電工業(株)	
6月29日(水)	3	高塚	(有)中泉電気工業	
7月5日(火)	1	高塚	寺井電機(株)	
7月13日(水)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
7月22日(金)	1	高塚	浜電工業(株)	
7月29日(金)	1	高塚	浜電工業(株)	
8月18日(木)	1	高塚	浜電工業(株)	
8月24日(水)	3	高塚	寺井電機(株)	
8月30日(火)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
9月8日(木)	1	高塚	浜電工業(株)	
9月14日(水)	1	高塚	寺井電機(株)	
9月27日(火)	2	高塚	(有)中泉電気工業	

合計日数 20
 実施件数合計 33 (寺井電機 12) (浜電工業 8) (中泉電気 13)

下期

実施月日	実施件数	実施者	直営班名	備考
10月4日(火)	1	高塚	浜電工業(株)	
10月14日(金)	1	高塚	寺井電機(株)	
10月25日(火)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
11月9日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
11月16日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
11月22日(火)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
11月30日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
12月9日(金)	1	高塚	浜電工業(株)	
12月16日(金)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
12月23日(金)	2	高塚	寺井電機(株)	
1月11日(水)	1	高塚	浜電工業(株)	
1月18日(水)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
1月31日(火)	2	高塚	寺井電機(株)	
2月10日(金)	1	高塚	寺井電機(株)	
2月15日(水)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
2月22日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
3月				

合計日数 16
 実施件数合計 23 (寺井電機 10) (浜電工業 7) (中泉電気 6)

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人


実施年月日	2023 年 1 月 11 日 (水)
実施時間	10:00 ~ 11:00
現場住所 引込柱	掛川市西大渕 60×764
直営班 (会社名)	浜電工業㈱
現場作業者名	松浦俊行 本杉亘 加茂厚作 松田稜詞
パトロール者所見	1. 打合せ前の現場責任者による電柱番号等現場の確認がされていて良かったです。 2. 高所作業車の歯止め良 3. 現場責任者による作業全体の監視がされて作業が進められていて良かったです。 4. 接続時の確認、呼称がされ接続がされていて良かったです。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

607764 西大瀬

浜電工業(株)



安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5年 1月 11日 (水)
実施場所	掛川市西大淵 60ヌ764
工事内容	メッセセン吊3.20V3新設、メッセセン吊臨時撤去
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	浜電工業㈱
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託記は携帯しているか	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・活用用絶縁工具は現場無きように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類)	○	○
昇降柱前点検	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 K Yの実施はよい	○	○
	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無墜落柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
	27 安全帯D環付近にフック取付時に鈍角が付いていないか	○	○
	28 昇柱経路の確認はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	30 検電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇柱動作はよい	○	○
柱上作業	36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取付方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全呼称はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い綱の使用状況はよい	○	○
現場点検	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
計器工事	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	53 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスキ) の使用はよい (計器活線時)	○	○
高所作業車	57 設置場所はよい	○	○
	58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 バックネット内での作業は適切か	○	○
	61 編組めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
その他	65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重資物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 自主検査はよい	○	○

安全監査要項	店舗パトロール	チェック欄
1	安全監査に関する指示 (ポスター・標識など)	○
2	安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○
3	非常時の連絡体制図などの指示	○
4		○
5		○
6	電気事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	○
7	電気工事の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○
8	労働者名簿・技能資格などの管理状況	○
9	関係法令・規程の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○
10	しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○
11		○
12		○
13	個人情報取扱者の限定	○
14	個人情報取扱いの記録の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○
15	個人情報の取扱い等における取扱いと返却・破棄の管理	○
16		○
17		○
18	保護具・防具類の保管状況	○
19	保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○
20	工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○
21	測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○
22	倉庫等の資機材の整理整頓状況	○
23		○
24		○

フォローの実施結果 (実施月: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2023 年 1 月 18 日 (水)
実施時間	10:25 ～ 11:25
現場住所 引込柱	磐田市万正寺 59ヤ154
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	岡田典久 遠藤和宏 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之
パトロール者所見	1. お客さま前の高所作業車の設置位置について、打合せをした上で最適な位置に高所作業車を設置していて良かったです。 2. 監督者より注意事項の指示が出されており良かったです。(低圧手袋の着用指示) 3. ガードマン2名、適切な位置に配置されており良かったです。 4. 作業前の検電、活線作業時の低圧手袋の着用、低圧防護がされていました。 5. 作業終了後反省会が実施されており良かったです。 (反省点：バケット移動時の呼称が一部出来ていなかった。)


※現場写真は別紙参照

安全パトロール

59ヤ154

磐田市万正寺

(有)中泉電気工業



安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5 年 1 月 1 8 日 (水)
実施場所	磐田市万正寺 59ヤ154
工事内容	吊引込DV線張替 (14DV3→22DV3)
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	南中泉電気工業
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業責任者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
1 服装はよい	作業人員は通名か	○	○
2 作業人員は通名か	「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	安全作業必須は携帯しているか	○	○
4 安全作業必須は携帯しているか	健康状態はよい	○	○
5 健康状態はよい	委託証は携帯しているか	○	○
6 委託証は携帯しているか	11 工具・保護具・防具・活用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
11 工具・保護具・防具・活用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	19 KYの実施はよい	○	○
19 KYの実施はよい	23 コム手袋の着用前点検はよい	○	○
23 コム手袋の着用前点検はよい	24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	○	○
24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	25 無懸垂柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
25 無懸垂柱上安全帯の使用前点検はよい	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	27 安全帯D環付近にフック取付時に錆や物等が付いていないか	○	○
27 安全帯D環付近にフック取付時に錆や物等が付いていないか	28 昇降経路の確認はよい	○	○
28 昇降経路の確認はよい	29 3点支持での昇降動作ができているか	○	○
29 3点支持での昇降動作ができているか	30 検電はよい	○	○
30 検電はよい	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
31 昇降設備の設置状況はよい	32 昇降用梯子等の使用状況はよい	○	○
32 昇降用梯子等の使用状況はよい	33 昇降動作はよい	○	○
33 昇降動作はよい	36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	38 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
38 小柱への昇柱方法は適切か	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
39 防具の取付・取外方法はよい	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
40 保護具・防具の使用はよい	41 安全呼吸はよい	○	○
41 安全呼吸はよい	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	43 正しい網の使用方法是よい	○	○
43 正しい網の使用方法是よい	46 踏み板防止措置はよい	○	○
46 踏み板防止措置はよい			

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協会使用欄	センター使用欄
県協会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業責任者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
49 作業責任者は頭章等を着用しているか		○	○
50 作業責任者の監督・指示は適切か		○	○
52 作業開始前の点検はよい		○	○
53 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスク) の使用はよい (計器活線時)		○	○
57 設置場所はよい		○	○
58 有資格者 (技能講習受講者) であるか		○	○
59 高所作業車の操作はよい		○	○
60 バックネット内での作業は適切か		○	○
61 輪留めの活用状況はよい		○	○
62 使用前の規制装置動作確認はよい		○	○
63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか		○	○
65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい		○	○
66 送電後の確認はよい		○	○
67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか		○	○
68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい		○	○
69 自主検査はよい		○	○
その他			

店舗パトロール	チェック欄
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標識など)	
2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	
3 非常時の連絡体制図などの掲示	
4	
5	
6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	
7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	
9 関係法令・規程類の管理状況 (電技・内規・電気工事2法等)	
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	
11	
12	
13 個人情報の取扱者の限定	
14 個人情報等を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	
15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	
16	
17	
18 保護具・防具類の保管状況	
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	
23	
24	

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否

県協会使用欄	センター使用欄
--------	---------

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2023 年 1 月 18 日 (水)
実施時間	11:45 ~ 12:30
現場住所 引込柱	磐田市赤池 56ラ434
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	岡田典久 遠藤和宏 椎葉幹彦 小林尊之
パトロール者所見	1. 高所作業車の移動呼称されていました。 2. ガードマン2名, 適切な位置に配置されており良かったです。 3. 作業前の検電、活線作業時の低圧手袋の着用、低圧防護がされていました。 4. 高所作業車の歯止め適切な取付がされていました。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

563434 磐田市赤池

(有)中泉電気工業



高
23.1.18
塚

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5年 1月 18日 (水)
実施場所	磐田市赤池 56ラ434
工事内容	引込線新設 (14DV3) . 計器取付 . 臨時引込線撤去
パトロール対象	引込線工事 . 計器工事 . 屋内線工事 . 店舗
対象工事店名	栢中泉電気工業
工事店区分	センター直営班 . 協力工事店A . 協力工事店B . 協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 安全証は携帯しているか	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 K Yの実施はよい	○	○
昇降柱前点検	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無蓋落上安全帯の使用前点検はよい	○	○
	26 フルハネス (塵埃防止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
	27 安全帯D環付近にフック取付時に鑑賞しやすい物等が付いていないか	○	○
	28 昇柱経路の確認はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	30 接電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇柱動作はよい	○	○
柱上作業	36 フルハネス (塵埃防止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全呼称はよい	○	○
	42 フルハネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い綱の使用方法はよい	○	○
記録・点検	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄
---------	---------

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
作業の計画・準備	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
計器工事	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	53 安全作業工器具類 (計器工器具用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マス) の使用はよい (計器活線時)	○	○
高所作業車	57 設置場所はよい	○	○
	58 高所作業車 (技能講習受講者) であるか	○	○
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 バックネット内での作業は適切か	○	○
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
その他	65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン・作業区域の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重畳物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 自主検査はよい	○	○

重点	チェック項目	作業者 チェック欄
店舗パトロール	1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○
	2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・K Yなど)	○
	3 非常時の連絡体制図などの掲示	○
	4	○
	5	○
	6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	○
	7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○
	8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○
	9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○
	10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○
	11	○
	12	○
	13 個人情報取扱いの取扱い	○
	14 個人情報取扱いの取扱い (持ち出し・廃棄など)	○
	15 個人情報の取扱い (持ち出し・廃棄など)	○
	16	○
	17	○
	18 保護具・防具類の保管状況	○
	19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○
	20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○
	21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○
	22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○
	23	○
	24	○

フォローの実施結果 (実施月: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2023 年 1 月 31 日 (火)
実施時間	10:35 ~ 12:00
現場住所	周智郡森町中川
引込柱	03マ438
直営班 (会社名)	寺井電機㈱
現場作業者名	市川 俊 水野 昌彦 太田 陸斗 山内 清光 伊藤 拓矢 山本 晃大
パトロール者所見	- カーブの車両の通りもあり、道路横断もあるメッセン吊新設工事でした。交通警備員2名両サイドの適所において、交通誘導がされていました。 - カーブ箇所の両サイドに高所作業車を設置しての工事であり、カラーコン・バーの設置状況は良かったと思います。 - 工事手前に工事お願い看板の設置をした方が良かったかと思いました。 - TBM・KYについて、作業内容の説明、作業者の分担の指示も出されており良かったです。

※現場写真は別紙参照

03マ438 安全ハートロー

寺井電機(株)



安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5年 1月 31日 (火)
実施場所	森町中川 03マ438
工事内容	メッセ吊引込新設 (380V3), 計器取付
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機機
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出	11 工具・保護具・防具・吊線用絶縁工等は損傷が無いように保管されているか	○	○
発	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	○
前	13 搬行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
の		○	○
確		○	○
認		○	○
作	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
業	19 KYの実施はよい	○	○
場		○	○
点	23 コム手袋の着用前点検はよい	○	○
検	24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無墜落柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
昇	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
降	27 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	○	○
柱	28 昇柱経路の確認はよい	○	○
上	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
作	30 降電はよい	○	○
業	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇柱動作はよい	○	○
	36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全帯はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い網の使用状況はよい	○	○
足		○	○
場	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○
点		○	○
検		○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
作 業 場 所 点 検	49 作業責任者は顧客等を案内しているか	○	○
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
計 器 工 事	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	53 安全作業工員 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスキ) の使用はよい (計器活動時)	○	○
高 所 作 業	57 設置場所はよい	○	○
	58 高所作業 (技能講習受講者) であるか	○	○
	59 高所作業の操作方法はよい	○	○
	60 バックネット内での作業は適切か	○	○
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
そ の 他	65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン・作業区域の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重機物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 自主検査はよい	○	○

安全関係事項	店舗パトロール チェック欄
◎ 1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○
◎ 2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○
◎ 3 非常時の連絡体制図などの掲示	○
4	○
5	○
◎ 6 電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出	○
◎ 7 電気工事者の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○
◎ 8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○
◎ 9 関係法令・規程類の管理状況 (電気・内規・電気工事2法等)	○
◎ 10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○
11	○
12	○
◎ 13 個人情報の取扱者の限定	○
◎ 14 個人情報を書き記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○
◎ 15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	○
16	○
17	○
◎ 18 保護具・防具類の保管状況	○
◎ 19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○
◎ 20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○
◎ 21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○
◎ 22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○
23	○
24	○

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否

県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人



実施年月日	2023 年 1 月 31 日 (火)
実施時間	13:25 ~ 14:45
現場住所 引込柱	周智郡森町城下 08ヒ952
直営班 (会社名)	寺井電機㈱
現場作業者名	市川 俊 水野 昌彦 太田 陸斗 山内 清光 伊藤 拓矢 山本 晃大
パトロール者所見	1. メッセン吊新設38DV線の長さが足らなくなる場面、状態を確認し監督者から指示が出され、対応がされていて良かったです。 2. 高所作業車の輪止め状況良好でした。 3. 低圧活線部分の防護、低圧手袋の着用状況良好でした。また、DV線接続時の接続確認、送電時の確認良好でした。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

08t952

寺井電機(株)



高
23.1.31
塚

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5年 1月 31日 (火)
実施場所	森町城下 08ヒ952
工事内容	メッセセン吊引込新設 (38DV3)・計器取付
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機㈱
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必修・工事伝票・その他必要書類)	○	○
昇降柱前点検	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	○	○
	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無懸落柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
	27 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	○	○
	28 昇柱経路の確認はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができていないか	○	○
	30 検電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇柱動作はよい	○	○
柱上作業	36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全呼称はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い綱の使用方法はよい	○	○
足場・保護具・防具類の点検	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトローラー者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォロワーの要否

要・不要

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
作業の危険性・作業責任者	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
計器工事	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マス)	○	○
工事	53 クの使用はよい (計器活線時)	○	○
高所作業車	57 設置場所はよい	○	○
	58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 バックネット内での作業は適切か	○	○
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の強制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出ているか	○	○
その他	65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン・作業区画の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 自主検査はよい	○	○

安全確認事項	店舗パトロール	チェック欄
◎ 1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)		
◎ 2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		
◎ 3 非常時の連絡体制図などの掲示		
4		
5		
◎ 6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出		
◎ 7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)		
◎ 8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		
◎ 9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)		
◎ 10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		
11		
12		
◎ 13 個人情報取扱者の限定		
◎ 14 個人情報を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)		
◎ 15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理		
16		
17		
◎ 18 保護具・防具類の保管状況		
◎ 19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況		
◎ 20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		
◎ 21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		
◎ 22 倉庫等の資機材の整理整頓状況		
23		
24		

フォロワーの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否

県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】


作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2023 年 2 月 10 日 (金)
実施時間	10:10 ~ 11:55
現場住所 引込柱	袋井市川井 53ホ962
直営班 (会社名)	寺井電機㈱
現場作業者名	市川 俊 水野 昌彦 藤本 久夫 伊藤 拓矢 山本 晃大
パトロール者所見	1. 雨の降る中での作業でした。 2. 屋根上の作業、墜落防止措置がされ、慎重な作業がされていました。 2. 計器取付も沢山あったが、計器の上にシートを被せ、計器が濡れないように対策していました。 3. 昇柱時、昇柱梯子の適切な取扱いがされていました。 また、昇柱時のナスカン取付時のゆすり確認も適切に行われていて良かったです。 4. 雨が降っており、滑りやすい状況でしたが、各人慎重な作業が行われていました。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

袋井市川井



寺井電機(株)



高
23.2.10
塚

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5年 2月 10日 (金)
実施場所	袋井市川井 53ホ962
工事内容	引込新設 (60DV3×2), 計器取付 (12台)
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機機
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C
重点	チェック項目
1 服装はよい	作業員
2 作業人員は適正か	作業員
3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	作業員
4 安全作業必須は携帯しているか	作業員
5 健康状態はよい	作業員
6 委託証は携帯しているか	作業員
11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	作業員
12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	作業員
13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	作業員
18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	作業員
19 KYの実施はよい	作業員
23 ゴム手袋の着用前点検はよい	作業員
24 電柱・支線の点検実施はよい	作業員
25 無遮断柱上安全帯の使用前点検はよい	作業員
26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	作業員
27 安全帯D環付近にフック取付時に鑑賞しやすい物等が付いていないか	作業員
28 昇柱経路の確認はよい	作業員
29 3点支持での昇降柱動作ができているか	作業員
30 検電はよい	作業員
31 昇降設備の設置状況はよい	作業員
32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	作業員
33 昇柱動作はよい	作業員
36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	作業員
37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	作業員
38 小柱への昇柱方法は適切か	作業員
39 防具の取付・取外方法はよい	作業員
40 保護具・防具の使用はよい	作業員
41 安全帯はよい	作業員
42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	作業員
43 通い綱の使用状況はよい	作業員
46 踏み板き防止措置はよい	作業員
パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)	
要・不要	

県協会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業員	作業員責任者
49 作業員責任者は腕章等を着用しているか			
50 作業員責任者の監視・指示は適切か			
52 作業開始前の点検はよい			
53 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスキ) の使用はよい (計器活線時)			
57 設置場所はよい			
58 有資格者 (技能講習受講者) であるか			
59 高所作業車の操作方法はよい			
60 ハッチケット内での作業はよい			
61 輪廻めの活用状況はよい			
62 使用前の規制装置動作確認はよい			
63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか			
65 公衆保安の確保 (設置員・セーフティコーン・作業区画の設置) はよい			
66 送電後の確認はよい			
67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか			
68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい			
69 自主検査はよい			

安全作業員	店舗パトロール	チェック欄
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)		
2 安全啓蒙活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		
3 非常時の連絡体制図などの掲示		
4		
5		
6 電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出		
7 電気工事法の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)		
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		
9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)		
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		
11		
12		
13 個人情報の取扱者の限定		
14 個人情報を書き記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)		
15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理		
16		
17		
18 保護具・防具類の保管状況		
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況		
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況		
23		
24		

フォローの実施結果 (実施月: 月 日) 良・否	
県協会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株) 掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人


実施年月日	2023 年 2 月 15 日 (水)
実施時間	10:40 ~ 12:10
現場住所 引込柱	磐田市堀内 58ラ031
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	岡田典久 遠藤和宏 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之
パトロール者所見	1. DV線接続において、N線に白テープが巻いてあり、誤結線防止が図られていて良かったです。 2. ガードマン2名、適切な位置で交通誘導がされていました。 3. 流出部分の低圧防護もされていて良かったです。 4. 作業範囲を囲むように、工事お願い看板が設置されており、通行車両等の注意喚起がされていました。また、矢印看板の設置もされていて良かったです。 5. 道路横断でのDV線新設時、お互いに連絡を取り合い、通行車両に気を配り、慎重な作業がされていました。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

585031 磐田市 堀之内

(有)中泉電気工業



高
23.2.15
塚

安全パトロール票

共同受注業務規程（別紙8）

実施年月日	令和 5年 2月 15日（水）
実施場所	磐田市堀内 58ラ031
工事内容	メッセ吊引込新設2ヶ所、臨時メッセ吊撤去工事、計器取付
パトロール対象	（引込線工事）・（計器工事）・屋内線工事・店舗
対象工事店名	南中泉電気工業
工事店区分	（センター直営班）・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重 点	チェック項目	作業責任者 作業者 チェック欄	作業責任者 作業者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業義務は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・吊降用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい（電気工事士免状・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類）	○	○
昇降柱前点検	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	○	○
	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無懸垂柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
	26 フルハーネス（墜落制止用器具）および安全帯（ワークポジショニング用器具）の点検状況はよい	○	○
	27 安全帯D環付近にフック取付時に鈍角が付いていないか	○	○
	28 昇降柱の点検状況はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	30 検電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇柱動作はよい	○	○
柱上作業	36 フルハーネス（墜落制止用器具）および安全帯（ワークポジショニング用器具）の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全呼称はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い縄の使用方法はよい	○	○
昇降柱上点検	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見（状況により現場状況等も記入する。）

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協会使用欄	センター使用欄

重 点	チェック項目	作業責任者 作業者 チェック欄	作業責任者 作業者 チェック欄
計器工事	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	53 安全作業工具類（計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスクリ）の使用はよい（計器活動時）	○	○
高所作業車	57 設置場所はよい	○	○
	58 有資格者（技能講習受講者）であるか	○	○
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 ハケット内での作業は適切か	○	○
	61 検留めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保はよい	○	○
その他	65 公衆保安の確保（誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置）はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 自主検査はよい	○	○

安全活動管理	店舗パトロール	チェック欄
1 安全啓蒙に関する掲示（ポスター・標語など）	○	○
2 安全諸活動の記録の保管状況（教育・KYなど）	○	○
3 非常時の連絡体制図などの掲示	○	○
4	○	○
5	○	○
6 電気工事法（建設業法）に基づく登録・届出	○	○
7 電気工事法の登録（届出）標識の掲示（店舗・現場）	○	○
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○	○
9 関係法令・規程の常備状況（電技・内規・電気工事2法等）	○	○
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○	○
11	○	○
12	○	○
13 個人情報取扱者の限定	○	○
14 個人情報取扱いの書類等の保管・管理状況（持ち出し・施設など）	○	○
15 個人情報の取扱い等における取扱いと返却・破棄の管理	○	○
16	○	○
17	○	○
18 保護具・防具類の保管状況	○	○
19 保護具・防具類の点検（耐圧試験）記録の保管状況	○	○
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○	○
21 測定器類の保管状況と点検（校正試験）記録の保管状況	○	○
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○	○
23	○	○
24	○	○

フォローの実施結果（実施月： 月 日） 良・否

県協会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2023 年 2 月 22 日 (水)
実施時間	9 : 55 ~ 10 : 55
現場住所	菊川市下平川
引込柱	57ク755
直営班 (会社名)	浜電工業(株)
現場作業者名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞
パトロール者所見	1. 図面通りの施工が出来ず、問い合わせ時間がかかり、スムーズに作業が進められず、クルー全体に作業を早く進めようとする気持ちが見られた。間違い、怪我に繋がる可能性があります。気持ちにゆとりを持った 作業が必要だと思いました。 2. 高所作業車の歯止め取付状況良好でした。 3. 高所作業車の接地取付状況良好でした。



※現場写真は別紙参照

安全パトロール

577755 下平川



浜電工業(株)



高
23.2.22
塚

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2023 年 2 月 22 日 (水)
実施時間	11:05 ~ 12:10
現場住所	菊川市東横地
引込柱	54ク937
直営班 (会社名)	浜電工業㈱
現場作業者名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞
パトロール者所見	1. 引込線引き上げ時、DV線が落下する場面がありました。ロープとしっかり固定し引き上げたかったです。 2. DV線引き上げ時、弱電線のカバーがされて慎重に引き上げがされており良かったです。 3. 監督者の腕章取付されていましたが、ピン止めだけでぶらぶらする状況でした。(腕章がぶらぶらして、物に引っ掛かり怪我等する恐れがあると思います。)

※現場写真は別紙参照

安全ハート口-10

547 237 東横地



浜電工業(株)



高
23.2.22
塚

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5 年 2 月 22 日 (水)
実施場所	菊川市東横地 54ク937
工事内容	メッセ吊引込線 (22DV3) 新設工事, 計器取付
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	浜電工業㈱
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業員 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
確認	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必修・工事伝票・その他必要書類)	○	○
昇降柱前点検	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	○	○
	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無電柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング器具) の点検状況はよい	○	○
	27 安全帯D環付近にフック取付時に鈍角しや鋭い物等が付いていないか	○	○
	28 昇柱経路の確認はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	30 検電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇柱動作はよい	○	○
柱上作業	36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇柱方法は適切	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全帯はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い綱の使用状況はよい	○	○
足場工事	46 踏み板き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

重点	チェック項目	作業員 チェック欄	作業責任者 チェック欄
作業員	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
計器	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
工事	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	53 安全作業工器具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスキ) の使用はよい (計器活線時)	○	○
高所作業	57 設置場所はよい	○	○
	58 資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 ハット内での作業は適切	○	○
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
その他	65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン・作業区画の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 自主検査はよい	○	○

重点	チェック項目	作業員 チェック欄	作業責任者 チェック欄
安全啓蒙	1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○	○
	2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○	○
	3 非常時の連絡体制図などの掲示	○	○
	4	○	○
	5	○	○
安全関係等	6 電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出	○	○
	7 電気工事法の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○	○
	8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○	○
	9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○	○
	10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○	○
	11	○	○
	12	○	○
個人情報	13 個人情報の取扱者の限定	○	○
	14 個人情報履歴の記録の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○	○
	15 個人情報の写真等における扱いと返却・破棄の管理	○	○
	16	○	○
	17	○	○
防犯・防犯	18 保護具・防具類の保管状況	○	○
	19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○	○
	20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○	○
	21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○	○
	22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○	○
	23	○	○
	24	○	○

フォローの実施結果 (実施月: 月 日) 良・否

県協力会使用欄	センター使用欄
---------	---------