

2023 年度 第 2 回 取締役会議事録

(株)掛川電気引込工事センター

1. 招集年月日 2023 年 5 月 26 日
2. 開催日時及び場所 2023 年 7 月 21 日 取締役会 15:00～15:40
中部電力 PG(株)掛川支社 5F 会議室
3. 取締役の数及び出席取締役の数
取締役 6 名 出席取締役 6 名
4. 出席取締役の氏名
(代表取締役社長) 中村 修 (常務取締役) 鶴田昌伸
(取締役) 阿形正好、鈴木基文、木村正勝、栗本光康
5. 出席監査役の氏名
無し
6. その他の出席者氏名
事務長 水野智義
7. 議長の氏名
中村 修
8. 議決事項に特別の利害関係を有する取締役の氏名
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果

■全ての議案は出席取締役の全員賛成多数決議により、原案通りに可決承認された。

定刻になり定款の規程により中村代表取締役社長の挨拶後、議長席について開会する旨を述べて議事に入った。
議長は、先ず、事務長に会議の進行を委任した。
これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。

■議題審議

第 1 号議案:総会における収支報告について (連絡)

【別紙 1】

➤ 6 月 9 日(金)に開催した株主総会・懇親会の収支報告を別紙 1 により、ご報告致します。

第 2 号議案:(株)静岡県電気工事協力会における表彰について (報告)

【別紙 2】

➤ 先月の 6 月 16 日(金)に開催された県協力会の表彰式において表彰を授与されました。
別紙資料を添付しますので、ご確認願います。

第 3 号議案:登記について (連絡)

➤ 総会における承認可決議案に対して、6 月 27 日(火)に法律上の登記証明事項を完了しました。
桑原司法事務所にて登記し、支払費用は 41,780 円でした。
登記事項は役員変更の件

第4号議案:2022年度の脱退者への出資返金について (連絡)

脱退2事業所への返金は7月14日に支払いをしました……支払総額 200,000円

第5号議案:来年度の定時株主総会について (報告)

- 日時 2024年6月7日(金) 16:30～ 懇親会 17:30～ (組合通常総会は15:00～)
- 場所 掛川グランドホテル

第6号議案:2023年度～2024年度(2年間)における役員、委員会の名簿について (報告)

【別紙3】

標題のリスト一覧を別紙のようにご報告致しますので、ご承知お願いします。

第7号議案:技能認定委員会の実施について (報告)

委員会は書面FAX会議としました。

今後、議事録をホームページに掲載します。

第8号議案:直営施工班の技能認定証について (連絡)

共同受注規程のコンプライアンス対応として、6月21日付にて発行完了しました。

直営班は安全パトロールの管理対象として共同受注規程にて認定取り扱いとなっています。

第9号議案:今年度の技能認定のスケジュールについて (報告)

先日開催した技能認定委員会の決議に沿って本年も11月～12月に実施いたしますので、ご承認願います。

スケジュールは事務長が作成し、9月の取締役会にて提案致します。

第10号議案:Sランクの技能維持訓練の完了について (報告)

6月14日、15日の2日間…対象者は16名

中部電力PG(株)菊川配電訓練センターにて実施完了しました。

ホームページに詳細を掲載していますので、ご閲覧願います。

第11号議案:契約更新安全講習会の完了について (連絡)

6月20日(火)10:00～ 掛川生涯学習センターにて、実施完了しました。

出席者は、78名でした。

ホームページに詳細を掲載していますので、ご閲覧願います。

第12号議案:防具の耐電圧試験の実施について (報告)

トエネックサービスによる、防具の耐電圧試験の実施スケジュール連絡です。

通常通りに、1ヶ月前程度にご案内のFAXを事務局から発信致しますので必ず実施をお願い致します。

- 磐田エリア…9月6日(水)～9月12日(火)
- 掛川エリア…9月14日(木)～9月22日(金)

第13号議案:取締役からの議案提出について (連絡)

取締役会に於いて、各取締役からの議案提案(ブロック内で意見の合意形成ができています)は

取締役会開催の事前1か月前に必ず中村社長へメールまたはTELで承認を得るルールになっています。

それを受けて事務長がレジユメに記載致しますので、宜しくお願い致します。

第14号議案:センターの5月度・6月度の月次業務実績報告について (報告)

【別紙4】

月度の実績報告を別紙のように株主様へご報告・情報公開をいたします。

第 15 号議案:協力工事店の 1Q 実績について（報告）

4 月～6 月までの実績報告を別紙のように株主様へご報告・情報公開をいたします。

【別紙 5

第 16 号議案:安全パトロール実績について（報告）

➤ 4 月…3 件

➤ 5 月…5 件

➤ 6 月…3 件

別紙による実績報告を致します。

詳細報告書や写真等はホームページに掲載しますので、ご確認願います。

【別紙 6

<今後の開催日> 会議通知は発行しませんので、個人スケジュールに記入願います。

変更がある場合には、パソコンメールにて連絡をします。

- ・ 2023 年 9 月 22 日(金) 15:00～16:00 掛川電気会館
- ・ 2023 年 11 月 17 日(金) 15:00～16:00 掛川電気会館
- ・ 2024 年 1 月 19 日(金) 15:00～16:00 中部電力 PG(株)掛川支社
- ・ (同上、役員会 16:00～17:00 懇親会 17:30～)
- ・ 2024 年 3 月 15 日(金) 15:00～16:00 掛川電気会館

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。

出席取締役全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

2023 年 7 月 21 日

代表取締役社長	中	村	修	印
常務取締役	鶴	田	昌伸	印
取締役	阿	形	正好	印
取締役	鈴	木	基文	印
取締役	木	村	正勝	印
取締役	栗	本	光康	印

2023 年度

【第 2 回 取締役会資料】

2023.7.21

(株)掛川電気引込工事センター

総会費用収支報告書



～株式会社 掛川電気引込工事センター～

摘 要	予算	実績	差額	備 考
総会資料印刷代	44,840	50,193	▲ 5,353	
掛川グランドホテルへ	389,190	332,395	56,795	
室料	27,000	41,250	▲ 14,250	
看板代	16,200	16,500	▲ 300	
式次第	5,400	5,500	▲ 100	
食事（昼食）代（折半）	15,120	0	15,120	
胸章代（3個）	1,620	825	795	
ペットボトルお茶代	8,850	6,820	2,030	
洋中buffet	315,000	198,000	117,000	
フリードリンク（4種）		63,500	▲ 63,500	
会費入金	0	▲ 56,000	56,000	中部電力P G、保安協会
懇親会会費一部負担	0	0	0	
懇親会不足額	0	0	0	
懇親会事務局会費半額負担	0	0	0	
その他	970	0	970	
合 計	435,000	326,588	108,412	

令和4年度表彰者 各種表彰者一覧表

1 功労者

表 彰 内 容	センター名	氏名および会社名	備 考
中部近畿産業保安監督部長	掛川センター	市 川 電 機	保安功労電気工事業者 R4.8.25
中部近畿産業保安監督部長	藤枝センター	松久電気工事店 松永久雄	保安功労電気工事士 R4.8.25

2 優良技能電気工事店（中部電気工事協力会連合会表彰）[2店]

センター名	工 事 店 名
清水センター	夏 目 電 気 工 業 株 式 会 社
藤枝センター	大 洋 電 設 株 式 会 社

3 良質工事推進工事店 [25店]

センター名	工 事 店 名		
静岡センター	大 王 電 機 株 式 会 社	藤 田 電 気 株 式 会 社	東 部 電 機 工 業 株 式 会 社
	小 笠 原 電 気 株 式 会 社	有 限 会 社 進 栄 電 工	
清水センター	株 式 会 社 鈴 木 電 気 工 業 所	有 限 会 社 岡 村 産 業	株 式 会 社 舩 晃 電 気
藤枝センター	株 式 会 社 太 田	静 央 電 業	森 下 電 気 工 事 店
	有 限 会 社 愛 電	株 式 会 社 伊 熊 電 気	
掛川センター	土 井 電 気 工 事 株 式 会 社	有 限 会 社 中 上 電 工 社	深 田 電 気
	郷 中 電 気 株 式 会 社	有 限 会 社 松 浦 電 気 設 備	
浜松センター	株 式 会 社 東 部 電 気 工 事	有 限 会 社 河 合 電 気	石 川 電 気 工 事 株 式 会 社
	株 式 会 社 倉 田 電 気 商 会	明 光 電 気 株 式 会 社	栄 電 気 工 業 株 式 会 社
	株 式 会 社 万 雄 電 気 工 業 所		

4 小規模工事推進工事店 [5店]

センター名	工 事 店 名	
清水センター	株 式 会 社 鈴 木 電 気 工 業 所	
藤枝センター	株 式 会 社 飯 田 電 機	
掛川センター	有 限 会 社 よ こ い デ ン キ	
浜松センター	株 式 会 社 東 部 電 気 工 事	株 式 会 社 ア ス ミ

5 安全標語・安全イラスト入選者 [5名]

安全標語

賞	センター名	氏 名	工 事 店 名	作 品
最優秀賞	掛川センター	田 安 結 子	株式会社田嶋電気工業所	安全は 基本動作の積み重ね 手順を守ってゼロ災職場
優秀賞	藤枝センター	宮里比菜子	大同電気株式会社	“大丈夫” 気づかぬ慢心 命取り
優秀賞	藤枝センター	良知弘也	大洋電設株式会社	危険箇所 気付いた今が直す時

安全イラスト

賞	センター名	氏 名	工 事 店 名
最優秀賞	掛川センター	中 村 修	有限会社中村電気設備
優秀賞	藤枝センター	増 田 真 帆	株式会社榛原電業

令和4年度優良工事店の表彰 [19店] (中部電力パワーグリッド株式会社 静岡支社長表彰)

直 営 班

センター名	工 事 店 名
静岡センター	有限会社池ヶ谷電機設備
藤枝センター	株式会社メック志太

協力工事店

センター名	工 事 店 名		
静岡センター	株式会社エイデン	赤堀電気工業所	岩崎電機工業所
	日静電機工業株式会社		
清水センター	株式会社晴花電気	有限会社大東電業	
藤枝センター	有限会社YK電気	株式会社焼津電設工業	曾根電機工事店
	有限会社小澤電気商会		
掛川センター	有限会社正晃電設	前島電気工事株式会社	株式会社阿形電気
浜松センター	有限会社鈴木電気商会	有限会社西山電気	三和設備株式会社
	有限会社飯田電気工業所		

2023年度～2024年度 役員及び委員会名簿

2023.6.15
作成 事務長 水野智浩

■組合役員	掛川フロッタ		菊川フロッタ		南部フロッタ		森・山梨フロッタ		袋井フロッタ		磐田フロッタ	
	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名
理事	トモエ電気	篠葉 一仁	箱ツルタ電気	鶴田 昌伸	御阿形電気 阿形 正好 (前理事長)	木村電気	木村 正勝	鶴立正電気	(理事長) 鈴木 基文	箱アサヒ電機	仲村 文宏	
監事					タカヨシ電設 佐々木 隆充	佐々木 隆充	ヤルヨシ電気店 太田 好昭					

■(株)センター役員	掛川フロッタ		菊川フロッタ		南部フロッタ		森・山梨フロッタ		袋井フロッタ		磐田フロッタ	
	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名
取締役	箱中村電気設備 (代表取締役社長) 中村 修	箱ツルタ電気 (常務取締役) 鶴田 昌伸			御阿形電気 阿形 正好	木村電気 木村 正勝	鶴立正電気	鈴木 基文	箱遠州電気工事	栗本 文康		
社外取締役 (配置しない)												
監査役					タカヨシ電設 佐々木 隆充	ヤルヨシ電気店 太田 好昭						

■委員	掛川フロッタ		菊川フロッタ		南部フロッタ		森・山梨フロッタ		袋井フロッタ		磐田フロッタ	
	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名
総務委員会 ((株)センター)	鈴木 基文	正	理事長及び代表取締役社長と事務長で運営(理事長会)									
事業・福利厚生 委員会 (組合)	鈴木 基文	正	美奈電気工業所	石山 朝明	箱内田電設	内田 吾久	箱西山電気	西山 貴之	箱成和電気	中根 正太郎	大田 豊久	箱キタイ電気
技術認定委員会 ((株)センター)	中村 修	正	箱正晃電設	竹嶋 寛也	(有)興本電気工事店	岡本 大亮	栗山電気	塩箱 均	タケトミ電気	八木 昭悠	中村電気工事(株)	其田 謙昭
安全委員会 ((株)センター)	中村 修	正	箱川北電気	前良 清文	池本電気工事	池本 友也	赤堀電設	赤堀 稔	箱三電工	三浦 裕之	箱モソヤ電気	石黒 和彦
小規模工事推進 委員会 ((株)センター)	中村 修	正	代表取締役社長及び常務取締役と事務長、センター安全パトロール専従要員で運営									
代表取締役社長及び常務取締役と事務長で運営(トツツ会)												

(2023年度の組合総会時)	議 長	箱山電機工業所	秋山 博昭	
----------------	-----	---------	-------	--

フロッタ長	なし		藤下電器	藤下 勝	御阿形電気	阿形 正好	なし		なし		栗田電気	栗田 克人
会 計	箱山電工	松永 亮功	土井電気工事(株)	土井 紀弥	栗山電気	塩箱 均	仲佐藤フニキ	尾崎 昌志	御小瀬電業所	小瀬 品	市川電機	市川 良一

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間 : 2023年5月1日～5月31日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	272	0	272
浜電工業(株)	71	0	71
(有)中泉電気工業	1	215	216
計	344	215	559

●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川営業所	磐田営業所	計
(有)竜東電気工事商会	0	0	0
計	0	0	0

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング*工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	224	97	0	6	327
浜電工業(株)	54	19	0	3	76
(有)中泉電気工業	199	183	0	20	402
計	477	299	0	29	805

●手直票の発行状況

寺井電機(株)
浜電工業(株)
(有)中泉電気工業

} ありませんでした。

●クレーム、その他

浜電工業(株)

2023年5月17日(水)

引込線点検・改修工事(劣化張替)に出向した際、高所作業車使用不可の現場で、
1階の屋根の上に梯子をかけたところ、雨樋を破損した。

※別紙報告書提出済、修理完了済

2023年5月25日(木)

掛川市大坂の道路上にて、現場へ向かうため高所作業車を運転中、
右折待ちしている車(B)の後ろに停車中の車(A)に衝突してしまい、
(A)が押し出されて(B)にも接触してしまった。

※別紙報告書提出済

劣化張替工事での樋破損の事象

2023.05.25
中村




工事者：浜電工業(株)
事象日時：2023/5/18 13:30頃



2023.05.19 11:20～
テープとボンド程度の補修では
雨の日は、樋の破損部分から
雨がしたり落ちる
場所が玄関正面の為
修理が望ましいと考える。 中村

2023.05.19 13:14
浜電/加茂さんと中村、電話で協議。
樋もかなり古く、継手があるか微妙。
お客様も高齢で出歩かない様子であり
お客様ご意向で修理不要と言ってくれて
いる為、勝手に修理を進めにくい状況。
息子さんの回答を待ち
今後対応していく。浜電さんの
連絡先は度し済みなのでOK。
中村

2023.05.19 17:40
浜電/加茂さんより連絡あり
「雨水が滴り落ちないような
修繕が必要と思えてきたので考えます。」
との事。 中村



事故報告書

		センター	関係者	発行
				
報告区分	中電関係分・その他			
受信 R5年5月25日 10時09分	報告元 (株) 掛川電気引込工事センター			
事故の種類	感電 墜落 災害 交通 その他 ()			
発生日時	R5年 5月 25日 (木) 10時 00分 天候 曇り			
発生場所	場所 電柱番号 静岡県掛川市大坂 455 付近			
罹災者	直営班 (専任班・直営班) 協力工事店 A B C 従事者ランク (S) A B C 公衆 (男・女) 死亡 (負傷なし)			
	工事店名 氏名 満年齢 浜電工業 (株) 松田 稜詞 29才			
事故の状況 ① 現場へ向かう為、高所作業車で走行していた。 (東から西へ) ② 走行中ギアがうまく入らず前方から目を離した。 ③ 目を離している際、同乗者の「危ない」という声で前方を目視した。 ④ Bの車が右折待ちしていることに気がつかずそのままBの後ろに停車していたAの車に衝突した。 ⑤ 衝突する寸前ブレーキを踏みギアを落したが間に合わなかった。 ⑥ 衝突した際、A(青)の車とその反動でB(オレンジ)の車に接触した。				
今後の対策 作業車の特性を十分に理解する。 運転意識を改める為に、定期的に交通安全の意識をグループ内で再確認する。				
処置 (5/25現在) 当事者・同乗者に怪我・痛み無し。 被害者A 衝突時に体に力んだ為、足が痺れた。病院に行って診察したところ軽度の胸の痛みがある。 被害者B 痛みは無いが首に違和感がある。病院に行ったところ特に外傷は無し。				
備考 相手車両はどちらも同乗者は無し。				





社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間：2023年6月1日～6月30日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	291	0	291
浜電工業(株)	78	0	78
(有)中泉電気工業	7	184	191
計	376	184	560

●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川営業所	磐田営業所	計
(有)竜東電気工事商会	0	0	0
計	0	0	0

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	257	109	0	0	366
浜電工業(株)	67	38	0	4	109
(有)中泉電気工業	177	95	0	38	310
計	501	242	0	42	785

●手直票の発行状況

寺井電機(株)

浜電工業(株)

(有)中泉電気工業

} ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。

(株)掛川電気引込工事センター協力工事店A、B、C
 < 4月～6月 工事件数 >

社長	事務長	報告者
		

※協力工事店A、B、Cが中部電力PG(株)の管内で施工し、検査を完了した工事件数

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	計
24001	(有) 秋 山 電 機 工 業 所	B	1				1
24002	(株) 阿 形 電 気	A	16				16
24004	(株) 内 田 電 設	A	17				17
24011	(株) 川 北 電 気	A	4				4
24014	(有) 川 村 電 気 設 備	A	20				20
24015	共 栄 電 気 工 業 所	C	2				2
24018	(株) 齊 藤 電 気	A	16				16
24019	(株) 三 和 電 設	A	11				11
24020	(有) 佐 々 木 電 気	C	0				0
24023	(有) 松 英 電 気 設 備 工 業 所	A	3				3
24024	(有) 政 和 電 気	A	19				19
24025	(有) 正 晃 電 設	A	38				38
24026	(同) 岡 本 電 気 工 事 店	B	3				3
24027	(株) 中 遠 電 気	A	8				8
24028	土 井 電 気 工 事 (株)	A	24				24
24029	(有) 中 上 電 工 社	B	16				16
24030	浜 電 工 業 (株)	A	27				27
24031	浜 岡 テ レ ビ 協 業 組 合	C	0				0
24032	平 田 電 気 商 会	B	5				5
24036	藤 田 電 気 工 事	C	3				3
24037	堀 之 内 電 気 商 会	B	1				1
24039	(有) 松 浦 電 気 設 備	C	1				1
24040	栗 山 電 気	C	1				1
24043	(有) ツ ル タ 電 気	C	0				0
24045	(有) 岩 瀬 電 気 工 業	C	3				3
24051	(有) 地 代 電 気	C	0				0
24052	鈴 木 電 設	B	11				11
24055	(有) 佐 藤 電 気 工 業 社	C	6				6
24058	(有) 中 村 電 気 設 備	A	19				19
24059	(有) 東 伸 電 設	C	0				0
24061	(有) 北 島 電 気 工 業	A	15				15
24069	池 本 電 気 工 事	C	4				4
24070	(有) 裕 和 電 設	A	18				18
24076	小 谷 電 気	C	0				0
24079	(株) 田 嶋 電 気 工 業 所	A	32				32
24081	タ カ ヨ シ 電 設	C	2				2
24082	(有) 松 永 電 工	B→C(6/21～)	20				20
24083	赤 堀 電 設	C	2				2
24084	木 村 電 気	C	4				4
24087	高 橋 電 気	C	6				6
24088	マ ル ヨ シ 電 気 店	C	1				1
24089	S K 電 気 商 会	C	0				0
24101	藤 下 電 器	C	0				0
24102	ト モ エ 電 気	C	28				28
24103	(株) 鳥 羽 電 気	A	13				13
24107	(株) 西 山 電 気	C	10				10
24110	(有) 水 野 電 器	C	0				0
24112	(株) 静 岡 太 陽 設 備	C	1				1

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	計
24307	(有) 遠 州 電 気 工 事	B	11				11
24312	光 生 電 気 設 備 (有)	A	22				22
24315	昭 和 電 気 工 事 (株)	C	6				6
24325	前 島 電 気 工 事 (株)	A	19				19
24327	(有) 村 越 電 気 工 業 社	B→C(6/21～)	1				1
24329	(有) よ こ い デ ン キ	B	0				0
24330	(有) 竜 東 電 気 工 事 商 会	C	0				0
24331	鈴 木 電 気 工 事	B	0				0
24334	(有) 興 豊 電 気 工 事	B	0				0
24335	山 中 電 気 工 事	C	0				0
24340	(有) 恵 電 社	C	0				0
24345	(有) ナ ガ タ 電 気 工 業 所	C	6				6
24346	(有) 祥 浩 電 気 工 業 所	C	1				1
24347	岩 田 電 気 工 事	C	2				2
24352	石 晃 電 気 設 備	B	1				1
24353	山 崎 電 気	A	28				28
24356	市 川 電 機	B	3				3
24358	稲 垣 電 機	B	10				10
24361	(株) キ タ イ 電 気	A	23				23
24364	あ お で ん き 工 房	C	1				1
24367	深 田 電 気	B	7				7
24501	(有) モ ン ヤ 電 気	B	1				1
24502	(株) 小 澤 電 業 所	A	15				15
24505	(有) 加 陽 電 気	B	7				7
24506	郷 中 電 気 (株)	B→C(6/21～)	2				2
24507	(有) 佐 藤 デ ン キ	B	10				10
24508	(株) ラ イ ト ワ ー ク	A	7				7
24516	(有) 小 川 電 気 店	C	2				2
24518	(株) 立 正 電 気	A	15				15
24520	(有) テ ラ デ ン	B	4				4
24522	竹 下 電 気 工 事 社	C→D(6/21～)	0				0
24524	大 豊 電 気 (株)	A	9				9
24525	弘 和 電 業	C	0				0
24528	(株) 大 王	C	0				0
24529	二 興 電 気 工 事	B	0				0
24533	(株) ト ラ ス ト	A	13				13
24534	タ ケ ト ミ 電 気	C	0				0
24535	(株) 三 電 工	B	1				1
24536	後 藤 電 気	D→C(6/21～)	0				0

	(4月～6月)	(7月～9月)	(10月～12月)	(1月～3月)	計
協力工事店A	451				451
協力工事店B	115				115
協力工事店C	92				92
合計	658	0	0	0	658

作成日：2023年7月7日
作成者：三木

【 センター直営班 安全パトロール実績集計表 】



2023年度

上期計(件数)	下期計(件数)	上期・下期計(件数)
11	0	11

上期

実施月日	実施件数	実施者	直営班名	備考
4月12日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
4月19日(水)	1	高塚	浜電工業(株)	
4月26日(水)	—	高塚	(有)中泉電気工業	大雨のため中止
5月10日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
5月24日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
5月31日(水)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
6月7日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
6月14日(水)	—	高塚	浜電工業(株)	工事無しのため中止
6月28日(水)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
7月				
8月				
9月				

合計日数 7
 実施件数合計 11 (寺井電機 6) (浜電工業 3) (中泉電気 2)

下期

実施月日	実施件数	実施者	直営班名	備考
10月				
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

合計日数 0
 実施件数合計 0 (寺井電機 0) (浜電工業 0) (中泉電気 0)

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2023 年 5 月 10 日 (水)
実施時間	10:15 ~ 11:10
現場住所	掛川市大池
引込柱	00ニ863
直営班 (会社名)	寺井電機(株)
現場作業者名	市川 俊 藤本久夫 伊藤 拓矢 山本 晃大
パトロール者所見	1. 先方お客さま進入口に量水器があったが、板を量水器の上に被せ量水器の蓋が保護されていて良かったです。 2. TBM-KY時、図面を見ながら説明がされていました。また、工事分担の指示がされていました。 3. 交通誘導員が両サイドに配置され、お互い連絡を取り合い誘導がされていました。 4. 送電後の確認時、機器を使用し確認がされていました。

※現場写真は別紙参照

安全ハトロー

00=863 大池

寺井電機(株)



高
23.5.10
祭

寺井電機(株)

00-863 下池

23.5.11



量水器保護がされていきました。(高所進入前)

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5年 5月 10日 (水)
実施場所	掛川市大池 00ニ863
工事内容	メッセン吊引込(22DV3)新設、臨時メッセン吊引込(3.2DV3)撤去、計器付
パトロール対象	(引込線工事)・(計器工事)・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機㈱
工事店区分	(センター直営班)・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重 点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一 般	1 服装はよい		
	2 作業人員は適正か		
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か		
	4 安全作業必須は携帯しているか		
	5 健康状態はよい		
	6 委託証は携帯しているか		
出 発 前 の 確 認	11 工具・保護具・防具・活用用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか		
	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか		
	13 携行品はよい(電気工事士伏・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類)		
昇 降 柱 前 点 検	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい		
	19 K Yの実施はよい		
	23 ゴム手袋の着用前点検はよい		
	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか		
	25 無塵落柱上安全帯の使用前点検はよい		
	◎ 26 フルハース(塵埃抑制用器具)および安全帯(ワークポジショニング用器具)の点検状況はよい		
	◎ 27 安全帯D環付近にフック取付時に騒音しやすい物等が付いていないか		
	◎ 28 昇柱経路の確認はよい		
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか		
	30 検電はよい		
柱 上 作 業	31 昇降設備の設置状況はよい		
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい		
	33 昇柱動作はよい		
	◎ 36 フルハース(塵埃抑制用器具)および安全帯(ワークポジショニング用器具)の使用状況はよい		
	◎ 37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい		
	◎ 38 小柱への昇柱方法は適切か		
	◎ 39 防具の取付・取外方法はよい		
	◎ 40 保護具・防具の使用はよい		
	41 安全呼称はよい		
	◎ 42 フルハースのフックの取付位置はよい		
足 場 上 作 業	43 通い網の使用方法はよい		
	46 踏み抜き防止措置はよい		

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フオローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄
	  

重点	チェック項目	作業者	作業責任者
計器工事	49 作業責任者は図章等を着用しているか	—	○
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	—	○
	52 作業開始前の点検はよいか	○	—
	53 安全作業工芸類（計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバ・安全マスキ）の使用はよいか（計器活線時）	○	—
高所作業車	57 設置場所はよいか	○	—
	58 有資格者（技能講習受講者）であるか	○	—
	59 高所作業車の操作方法はよいか	○	—
	60 バックネット内での作業は適切か	○	—
	61 輪留めの活用状況はよいか	○	—
	62 使用前の規制装置動作確認はよいか	○	—
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	—
その他	65 公衆保安の確保（誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置）はよいか	○	—
	66 送電後の確認はよいか	○	—
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	—
	68 重物の運搬・吊り上げ方法はよいか	—	○
	69 自主検査はよいか	○	○

安全衛生管理	店舗パトロール	チャック欄
◎ 1	安全啓発活動の掲示 (ポスター・標語など)	
◎ 2	安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	
◎ 3	非常時の連絡体制図などの掲示	
4		
5		
◎ 6	電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	
◎ 7	電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	
◎ 8	労働者名簿・技能資格などの管理状況	
◎ 9	関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事 2 法等)	
◎ 10	しゅん工記録・自主検査などの記録保管状況	
11		
12		
◎ 13	個人情報取扱いの取扱いの取扱い	
◎ 14	個人情報取扱いを記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	
◎ 15	個人情報取扱いの取扱い等における扱いと返却・破棄の管理	
16		
17		
◎ 18	保護具・防具類の保管状況	
◎ 19	保護具・防具類の点検 (耐久試験) 記録の保管状況	
◎ 20	工具類の点検整備状況と記録の保管状況	
◎ 21	測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	
◎ 22	倉庫等の資機材の整理整頓状況	
23		
24		

フオローの実施結果（実施月日： 月 日）		良・否
県協会の使用欄		センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人


実施年月日	2023 年 5 月 10 日 (水)
実施時間	11:25 ~ 12:10
現場住所 引込柱	掛川市篠場 51ヌ303
直営班 (会社名)	寺井電機(株)
現場作業者名	市川 俊 藤本久夫 伊藤 拓矢 山本 晃大
パトロール者所見	1. 片側通行となる現場でしたが、両サイドにガードマンを配置し、お互いに連絡を取り合い誘導がされていました。 2. TBM-KY時、図面を見ながら説明がされていました。また、工事分担の指示がされていました。 3. 梯子を使用しての家屋則支持点での作業でした。梯子は下で支えられていました。 4. 送電後の確認は機器を使用し確認がされていました。

※現場写真は別紙参照

安全ハートロー

5/2303 篠場

寺井電機(株)



安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5 年 5 月 10 日 (水)
実施場所	掛川市役場 51ヌ303
工事内容	メッセン吊引込(2.2DV3)新設
パトロール対象	(引込線工事)・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機株式会社
工事店区分	(センター直営班)・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業責任者 作業者 作業責任者 作業責任者
1	服装はよい	○
2	作業人員は適正か	○
3	「作業従事者名簿」記載の作業員か	○
4	安全作業必須は携帯しているか	○
5	健康状態はよい	○
6	委託証は携帯しているか	○
11	工具・保護具・防具・活用用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○
12	作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○
13	搬入品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○
18	TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○
19	KYの実施はよい	○
23	ゴム手袋の着用前点検はよい	○
24	電柱・支線の点検点検を実施したか	○
25	無塵汚染上安全帯の使用前点検はよい	○
26	フルハーネス (懸吊止用器具) および安全帯 (ワークポジション)	○
27	安全帯 (懸吊止用器具) の点検状況はよい	○
28	安全帯 (懸吊止用器具) の点検状況はよい	○
29	3点支持での昇降動作ができているか	○
30	検電はよい	○
31	昇降設備の設置状況はよい	○
32	昇降設備 (梯子) の使用状況はよい	○
33	昇降動作はよい	○
36	フルハーネス (懸吊止用器具) および安全帯 (ワークポジション)	○
37	作業用具の使用状況はよい	○
38	柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○
39	小柱への昇降方法は適切か	○
40	防具の取付・取外方法はよい	○
41	保護具・防具の使用はよい	○
42	フルハーネスのフックの取付位置はよい	○
43	フルハーネスのフックの使用状況はよい	○
46	踏み板防止措置はよい	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

パトロール者所見	要・不要
要・不要	

県協定会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業責任者 作業者 作業責任者 作業責任者
49	作業責任者は腕章を着用しているか	○
50	作業責任者の監視・指示は適切か	○
52	作業開始前の点検はよい	○
53	安全作業用具類 (計器・絶縁防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マス)	○
57	設置場所はよい	○
58	有資格者 (技能講習受講者) であるか	○
59	高所作業車の操作方法はよい	○
60	バックネット内での作業は適切か	○
61	輪留めの活用状況はよい	○
62	使用前の規制装置動作確認はよい	○
63	高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○
65	公衆保安の確保 (誘導員・セーフティーコーン・作業区画の設置) はよい	○
66	送電後の確認はよい	○
67	個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○
68	重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○
69	自主検査はよい	○

重点	チェック項目	作業責任者 作業者 作業責任者 作業責任者
1	安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○
2	安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○
3	非常時の連絡体制図などの掲示	○
4		○
5		○
6	電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出	○
7	電気工事者の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○
8	労働者名簿・技能資格などの管理状況	○
9	関係法令・規程類の管理状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○
10	しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○
11		○
12		○
13	個人情報取扱者の限定	○
14	個人情報取扱いの記録の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○
15	個人情報の複製等における扱いと返却・破棄の管理	○
16		○
17		○
18	保護具・防具類の保管状況	○
19	保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○
20	工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○
21	測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○
22	倉庫等の資機材の整理整頓状況	○
23		○
24		○

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日)	良・否
県協定会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人


実施年月日	2023 年 5 月 24 日 (水)
実施時間	8 : 5 5 ~ 9 : 4 5
現場住所 引込柱	掛川市三俣 61エ441
直営班 (会社名)	浜電工業㈱
現場作業者名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞 大串和樹
パトロール者所見	1. TBM-KY図面を見ながら説明がされていました。 ・クルー員から不明点等の質問が出ていて、不明点解消されて作業に入っていた。 ・KYについては、監督者からの注意点のみでした。 2. 高所作業車の輪止めは取付されていましたが、小さな輪止めがされていました。大きい輪止めを使用した方が良いとおと思います。 3. お互い連絡を取り合い作業が進められていました。 4. 高所作業車を囲むようにカラーコーン、バーが設置されていました。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

掛川市三俣 61エ441

浜電工業(株)



高
23.5.24
塚

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5 年 5 月 24 日 (水)
実施場所	掛川市三俣 61エ441
工事内容	引込線張替 (直3.2DV3/吊22DV3)・計器取付
パトロール対象	(引込線工事)・(計器工事)・屋内線工事・店舗
対象工事店名	浜電工業㈱
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前	11 工具・保護具・防具・着脱用絶縁工具は損傷がないように保管されているか	○	○
確認	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 搬行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	○	○
昇降柱前点検	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無墜落柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
	27 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	○	○
	28 昇降柱の点検状況はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	30 降電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇降柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇降柱動作はよい	○	○
柱上作業	36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇降方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全帯はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い線の使用状況はよい	○	○
昇降柱上作業	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○
パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)			

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協会使用欄	センター使用欄
--------	---------

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
◎	49 作業責任者は腕章を着用しているか	○	○
◎	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	53 安全作業工器具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスキ) の使用はよい (計器活動時)	○	○
	57 設置場所はよい	○	○
	58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
◎	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 バックネット内での作業は適切か	○	○
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○
◎	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
	65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン・作業区域の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重宝物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 自主検査はよい	○	○
その他			

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
◎	1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○	○
◎	2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○	○
◎	3 非常時の連絡体制図などの掲示	○	○
	4	○	○
	5	○	○
◎	6 電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出	○	○
◎	7 電気工事法の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○	○
◎	8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○	○
◎	9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○	○
◎	10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○	○
	11	○	○
	12	○	○
◎	13 個人情報取扱者の限定	○	○
◎	14 個人情報取扱いの書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○	○
◎	15 個人情報の取扱い等における扱いと返却・廃棄の管理	○	○
	16	○	○
	17	○	○
◎	18 保護具・防具類の保管状況	○	○
◎	19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○	○
◎	20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○	○
◎	21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○	○
◎	22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○	○
	23	○	○
	24	○	○

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日)	良・否
県協会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人



実施年月日	2023 年 5 月 24 日 (水)
実施時間	10:05 ~ 11:10
現場住所 引込柱	御前崎市池新田 63サ994
直営班 (会社名)	浜電工業(株)
現場作業者名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞 大串和樹
パトロール者所見	1. TBM-KY図面を見ながら説明がされていました。 ・KYについては、監督者からの注意点のみでした。 2. 低圧活線時の低圧手袋の着用 (良) 3. お互い連絡を取り合い作業が進められていました。 4. 高所作業車を囲むようにカラーコーン, バーが設置されていました。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

御前崎市池新田 63廿994

浜電工業(株)



安全パトロール票

実施年月日	令和 5 年 5 月 2 4 日（水）
実施場所	御前崎市池新田 63サ994、898
工事内容	14D V3引込線取付、2.0DV2臨時撤去、計器取付
パトロール対象	（引込線工事）・（計器工事）・ 屋内線工事 ・ 店舗
対象工事店名	浜電工業㈱
工事店区分	（センター直営班）・ 協力工事店A ・ 協力工事店B ・ 協力工事店C

重 点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前	11 工具・保護具・防具・活用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
発	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	○
行	13 携行品はよい（電気工事士免状・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類）	○	○
の	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
確	19 KYの実施はよい	○	○
認	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無墜落柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
昇降柱	26 フルハーネス（墜落制止用器具）および安全帯（ワークポジショニング用器具）の点検状況はよい	○	○
前点検	27 安全帯D懸付近にフック取付時に鈍臭いやすい物等が付いていないか	○	○
	28 昇柱経路の確認はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	30 検電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇柱動作はよい	○	○
柱上作業	36 フルハーネス（墜落制止用器具）および安全帯（ワークポジショニング用器具）の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全帯はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い綱の使用方法はよい	○	○
足場・作業	46 踏み板き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見（状況により現場状況等も記入する。）

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄
---------	---------

重 点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
計器工事	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	53 安全作業工具類（計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスキ）の使用はよい（計器活線時）	○	○
高所作業車	57 設置場所はよい	○	○
	58 有資格者（技能講習受講者）であるか	○	○
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 ハケット内での作業は適切か	○	○
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
その他	65 公衆保安の確保（誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置）はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 自主検査はよい	○	○

重 点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
安全啓蒙に関する指示（ポスター・標語など）	1 安全啓蒙に関する指示（ポスター・標語など）	○	○
安全諸活動の記録の保管状況（教育・KYなど）	2 安全諸活動の記録の保管状況（教育・KYなど）	○	○
非常時の連絡体制図などの掲示	3 非常時の連絡体制図などの掲示	○	○
電気工事（建設業法）に基づく登録・届出	6 電気工事（建設業法）に基づく登録・届出	○	○
電気工事の登録（届出）標識の掲示（店舗・現場）	7 電気工事の登録（届出）標識の掲示（店舗・現場）	○	○
労働者名簿・技能資格などの管理状況	8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○	○
関係法令・規程の常備状況（電技・内規・電気工事2法等）	9 関係法令・規程の常備状況（電技・内規・電気工事2法等）	○	○
しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○	○
個人情報の取扱者の限定	13 個人情報の取扱者の限定	○	○
個人情報の取扱いの書類等の保管・管理状況（持ち出し・施錠など）	14 個人情報の取扱いの書類等の保管・管理状況（持ち出し・施錠など）	○	○
個人情報の複写等における取扱いと返却・破棄の管理	15 個人情報の複写等における取扱いと返却・破棄の管理	○	○
保護具・防具類の保管状況	18 保護具・防具類の保管状況	○	○
保護具・防具類の点検（耐圧試験）記録の保管状況	19 保護具・防具類の点検（耐圧試験）記録の保管状況	○	○
工具類の点検整備状況と記録の保管状況	20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○	○
測定器類の保管状況と点検（校正試験）記録の保管状況	21 測定器類の保管状況と点検（校正試験）記録の保管状況	○	○
倉庫等の資機材の整理整頓状況	22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○	○

フォローの実施結果（実施月： 月 日）	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人


実施年月日	2023 年 5 月 31 日 (水)
実施時間	10:30 ~ 11:50
現場住所 引込柱	磐田市気子島 56ㄥ561、562
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	岡田典久 遠藤和宏 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之
パトロール者所見	1. 現場は雨から曇りに変わる天候の現場で、途中からカップを脱ぐ作業者もいました。 ・ 監督者カップを脱いだ後、腕章を取付した方が良かったです。 2. 通行止での作業でしたが、進入口にお願い看板が設置され、ガードマンの誘導がされており良かったです。 3. 先方小柱は、梯子での作業がされていました。 ・ 雨が降り先方柱への進入路がぬかるんでいて、高所作業車の進入時にタイヤが埋まってしまう可能性がある為、梯子での作業にしたとの事であった。 4. 送電時の電圧確認、電圧の実測値も声を出して確認がされていて良かったと思います。

※現場写真は別紙参照

安全10トール

磐田市気子島 56工~~561~~561, 562

海中央電気工業



安全パトロール

磐田市気子島 56工 561, 562

(有)中島電気工業



高
23.5.31
塚

共同受業業務規程(別紙8)

黒協力会使用印	セスタ一使用印
---------	---------

重 点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
作業 の 責任 者 の 氏 名			
	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	—	△
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	—	○
計	52 作業開始前の点検はよいか	—	—
器	53 安全作業工員類（計器工事項用短絡防止キャップ・絶縁ドライバ等・安全マス クの）の使用はよいか（計器活線時）	—	—
工			
事			
	57 設置場所はよいか	○	—
高	58 有資格者（技能講習受講者）であるか	○	—
所	59 高所作業車の操作方法はよいか	○	—
作	60 バックネット内での作業は適切か	○	—
業	61 残留めの活用状況はよいか	○	—
車	62 使用前の規制装置動作確認はよいか	○	—
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	—
	65 公衆保安の確保（誘導員・セーフティコーン・作業区画の設置）はよいか	○	—
そ	66 送電後の確認はよいか	○	—
の	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	—
他	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよいか	—	—
	69 自主検査はよいか	○	—

フォロワーの実施結果（実施月日： 月 日）		県協力会使用欄		センター使用欄	

県協力会使用林	センター使用林
---------	---------

要，不要

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株) 掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人



実施年月日	2023 年 6 月 7 日 (水)
実施時間	10:05 ~ 10:35
現場住所	掛川市下垂木
引込柱	01ヌ423
直営班 (会社名)	寺井電機㈱
現場作業者名	市川 俊 水野昌彦 藤本久夫 伊藤 拓矢 山本 晃大
パトロール者所見	1. TBM-KYは監督者は図面が全員に見えるようにして、図面を見ながら工事説明がされていました。また、工事分担の指示が出されていました。 2. 必要箇所に低圧防護がされていました。 3. 監督者による工事全体の監視がされていました。 4. 高所作業車のバケットに入る前に補助フックの取り付けがされていました。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

掛川市下垂木 01又423

寺井電機(株)



安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5年 6月 7日 (水)
実施場所	掛川市下垂木 01ヌ423
工事内容	メッセン吊引込(14D/V3)撤去
パトロール対象	(引込線工事)・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機株式会社
工事店区分	(センター直営班)・協カ工事店A・協カ工事店B・協カ工事店C

重点	チェック項目	作業責任者 作業者 チェック欄	作業責任者 作業者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・足縁用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか		
	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか		
	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)		
	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	○	○
	23 コム手袋の着用前点検はよい	—	—
	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	—	—
	25 無感落柱上安全帯の使用前点検はよい	—	—
昇降柱前点検	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	—	—
	27 安全帯D環付近にフック取付時に錆や付着物が付いていないか	—	—
	28 昇柱経路の確認はよい	—	—
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	—	—
	30 検電はよい	—	—
	31 昇降設備の設置状況はよい	—	—
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	—	—
	33 昇柱動作はよい	—	—
柱上作業	36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	—	—
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	—	—
	38 小柱への昇柱方法は適切か	—	—
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全呼称はよい	—	—
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 正しい網の使用方法はよい	○	○
昇降柱上作業	46 踏み抜き防止措置はよい	—	—

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業責任者 作業者 チェック欄	作業責任者 作業者 チェック欄
計器工事	49 作業責任者は腕章を着用しているか	—	—
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	—	—
	52 作業開始前の点検はよい	—	—
	53 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスケット) の使用はよい (計器活動時)	—	—
高所作業車	57 設置場所はよい	○	○
	58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 バケット内での作業は適切か	○	○
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出ているか	○	○
その他	65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティーコーン、作業区画の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	—	—
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	—	—
	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	—	—
	69 目主検査はよい	○	○

安全帯設置確認	店舗パトロール	チェック欄
○ 1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)		
○ 2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		
○ 3 非常時の連絡体制図などの掲示		
4		
5		
○ 6 電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出		
○ 7 電気工事の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)		
○ 8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		
○ 9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)		
○ 10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		
11		
12		
○ 13 個人情報取扱者の限定		
○ 14 個人情報取扱いの登録・管理状況 (持ち出し・施錠など)		
○ 15 個人情報の取扱い等における扱いと返却・破壊の管理		
16		
17		
○ 18 保護具・防具類の保管状況		
○ 19 保護具・防具類の点検 (耐久試験) 記録の保管状況		
○ 20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		
○ 21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		
○ 22 倉庫等の資機材の整理整頓状況		
23		
24		

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人




実施年月日	2023 年 6 月 7 日 (水)
実施時間	10:45 ~ 11:15
現場住所 引込柱	掛川市下垂木 01ネ791
直営班 (会社名)	寺井電機㈱
現場作業者名	市川 俊 水野昌彦 藤本久夫 伊藤 拓矢 山本 晃大
パトロール者所見	1. TBM-KYは監督者は図面が全員に見えるようにして、図面を見ながら工事説明がされていました。また、工事分担の指示が出されていました。 2. 低圧防護がされ、低圧活線作業がされていました。 3. 送電後の確認は機器を使用し確認がされていました。 4. 高所作業車からの降車時、バケットから出て手すり等を持ち、安定した姿勢で降車がされていました。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

掛川市下壘木 01ネ791

寺井電機(株)



安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5年 6月 7日 (水)
実施場所	掛川市下垂木 01ネ791
工事内容	メッセン吊引込 (2.6DV3) 臨時新設 ポリカン取付
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機機樹
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業義務は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか		
発前	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか		
の確認	13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類)		
作業	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	○	○
	23 コム手袋の着用前点検はよい	—	—
	24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	—	—
	25 無感落柱上安全帯の使用前点検はよい	—	—
昇降	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	—	—
柱	27 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	—	—
前	28 昇降設備の点検状況はよい	—	—
点	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	—	—
検	30 検電はよい	—	—
	31 昇降設備の設置状況はよい	—	—
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	—	—
	33 昇柱動作はよい	—	—
柱上	36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	—	—
作業	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	—	—
	38 小柱への昇柱方法は適切か	—	—
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全呼称はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 速い綱の使用状況はよい	○	○
	46 踏み抜き防止措置はよい	—	—
昇降柱上作業			
パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)			

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
作業の指し示	49 作業責任者は図章等を着用しているか	—	○
計器工事	50 作業責任者の監視・指示は適切か	—	○
	52 作業開始前の点検はよい	—	—
	53 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスキ) の使用はよい (計器活動時)	—	—
高所作業車	57 設置場所はよい	○	○
	58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 バックネット内での作業は適切か	○	○
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
その他	65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重機の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 自主検査はよい	○	○

安全衛生管理	店舗パトロール	チェック欄
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)		
2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		
3 非常時の連絡体制図などの掲示		
4		
5		
6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出		
7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)		
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		
9 関係法令・規程の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)		
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		
11		
12		
13 個人情報の取扱者の限定		
14 個人情報を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施設など)		
15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理		
16		
17		
18 保護具・防具類の保管状況		
19 保護具・防具類の点検 (耐久試験) 記録の保管状況		
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況		
23		
24		

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

フォローの要否	要・不要
---------	------

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】


作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2023 年 6 月 28 日 (水)
実施時間	10:25 ~ 11:50
現場住所 引込柱	磐田市福田中島 60×861
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業員名	岡田典久 遠藤和宏 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之
パトロール者所見	1. 片側通行での作業でしたが、進入口にお願い看板の設置と、交通誘導員の配置がされていました。 2. 作業責任者は、作業の監視と指示がされ作業が進行していました。 3. 低圧防護の取付と活線接続時の作業位置が適切で良かったです。(頭の位置が低圧線の下だった。) 4. 高所作業車の設置位置を囲むようにカラーコーン、バーが設置されていました。 5. お互いに連絡を取り合いながら作業が進められていました。

※現場写真は別紙参照

安全ハートロー
60x861 磐田市福田中島

(有)中泉電気工業



高
23.6.28
塚

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙 8)

実施年月日	令和 5 年 6 月 28 日 (水)
実施場所	磐田市福田中島 60メ861
工事内容	引込線劣化張替 (5件)
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	南中泉電気工業
工事区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
1	服装はよい	○	○
2	作業人員は適正か	○	○
3	「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
4	安全作業必須は携帯しているか	○	○
5	健康状態はよい	○	○
6	委託証は携帯しているか	○	○
11	工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
12	作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
13	携行品はよい (電氣工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
18	TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
19	KYの実施はよい	○	○
23	ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
24	電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
25	無墜落柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
26	フルハーネス (懸吊制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
27	安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	○	○
28	昇柱経路の確認はよい	○	○
29	3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
30	夜間はよい	○	○
31	昇降設備の設置状況はよい	○	○
32	昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
33	昇柱動作はよい	○	○
36	フルハーネス (懸吊制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
37	柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
38	小柱への昇柱方法は適切か	○	○
39	防具の取付・取外方法はよい	○	○
40	保護具・防具の使用はよい	○	○
41	安全呼称はよい	○	○
42	フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
43	通い綱の使用方法はよい	○	○
46	踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄
県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
49	作業責任者は随時等を着用しているか	○	○
50	作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
52	作業開始前の点検はよい	○	○
53	安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスク) の使用はよい (計器活線時)	○	○
57	設置場所はよい	○	○
58	有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
59	高所作業車の操作方法はよい	○	○
60	バックネット内での作業は適切か	○	○
61	輪留めの活用状況はよい	○	○
62	使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
63	高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
65	公衆保安の確保 (誘導員・セーフティーコーン・作業区画の設置) はよい	○	○
66	送電後の確認はよい	○	○
67	個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
68	重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
69	自主検査はよい	○	○

店鋪パトロール	チェック欄
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○
2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○
3 非常時の連絡体制図などの掲示	○
4	○
5	○
6 電氣工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	○
7 電氣工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○
9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電氣工事2法等)	○
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○
11	○
12	○
13 個人情報取扱者の限定	○
14 個人情報を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○
15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	○
16	○
17	○
18 保護具・防具類の保管状況	○
19 保護具・防具類の点検 (耐久試験) 記録の保管状況	○
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○
23	○
24	○

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否

県協力会使用欄	センター使用欄
---------	---------