

# 〇〇水力発電所における 保守業務委託労働災害（死亡災害）について

---

## 1. 発生日時

2023年8月17日（木）16時30分頃

## 2. 発生個所

〇〇水力発電所 導水路付近

## 3. 被災者

[性別] 男性


[年齢] 20歳

[所属] 〇〇〇〇（2次協力会社）

[役職] 作業員

[勤務] 勤務年数0年0ヶ月，経験年数0年0ヶ月  
※新規入場初日で被災

[服装] 作業服上下，保安帽，長靴，皮手袋




災害発生個所位置図

## 4. 業務の概要

○作業内容：〇〇発電所導水路付近の除草

○契約形態：業務委託

### <業務体制>



## 5. 災害程度

死亡：熱中症（現場状況：WBGT：31.1※，外気温32.3℃，湿度62%）

※作業個所近傍の観測点における算定値

## 6. 災害発生状況

### （1）災害発生時の作業体制

役 割	所 属	呼 称
主任技術者※1	元請	主任技術者
作業責任者	1次協力会社	作業責任者
作業者	2次協力会社	作業員A
		作業員B
		被災者

※1 災害発生当時は〇〇事業所で勤務。

### （2）被災時の状況

- 〇〇発電所の導水路周辺で、草刈機による除草作業を作業責任者他作業員3名で行っていた。
- 作業責任者および作業員2名は導水路周辺法面の除草作業を行い、**被災者は法面の下にある素掘り側溝に落ちた草を法面に掻き上げる作業を行っていた。**
- 午後に作業員Aの眼鏡が壊れたため、作業員Aと被災者は作業を中止して作業道具の一部を持って車に向かった。被災者は残りの作業道具を取りに車から再び現場へ向かった。（この時に被災と推定，次ページ）
- その後、除草作業を終え休憩を取ろうとした作業責任者および作業員Bは、被災者が戻らないことを不審に思い探し始め、車まで戻った作業員Bから話を聞いて搜索を始めた作業員Aが、**現場近傍の水田に落ちるようにして倒れ込んでいる被災者を発見した。**



## 7. 災害発生時状況図



### 【当日の作業内容】

- ・作業責任者および作業員A,Bの3人は法面で除草作業を実施。
- ・被災者は、のり面下部の素掘り側溝に落ちた草を掻き上げる作業を実施。