



第2報

(別紙3)

㈱名古屋引込工事センター

# 災害・事故 報告書

本社	営業所長	発行者
伊藤		

受信	令和 5年 9月27日18時04分
災害(事故)の種類	<b>感電</b> ・墜落・傷害・交通・停電・計器破損・第三者物損・その他 作業形態:単独・班( 3 名)・ <b>施工中</b> ・施工後(施工日 年 月 日)
発生日時	令和 5年 9月27日(水) 午前・ <b>午後</b> 4時30分 天候 晴れ
発生場所	場 所 <b>日進市阿弥陀前32</b> 電柱番号 56-252
罹災者(作業員A)	<b>直営</b> ( <b>専任班</b> ・協力班) 協力工事店 A B C 公衆( <b>男</b> ・女)(死亡・ <b>負傷</b> )
<p>&lt;概要&gt; 臨時引込線撤去のため、昇柱による柱上作業中に引込線に取付けられていた PJ のカバーが完全に取付けられていないため、手直し作業を行った際に感電した。</p> <p>&lt;発生状況&gt; 活線引込線撤去作業終了後、低圧ゴム手袋から皮手袋に変え柱上待機中、PJカバーが完全に取付けられていないため、咄嗟に直そうとした状態で感電した。監督者は作業員の異変に気づき、自力で降柱できないため、高所作業車にて地上に降ろした。救急車の手配で病院へ搬送した。</p> <p>&lt;原因&gt; 引込線充電部に保護具(低圧ゴム手袋)未装着のまま触った。</p> <p>&lt;対策&gt; 低圧活線作業は保護具・防具を確実に使う。 作業員は(安全作業必携 P44~47)再確認する。</p> <p>&lt;当日の服装&gt; 作業服・保安帽・安全靴、低圧ゴム手袋</p> <p>&lt;使用工具&gt; フルハーネス・腰道具</p>	
処置	経過観察のため3日間入院予定 休業 不明、全治 不明 の見込み

備 考

\*速報の場合は（例：第1報・速報）と任意に付記する。

