



掛川電気工業協同組合

件名: 【共有】中部電力(株)発注工事における請負工事会社作業員の死亡災害情報送付について

中部電力PG(株)配電部 配電運営グループの齊藤と申します。

10月24日に中部電力株式会社・株式会社シーテックの連名でプレスリリースが発信されており、ご存じかもしれませんが、

中部電力株式会社が発注した**巡視路の清掃作業中に、請負会社である株式会社シーテックの委託作業員1名が死亡**される災害が発生してしまいました。

[飯島水力発電所における委託作業員の死亡事故の発生について - ニュース | 中部電力 \(chuden.co.jp\)](#)

プレスリリースの情報だけでは、状況なども分かりませんので、現在私たちが掴んでいる情報をもって、関係会社の皆さまに注意喚起させていただきます。

巡視に限らず、山間地における作業があるかと思えます。

今の情報だけでは原因なども分かっていないため、具体的な指示を出すことは出来ませんが、

状況から推定するに「滑落」されたのではないかと推測されております(獣に襲われた跡などは無いとの事)。

山道を歩く際は「足元を十分確認する」「崖側に寄って歩かない」など、同種災害の発生に注意願います。

以下、発生状況

- 1 発生日時 2023年10月23日(月) 午前9時26分頃(行方不明事象発生)
- 2 発生場所 飯島水力発電所(長野県飯田市南信濃南和田1164番地)近傍の山中
- 3 被災者 株式会社シーテックの委託作業員(70代・男性)
- 4 発生状況

10月23日(月)

作業員2名(作業員A、被災者)は水槽構内清掃および水槽巡視路清掃のため、水槽巡視路入口を出発した。
水槽巡視路(約600m)は山道で登りのため、水槽まで残り約130m地点で作業員Aは被災者が遅れながらも付
作業員Aは水槽へ先に到着した。・作業員Aは約20分しても被災者が水槽へ到着しないので巡視路を戻り被災
作業員Aは被災者が見つからないことを維持管理責任者へ連絡。
元請会社、飯田警察署、当社で巡視路周辺を捜索するも発見できず、日没のため捜索終了。

10月24日(火)

元請会社、飯田警察署、消防署、消防団(飯田市、天龍村)、当社の70名体制で捜索を再開。
水槽東側斜面下の落石防護柵内で被災者を発見し、救助されるも死亡を確認。

被災者発見箇所



内容をご確認いただき、関係者みなさまへの共有と同様の死亡災害を起こさないよう注意喚起をお願いいたします。

以上

中部電力パワーグリッド株式会社

本社 配電部 配電運営グループ

斉藤 大真(Saitou Hiromasa)