

2023 年度 第 4 回 取締役会議事録

(株)掛川電気引込工事センター



1. 招集年月日 2023 年 9 月 22 日
2. 開催日時及び場所 2023 年 11 月 17 日 取締役会 15:00～16:00
掛川電気会館 2F 会議室
3. 取締役の数及び出席取締役の数
取締役 6 名 出席取締役 6 名
4. 出席取締役の氏名
(代表取締役社長) 中村 修 (常務取締役) 鶴田昌伸
(取締役) 阿形正好、鈴木基文、木村正勝、栗本光康
5. 出席監査役の氏名
無し
6. その他の出席者氏名
事務長 水野智義
7. 議長の氏名
中村 修
8. 議決事項に特別の利害関係を有する取締役の氏名
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果

■第 6 号議案は継続審議となりました。

その他の議案は出席取締役の全員賛成多数決議により、全て可決承認された。

定刻になり定款の規程により中村代表取締役社長の挨拶後、議長席について開会する旨を述べて議事に入った。
議長は、先ず、事務長に会議の進行を委任した。
これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。

■議題審議

第 1 号議案:今年度の従業員ランク技能認定(昇柱訓練・計器など)について(連絡)

技能認定の訓練は予定とおりに 11 月 1 日から始まりました。

11 月 1 日の訓練初日の内容をホームページに掲載していますので、ご確認をお願い致します。
認定証は組合事務局の佐藤さんが、例年とおりに来年の 6 月に発行致します。

第 2 号議案:2023 年度 上期実績・通期見通しの損益について(報告)

【別紙 1

➤ センター税引き前当期利益見通し…189 万円 (予算は 123 万円)

《詳細は別紙による》

➤ 上期はセンター受託料が大幅に減少している。

第3号議案:中間会計監査について(連絡)

10月27日(金)13:00から13:50まで、中村代表取締役社長の立ち会いによる監査役2名による会計監査を実施しました。
指摘事項はありませんでした。
詳細はホームページに掲載済みですので、ご確認をお願い致します。

第4号議案:年末年始休暇について(報告)

1月の取締役会の決定に従い、12月29日(金)～1月8日(月)まで休業日とします。
中部電力パワーグリッド(株)及び施工班との調整は済み。

第5号議案:校正試験および耐電圧試験について(報告)

■校正試験は

・各ブロック会において標題の校正試験を実施されますが、試験器の貸し出し日時、返却日時を各理事は事務局までご連絡をお願い致します。

(中部電力パワーグリッド(株)に測定器を借りる事を依存しない)

現在、掛川BLが11/22 袋井BLが11/24 森・山梨BLが11/28 南部BLが11/28, 29にブロック会において、校正試験を実施する予定です。

(磐田BLは11/15に実施済み、菊川BLは実施予定日をご連絡下さい)

■防具の耐電圧試験に関しては、9月に実施完了しました。

未実施…掛川BLは1事業所、南部BLは2事業所、袋井BLは1事業所、森・山梨BLは3事業所
磐田BLは9事業所

不良点数…掛川BLの1事業所で保安帽1点

第6号議案:来年度の技能オリンピックに関して今後の対応について(連絡)

選手の選考に関しては取締役会の議論による決議と致します。

現在、選手3名は公募となっているが、自発的な応募が少なく検討が必要です…(選手3名の確保が困難
報奨金は2019年9月6日の取締役会決議と同様とする(各ブロック会で議論して賛成多数で決議した))

- 事業所に30万円/1事業所
- 選手、補欠に10万円/ひとり…別途に日当を支給している
- 支援者は支出費用の削減を図る為に、少数精鋭としたい。

■訓練は5回以上とし、技能精度を向上させる。

第7号議案:重要議案提出について(連絡)

【各取締役からの提案はありませんでした】

第8号議案:10月のセンター会議の議事録公開について(報告)

【別紙2】

別紙による内容を株主様へご報告・情報公開をいたします。
詳細はホームページをご閲覧下さい。

第9号議案:(株)センターの9月度、10月度の月次業務実績報告について(報告)

【別紙3】

月度の実績報告を別紙のように株主様へご報告・情報公開をいたします。

第 10 号議案:協力工事店の 2Q 実績について(報告)

【別紙 4

7 月～9 月までの 2Q/4 の実績報告を別紙のように株主様へご報告・情報公開をいたします。

第 11 号議案:安全パトロールについて(報告)

【別紙 5

■9 月度の安全パトロールを、7 件実施しました。

■10 月度の安全パトロールを、5 件実施しました。

➤ 別紙による内容を株主様へご報告・情報公開をいたします。

詳細報告書や写真等はホームページに掲載しますので、ご確認願います。

第 12 号議案：2023 年度（下期）委託作業安全推進会議の報告について(連絡)

10 月 23 日(月)に(株)静岡県電気工事協力会主催の標題に

中村代表取締役社長、鶴田常務取締役が出席しましたので、別途ミーティングのご説明があります。

<次回の開催日>

2024 年 1 月 19 日(金)

取締役会	15:00～16:00	中部電力パワーグリッド(株)	掛川営業所	5F 会議室にて
役員会	16:00～17:00	中部電力パワーグリッド(株)	掛川営業所	5F 会議室にて
懇親会	17:30～19:30	新泉にて		

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。

出席取締役全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

2023 年 11 月 17 日

代表取締役社長 中 村 修 ㊟

常務取締役 鶴 田 昌 伸 ㊟

取締役 阿 形 正 好 ㊟

取締役 鈴 木 基 文 ㊟

取締役 木 村 正 勝 ㊟

取締役 栗 本 光 康 ㊟

2023 年度

【第 4 回 取締役会資料】

2023.11.17

(株)掛川電気引込工事センター



2023年度 通期損益見通し

2023年10月 30日作成

【収入の部】

(単位：千円)

科 目	予算	4～9月実績	10～3月見込み	通期見通し	対予算	対予算
センター受託料	320,950	124,581	183,040	307,621	-13,329	受託料大幅減
売上高	11	4	17	21	10	
センター費	7,570	3,031	3,264	6,295	-1,275	
安全管理費収入	2,362	1,140	1,159	2,299	-63	
受取利息	1	0	1	1	0	
受取配当金	300	300	0	300	0	
委託費収入	660	313	350	663	3	
雑収入	25	3	1	4	-21	
(オリンピック)	0	0	0	0	0	
(オリンピック以外)	5	3	1	4	-1	
収入合計	331,879	129,372	187,832	317,204	-14,675	

【支出の部】

↓マイナス赤は予算をオーバーした金額

科 目	予算	4～9月実績	10～3月見込み	通期見通し	対予算	対予算
センター委託費	288,979	112,686	164,950	277,636	11,343	
仕入高	7	0	0	0	7	
人件費	18,464	8,274	8,459	16,733	1,731	
安全管理費	1,180	538	553	1,091	89	
安全訓練費	2,270	434	1,483	1,917	353	
(オリンピック)	0	0	0	0	0	
(オリンピック以外)	2,270	434	1,483	1,917	353	
新聞図書費	0	0	0	0	0	
旅費交通費	180	43	50	93	87	
通信費	370	156	193	349	21	
会議費	1,045	774	201	975	70	
備品費	156	77	148	225	-69	
印刷費	533	219	248	467	66	
車両費	73	20	20	40	33	
交際費	0	0	0	0	0	
健康診断費	500	130	249	379	121	
事務所賃借料	1,440	720	720	1,440	0	
賃借料	32	32	0	32	0	
地代家賃	300	150	150	300	0	
管理委託費	7,570	3,031	3,264	6,295	1,275	
事務業務委託費	3,935	1,815	1,932	3,747	188	
青年部助成金	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	
減価償却費	318	159	159	318	0	
雑費	892	507	365	872	20	
寄付金	0	0	0	0	0	
(業務費計)	20,794	8,805	9,735	18,540	2,254	
租税公課	2,109	8	2,097	2,105	4	
(租税公課合計)	2,109	8	2,097	2,105	4	
オリンピック準備金繰入	300	0	300	300	0	
(引当金計)	300	0	300	300	0	
一般管理費計	41,667	17,087	20,591	37,678	3,989	
雑損失	0	0	0	0	0	
(営業外計)	0	0	0	0	0	
オリ準備金戻入	0	0	0	0	0	
(特別利益)	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	
(特別損失)	0	0	0	0	0	
支出合計	331,879	129,372	187,832	317,204	14,675	
税引前当期利益	1,226	△ 401	2,291	1,890	664	総会資料「収支予算」の「予備費」額

社長	事務長
	

【 議 事 録 】

作成者： 小野

作成日： 2023 年 11 月 2 日

会議名	センター会議
開催日時	2023 年 10 月 18 日(水) 15:00～16:20
場所	掛川電気会館 2 階会議室
出席者 (計 11 名)	中部電力 PG(株) : (掛川検査) 村松副長、平松主任 (掛川設計) 天野主任 (磐田設計) 堀川主任 直営班 : (寺井電機) 小林社長、市川 俊さん (浜電工業) 加茂 厚作さん (中泉電気) 寺井 将晃さん センター : 中村社長、鶴田常務、小野

議題1:「施工後承認」運用開始について

[資料 No.1](#)

施工阻害発生抑止に向けた「施工後承認」運用開始にあたり、資料に基づき中電 PG(株)平松主任より説明を受けた。

- ・試行の結果、中電・センター双方の業務効率化が見込めることから、本格運用を開始したい。
- ・「施工後承認」の対象となる工事においては、便覧に基づく技術基準範囲内で、中電設計の指示を仰ぐことなく施工方法の変更が可能になる。

(1)「施工後承認」の対象となる工事

- ①引込線の亘長相違に対し、早見表にて引込線が選定出来る場合
- ②中部電力PG(株)からの社給材料を伴わない場合(例:腕金、アームタイ、メッセンジャーワイヤー取付など)
- ③計器BOXの色変更

(2)「施工後承認」を実施する場合、中電PG(株)への報告方法

直営班: 施工後の写真を撮る。

(日時は入っていた方がわかりやすいが、なくても可。現場の状況により施工前後の写真でも可。)

伝票に変更理由を明記の上、写真を添付してセンターへ竣工をあげる。

センター: 中電 PG(株)へ竣工をあげる際、変更理由をコメント入力し、写真を添付する。

⇒「施工後承認」不可と判断された場合は、手直しになる。

(3)写真が不要となる場合

- ①計器 BOX の色変更
- ②工事が不要になった時、支払いが削除になる時
- ③引込線の亘長が変更になったが、DV 線の太さ・引込方法に変更が無い時

(4)その他

- ・ポリ管、高圧直付金物については、社給材料のため「施工後承認」の対象外とする。

議題2:中部電力PG(株)のホームページ掲載内容について

資料No. 2

中部電力 PG(株)のホームページ掲載内容が改善されたため、センター中村社長より直営班に周知した。
改善点:「配電委託会社による業務の実施」として(株)掛川電気引込工事センターの社名が掲載された。

議題3:災害情報の共有

資料No. 3

(株)名古屋引込工事センターで発生した感電災害について情報共有し、センター中村社長より直営班へ安全作業の徹底を要請した。

次回センター会議 : 未定

上記内容について、株式会社掛川電気引込工事センター直営班の了解を得られました。

寺井電機株式会社	代表取締役社長	小林 美喜	㊦
浜電工業株式会社	代表取締役会長	松田 良克	(代理) 加茂 厚作 ㊦
有限会社中泉電気工業	代表取締役社長	寺井 将晃	㊦

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間 : 2023年9月1日～9月30日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川	磐田	計
寺井電機	303	0	303
浜電工業(株)	68	0	68
(有)中泉電気工業	2	237	239
計	373	237	610

●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川	磐田	計
(有)竜東電気工事商会	0	0	0
計	0	0	0

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング*工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	259	92	0	0	351
浜電工業(株)	70	29	0	0	99
(有)中泉電気工業	212	96	0	22	330
計	541	217	0	22	780

●手直票の発行状況

	内容	結果
寺井電機(株) 計1件	5UPJカバーが外れて下に落ちていました。取付改修をお願いします。	寺井電機(株)にて 手直し完了済

浜電工業(株)
(有)中泉電気工業

} ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間 : 2023年10月1日～10月31日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川	磐田	計
寺井電機	310	0	310
浜電工業(株)	116	0	116
(有)中泉電気工業	2	235	237
計	428	235	663

●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川	磐田	計
(有)竜東電気工事商会	0	0	0
計	0	0	0

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング*工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	260	100	0	0	360
浜電工業(株)	64	33	0	1	98
(有)中泉電気工業	236	104	0	13	353
計	560	237	0	14	811

●手直票の発行状況

	内容	結果
寺井電機(株) 計1件	支持点側のPJカバーが外れていました。取付改修をお願いします。	寺井電機(株)にて 確認済 (既に改修済だった)

浜電工業(株) }
(有)中泉電気工業 } ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。

(株)掛川電気引込工事センター協力工事店 A、B、C
 < 4月～6月、7月～9月 工事件数 >

社長	事務長	報告者
		

※協力工事店 A、B、C が中部電力PG(株)の管内で施工し、検査を完了した工事件数

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	計
24001	(有) 秋 山 電 機 工 業 所	B	1	4			5
24002	(株) 阿 形 電 気	A	16	14			30
24004	(株) 内 田 電 設	A	17	8			25
24011	(株) 川 北 電 気	A	4	5			9
24014	(有) 川 村 電 気 設 備	A	20	26			46
24015	共 栄 電 気 工 業 所	C	2	3			5
24018	(株) 斉 藤 電 気	A	16	15			31
24019	(株) 三 和 電 設	A	11	7			18
24020	(有) 佐 々 木 電 気	C	0	0			0
24023	(有) 松 英 電 気 設 備 工 業 所	A	3	3			6
24024	(有) 政 和 電 気	A	19	15			34
24025	(有) 正 晃 電 設	A	38	51			89
24026	(同) 岡 本 電 気 工 事 店	B	3	5			8
24027	(株) 中 遠 電 気	A	8	10			18
24028	土 井 電 気 工 事 (株)	A	24	16			40
24029	(有) 中 上 電 工 社	B	16	10			26
24030	浜 電 工 業 (株)	A	27	21			48
24031	浜 岡 テ レ ビ 協 業 組 合	C	0	0			0
24032	平 田 電 気 商 会	B	5	1			6
24036	藤 田 電 気 工 事	C	3	1			4
24037	堀 之 内 電 気 商 会	B	1	2			3
24039	(有) 松 浦 電 気 設 備	C	1	4			5
24040	栗 山 電 気	C	1	5			6
24043	(有) ツ ル タ 電 気	C	0	0			0
24045	(有) 岩 瀬 電 気 工 業	C	3	2			5
24051	(有) 地 代 電 気	C	0	0			0
24052	鈴 木 電 設	B	11	3			14
24055	(有) 佐 藤 電 気 工 業 社	C	6	7			13
24058	(有) 中 村 電 気 設 備	A	19	26			45
24059	(有) 東 伸 電 設	C	0	0			0
24061	(有) 北 島 電 気 工 業	A	15	16			31
24069	池 本 電 気 工 事	C	4	1			5
24070	(有) 裕 和 電 設	A	18	26			44
24076	小 谷 電 気	C	0	0			0
24079	(株) 田 嶋 電 気 工 業 所	A	32	37			69
24081	タ カ ヨ シ 電 設	C	2	1			3
24082	(有) 松 永 電 工	B→C(6/21～)	20	6			26
24083	赤 堀 電 設	C	2	0			2
24084	木 村 電 気	C	4	12			16
24087	高 橋 電 気	C	6	5			11
24088	マ ル ヨ シ 電 気 店	C	1	2			3
24089	S K 電 気 商 会	C	0	0			0
24101	藤 下 電 器	C	0	0			0
24102	ト モ エ 電 気	C	28	21			49
24103	(株) 鳥 羽 電 気	A	13	5			18
24107	(株) 西 山 電 気	C	10	11			21
24110	(有) 水 野 電 器	C	0	2			2
24112	(株) 静 岡 太 陽 設 備	C	1	3			4

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	計
24307	(有) 遠州電気工事	B	11	14			25
24312	光生電気設備(有)	A	22	21			43
24315	昭和電気工事(株)	C	6	3			9
24325	前島電気工事(株)	A	19	37			56
24327	(有) 村越電気工業社	B→C(6/21～)	1	1			2
24329	(有) よこいデンキ	B	0	1			1
24330	(有) 竜東電気工事商会	C	0	2			2
24331	鈴木電気工事	B	0	2			2
24334	(有) 興豊電気工事	B	0	0			0
24335	山中電気工事	C	0	0			0
24340	(有) 恵電社	C	0	6			6
24345	(有) ナガタ電気工業所	C	6	14			20
24346	(有) 祥浩電気工業所	C	1	0			1
24347	岩田電気工事	C	2	11			13
24352	石晃電気設備	B	1	1			2
24353	山崎電気	A	28	13			41
24356	市川電機	B	3	4			7
24358	稲垣電機	B	10	5			15
24361	(株) キタイ電気	A	23	10			33
24364	あおでんき工房	C	1	1			2
24367	深田電気	B	7	8			15
24501	(有) モンヤ電気	B	1	0			1
24502	(株) 小澤電業所	A	15	21			36
24505	(有) 加陽電気	B	7	9			16
24506	郷中電気(株)	B→C(6/21～)	2	0			2
24507	(有) 佐藤デンキ	B	10	8			18
24508	(株) ライトワーク	A	7	3			10
24516	(有) 小川電気店	C	2	3			5
24518	(株) 立正電気	A	15	9			24
24520	(有) テラデン	B	4	2			6
24522	竹下電気工事社	C→D(6/21～)	0	0			0
24524	大豊電気(株)	A	9	13			22
24525	弘和電業	C	0	0			0
24528	(株) 大王	C	0	2			2
24529	二興電気工事	B	0	2			2
24533	(株) トラスト	A	13	23			36
24534	タケトミ電気	C	0	0			0
24535	(株) 三電工	B	1	2			3
24536	後藤電気	D→C(6/21～)	0	9			9

	(4月～6月)	(7月～9月)	(10月～12月)	(1月～3月)	計
協力工事店A	451	451			902
協力工事店B	115	83			198
協力工事店C	92	138			230
合計	658	672	0	0	1330

作成日：2023年10月6日
作成者：三木

【 センター直営班 安全パトロール実績集計表 】

2023年度

上期計(件数)	下期計(件数)	上期・下期計(件数)
29	5	34

上期

実施月日	実施件数	実施者	直営班名	備考
4月12日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
4月19日(水)	1	高塚	浜電工業(株)	
4月26日(水)	—	高塚	(有)中泉電気工業	大雨のため中止
5月10日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
5月24日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
5月31日(水)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
6月7日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
6月14日(水)	—	高塚	浜電工業(株)	工事無しのため中止
6月28日(水)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
7月4日(火)	—	高塚	浜電工業(株)	工事無しのため中止
7月11日(火)	2	高塚	寺井電機(株)	
7月21日(金)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
7月26日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
8月9日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
8月23日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
8月29日(火)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
9月13日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
9月20日(水)	3	高塚	浜電工業(株)	
9月27日(水)	2	高塚	(有)中泉電気工業	

合計日数 16

実施件数合計 29 (寺井電機 12) (浜電工業 10) (中泉電気 7)

下期

実施月日	実施件数	実施者	直営班名	備考
10月11日(水)	1	高塚	寺井電機(株)	
10月18日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
10月25日(水)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

合計日数 3

実施件数合計 5 (寺井電機 1) (浜電工業 2) (中泉電気 2)

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人



実施年月日	2023 年 9 月 13 日 (水)
実施時間	9 : 5 0 ~ 1 0 : 1 5
現場住所 引込柱	掛川市葛川 00イ424
直営班 (会社名)	寺井電機㈱
現場作業者名	市川 俊 水野昌彦 藤本久夫 伊藤 拓矢 山本 晃大
パトロール者所見	1. 監督者図面を見ながら工事内容の説明がされていました。KYは口頭でのKYが実施されていました。 2. 高所作業車のバケットへの乗り込みは、先に補助フックを取付がされ乗り込みがされていました。 3. 高所作業車への歯止め適切な取付がされていました。 4. 必要箇所に低圧防護がされていました。 5. DV碍子につくりこまれた引込線を取付後、ぶらぶらしないようにDV線を丸められていた。(取付まで先端がぶらぶらしていたので気になりました。Tr 柱)

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

掛川市葛川 001424

寺井電機(株)



安全パトロール票

実施年月日	令和 5年 9月 13日 (水)
実施場所	掛川市葛川 〇〇イ424
工事内容	・臨時メッセンサ吊引込(2.6DV2)取付
パトロール対象	(引込線工事)・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機機
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重 点	チェッ ク項目	作業 者	作業 責任者
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出 発 前 の 確 認	11 工具・保護具・防具・活用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 K Yの実施はよい	○	○
	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱・支線の点検点検を実施したか	○	○
	25 無墜落柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
昇 降 柱 前 点 検	26 フルハーネス (懸濁制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
	27 安全帯D環付近にフック取付時に結実しやすしい物等が付いているか	○	○
	28 昇降設備の点検状況はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	30 接電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇降柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇降柱動作はよい	○	○
柱 上 作 業	36 フルハーネス (懸濁制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇降方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全呼称はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い綱の使用状況はよい	○	○
	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄

重 点	チェッ ク項目	作業 者	作業 責任者
計 器 工 事	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	53 安全作業用具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライパー・安全マス ク) の使用はよい (計器活動時)	○	○
高 所 作 業	57 設置場所はよい	○	○
	58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	59 高所作業車の操作はよい	○	○
	60 バックネット内での作業は適切か	○	○
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
そ の 他	65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン・作業区画の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 目録査はよい	○	○

店 舗 保 護 課	店 舗 保 護 課
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○
2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○
3 非常時の連絡体制図などの掲示	○
4	○
5	○
6 電気工事業者 (建設業法) に基づく登録・届出	○
7 電気工事業者の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○
9 関係法令・規程の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○
11	○
12	○
13 個人情報取扱者の限定	○
14 個人情報取扱者の登録・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○
15 個人情報取扱者の登録・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○
16	○
17	○
18 保護具・防具類の保管状況	○
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○
21 測定器具の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○
23	○
24	○

フォローの実施結果 (実施月: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2023 年 9 月 13 日 (水)
実施時間	10:25 ~ 11:15
現場住所 引込柱	掛川市大池 00-6511
直営班 (会社名)	寺井電機㈱
現場作業者名	市川 俊 水野昌彦 藤本久夫 伊藤 拓矢 山本 晃大
パトロール者所見	1. 監督者図面を見ながら工事内容の説明がされていました。KYは口頭でのKYが実施されていました。 2. 高所作業車を道路の両サイドに設置しての作業でしたが、交通誘導がしっかりされていました。(ブームが道路横断しての作業もあり、背の高い車両も通過しましたが、車両に対し交通誘導が適切にされていました。) 3. お店の前に高所作業車を設置しての作業がありましたが、お客さま対応がされ、作業が実施されていました。 4. 高所作業車の乗降時手すりを持ち慎重な乗降がされていました。



※現場写真は別紙参照

安全ハートロール

掛川市大池

00=651

寺井電機(株)



23.9.13
登

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5年 9月 13日 (水)
実施場所	掛川市大池 00ニ651
工事内容	・臨時メッセセン吊引込(2.60V3)取付
パトロール対象	(引込線工事)・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機機機
工事店区分	(センター直営班)・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C
重点	チェック項目
1 服装はよい	作業員
2 作業員は適正か	作業員
3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	作業員
4 安全作業必須は携帯しているか	作業員
5 健康状態はよい	作業員
6 委託証は携帯しているか	作業員
11 工具・保護具・防具・活用用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	作業員
12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	作業員
13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類)	作業員
18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	作業員
19 KYの実施はよい	作業員
23 ゴム手袋の着用前点検はよい	作業員
24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	作業員
25 無墜落柱上安全帯の使用前点検はよい	作業員
26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	作業員
27 安全帯D環付近にフック取付時に鑑賞しやすい物が付いていないか	作業員
28 昇柱経路の確認はよい	作業員
29 3点支持での昇降柱動作ができているか	作業員
30 検電はよい	作業員
31 昇降設備の設置状況はよい	作業員
32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	作業員
33 昇柱動作はよい	作業員
36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	作業員
37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	作業員
38 小柱への昇柱方法は適切か	作業員
39 防具の取付・取外方法はよい	作業員
40 保護具・防具の使用はよい	作業員
41 安全呼称はよい	作業員
42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	作業員
43 通い網の使用方法はよい	作業員
46 踏み抜き防止措置はよい	作業員
パトローラー者所見 (状況により現場状況等も記入する。)	

実施年月日	令和 5年 9月 13日 (水)
実施場所	掛川市大池 00ニ651
工事内容	・臨時メッセセン吊引込(2.60V3)取付
パトロール対象	(引込線工事)・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機機機
工事店区分	(センター直営班)・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C
重点	チェック項目
1 服装はよい	作業員
2 作業員は適正か	作業員
3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	作業員
4 安全作業必須は携帯しているか	作業員
5 健康状態はよい	作業員
6 委託証は携帯しているか	作業員
11 工具・保護具・防具・活用用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	作業員
12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	作業員
13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類)	作業員
18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	作業員
19 KYの実施はよい	作業員
23 ゴム手袋の着用前点検はよい	作業員
24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	作業員
25 無墜落柱上安全帯の使用前点検はよい	作業員
26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	作業員
27 安全帯D環付近にフック取付時に鑑賞しやすい物が付いていないか	作業員
28 昇柱経路の確認はよい	作業員
29 3点支持での昇降柱動作ができているか	作業員
30 検電はよい	作業員
31 昇降設備の設置状況はよい	作業員
32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	作業員
33 昇柱動作はよい	作業員
36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	作業員
37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	作業員
38 小柱への昇柱方法は適切か	作業員
39 防具の取付・取外方法はよい	作業員
40 保護具・防具の使用はよい	作業員
41 安全呼称はよい	作業員
42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	作業員
43 通い網の使用方法はよい	作業員
46 踏み抜き防止措置はよい	作業員
パトローラー者所見 (状況により現場状況等も記入する。)	

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業員	作業員責任者
49 作業員責任者は腕章等を着用しているか			
50 作業員責任者の監視・指示は適切か			
52 作業開始前の点検はよい			
53 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスウ)の使用はよい (計器活線時)			
57 設置場所はよい			
58 有資格者 (技能講習受給者) であるか			
59 高所作業車の操作方法はよい			
60 ハケット内での作業は適切か			
61 検留めの活用状況はよい			
62 使用前の規制装置動作確認はよい			
63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか			
65 公衆保安の確保 (設置員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい			
66 送電後の確認はよい			
67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか			
68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい			
69 自主検査はよい			

安全関係事項	店舗パトロール	チェック欄
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)		
2 安全啓蒙活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		
3 非常時の連絡体制図などの掲示		
4		
5		
6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出		
7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)		
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		
9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)		
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		
11		
12		
13 個人情報情報の取扱者の限定		
14 個人情報情報を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施設など)		
15 個人情報情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理		
16		
17		
18 保護具・防具類の保管状況		
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況		
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況		
23		
24		

県協力会使用欄	センター使用欄

フォロワーの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人




実施年月日	2023 年 9 月 27 日 (水)
実施時間	10:25 ~ 10:55
現場住所 引込柱	袋井市諸井 55へ864
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	岡田典久 遠藤和宏 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之
パトロール者所見	1. 図面を見ながら打合せがされ、1人KYが実施されてい た。 2. 監督者による工事全体の監視が実施され、連絡を取り合いなが ら工事が進められていました。 3. 高所作業車のバケット乗り込み時、補助フックを取り付けてか ら、バケットへの乗り込みがされていました。 4. バケット移動呼称がされていて良かったです。 5. 低圧防護は、必要箇所が最初に取り付けが行われ、取付後作業に入 っていて良かったです。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

袋井市渚井 55ハ864

(有)中泉電気工業



23.9.27

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5 年 9 月 27 日 (水)
実施場所	袋井市諸井 55864
工事内容	臨時引込新設(2.00V3×1) 計器取付
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	(株)中泉電気工業
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業責任者 作業者 チェック欄	作業責任者 作業者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託配は携帯しているか	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は現場が無いように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
昇降柱前点検	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	○	○
	23 コム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱、支線、支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無感電柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
	27 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	○	○
	28 昇降設備の点検状況はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	30 検電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇柱動作はよい	○	○
柱上作業	36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全呼称はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い綱の使用方法是よい	○	○
足場・作業台	46 踏み板き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業責任者 作業者 チェック欄	作業責任者 作業者 チェック欄
49	作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
50	作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
52	作業開始前の点検はよい	○	○
53	安全作業用具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスク) の使用はよい (計器活線時)	○	○
57	設置場所はよい	○	○
58	有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
59	高所作業車の操作方法はよい	○	○
60	バックネット内での作業は適切か	○	○
61	輪留めの活用状況はよい	○	○
62	使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
63	高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
65	公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン・作業区画の設置) はよい	○	○
66	送電後の確認はよい	○	○
67	個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
68	重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
69	自主検査はよい	○	○

安全衛生事項	店舗パトロール	チェック欄
1	安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○
2	安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○
3	非常時の連絡体制図などの掲示	○
4		○
5		○
6	電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	○
7	電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○
8	労働者名簿・技能資格などの管理状況	○
9	関係法令・規程の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○
10	しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○
11		○
12		○
13	個人情報取扱者の限定	○
14	個人情報取扱いの書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○
15	個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	○
16		○
17		○
18	保護具・防具類の保管状況	○
19	保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○
20	工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○
21	測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○
22	倉庫等の資機材の整理整頓状況	○
23		○
24		○

フォローの実施結果 (実施月: 月 日)	良・否
県協会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2023 年 9 月 27 日 (水)
実施時間	11:10 ~ 11:45
現場住所	磐田市西島
引込柱	53マ925
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業員名	岡田典久 遠藤和宏 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之
パトロール者所見	1. 図面を見ながら打合せがされ、1人KYは1人々紙に書いて発表がされ、全体の注意点も監督者から発表されていました。 2. 監督者による工事全体の監視が実施され、連絡を取り合いながら工事が進められていました。 3. 歩道橋の降り口付近に高所作業車を設置しての作業がありましたが、ガードマンを配置して、歩行者があった場合の誘導に備えており良かったです。 4. 必要ヶ所の低圧防護取付が最初に実施されていて良かったです。

※現場写真は別紙参照

安全110トロール

磐田市西島 53マ925

(有)中泉電気工業



23.9.27

安全パトロール票

実施年月日	令和	5 年	9 月	27 日	(水)
実施場所	磐田市西島 53マ925				
工事内容	引込新設(3.20V3×1)				
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗				
対象工事店名	㈲中京電気工業				
工事区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C				

重点	チェック項目	作業責任者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよいか	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよいか	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前確認	11 工具・保線員・防具・資糧用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか		—
	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか		—
	13 携行品はよいか（電気工事士免許・運転免許証・安全必修・工事伝票・その他必要書類）		—
昇降柱前点検	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよいか	○	○
	19 K Yの実施はよいか	○	○
	23 コム手袋の着用前点検はよいか	○	—
	24 電柱、支線の地際点検を実施したか	—	—
	25 無登落柱上安全帯の使用前点検はよいか	—	—
	◎ 26 フルハーネス（墜落制止用器具）および安全帯（ワークポジショニング用器具）の点検状況はよいか	○	—
	◎ 27 安全帯D環付近にフック取付時に詰まりやすい物等が付いていないか	○	—
	28 昇柱経路の確認はよいか	—	—
	◎ 29 3点支持での昇降柱動作ができているか	—	—
	30 検電は良いか	—	—
	31 昇降設備の設置状況はよいか	○	—
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよいか	—	—
	33 昇柱動作はよいか	—	—
柱上作業	◎ 36 フルハーネス（墜落制止用器具）および安全帯（ワークポジショニング用器具）の使用状況はよいか	○	—
	◎ 37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよいか	○	—
	◎ 38 小柱への昇柱方法は適切な	—	—
	◎ 39 防具の取付・取外方法はよいか	○	—
	◎ 40 保護具・防具の使用はよいか	○	—
	41 安全呼称はよいか	○	—
	◎ 42 フルハーネスのフックの取付位置はよいか	○	—
43 通い綱の使用方法はよいか	○	—	
46 踏み抜き防止措置はよいか	—	—	

パトロール者所見（状況により現場状況等も記入する。）

ツォローの要否 要・不要

県協分会使用欄		センター使用欄	
			 

重 点	チェック項目	作業音	作業責任者
49	作業責任者は聴覚等を着用しているか	—	○
50	作業責任者の監視・指示は適切か	—	○
52	作業開始前の点検はよいか	○	—
53	安全作業工具類（計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバ・安全マスキング）の使用はよいか（計器活線時）	○	—
57	設置場所はよいか	○	—
58	有資格者（技能講習受講者）であるか	○	—
59	高所作業車の操作方法はよいか	○	—
60	バケット内での作業は適切か	○	—
61	残留めの活用状況はよいか	○	—
62	使用前の規制装置動作確認はよいか	○	—
63	高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	—
65	公衆保安の確保（誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置）はよいか	○	—
66	送電後の確認はよいか	○	—
67	個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	—
68	重量物の運搬・吊り上げ方法はよいか	—	—
69	自主検査はよいか	○	—
その他			

安全監理官	店鋪パトロール	チェック欄
◎ 1	安全監理に関する掲示（ポスター・標語など）	
◎ 2	安全諸活動の記録の保管状況（教育・ＫＹなど）	
◎ 3	非常時の連絡体制図などの掲示	
◎ 4		
◎ 5		
◎ 6	電気工事業法（建設業法）に基づく登録・届出	
◎ 7	電気工事業の登録（届出）標識の掲示（店舗・現場）	
◎ 8	労働者名簿・技能資格などの管理状況	
◎ 9	関係法令・規程類の常備状況（電技・内規・電気工事２法等）	
◎ 10	しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	
◎ 11		
◎ 12		
◎ 13	個人情報取扱者の限定	
◎ 14	個人情報を書いた書類等の保管・管理状況（持ち出し・施設など）	
◎ 15	個人情報の複写等における扱い・破棄の管理	
◎ 16		
◎ 17		
◎ 18	保護具・防具類の保管状況	
◎ 19	保護具・防具類の点検（耐圧試験）記録の保管状況	
◎ 20	工具類の点検整備状況と記録の保管状況	
◎ 21	測定器類の保管状況と点検（校正試験）記録の保管状況	
◎ 22	倉庫等の資機材の整理整頓状況	
◎ 23		
◎ 24		
安全監理官	店鋪パトロール	チェック欄

フォローアップの実施結果（実施月日： 月 日） 良・否

県協会の使用欄		センター使用欄	

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2023 年 9 月 20 日 (水)
実施時間	9 : 2 0 ~ 9 : 4 5
現場住所 引込柱	掛川市大淵 60ア664
直営班 (会社名)	浜電工業㈱
現場作業者名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞 大串和樹
パトロール者所見	1. TBM-KYには立会出来ませんでした。 2. 高所作業車の歯止め確実に実施されていました。 3. 歩道に駐車しての作業でした。(通行者はいませんでした。) 4. 接続確認確実に実施されていました。

※現場写真は別紙参照

掛川市大沢

607664

浜電工業(株)



安全パトロール票

実施年月日	令和 5 年 9 月 20 日 (水)
実施場所	掛川市大淵 607664
工事内容	引込線新設 (38DV3×2)
パトロール対象	引込線工事 ・ 計器工事 ・ 屋内線工事 ・ 店舗
対象工事店名	浜電工業㈱
工事区分	センター直営班 ・ 協力工事店 A ・ 協力工事店 B ・ 協力工事店 C

重点		チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般		1 服装はよいか	○	○
		2 作業人員は適正か	○	○
		3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
		4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
		5 健康状態はよいか	○	○
		6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前 の確認		11 工具・保護具・防具・足縁用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	—
		12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	—
		13 携行品はよい（電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類）	○	—
昇降柱 前点検		18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	—	—
		19 KYの実施はよい	—	—
		23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	—
		24 電柱、交線の地際点検を実施した	—	—
		25 無懸落柱上安全帯の使用前点検はよい	—	—
	◎	26 フルハーネス（墜落制止用器具）および安全帯（ワークポジショニング用器具）の点検状況はよい	○	—
	◎	27 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていない	○	—
		28 昇柱経路の確認はよい	—	—
	◎	29 3点支持での昇降柱動作ができています	—	—
		30 検電はよい	○	—
		31 昇降設備の設置状況はよい	—	—
		32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	—	—
		33 昇柱動作はよい	—	—
	柱上作業	◎	36 フルハーネス（墜落制止用器具）および安全帯（ワークポジショニング用器具）の使用状況はよい	○
◎		37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	—	—
◎		38 小柱への昇柱方法は適切	—	—
◎		39 防具の取付・取外方法はよい	—	—
◎		40 保護具・防具の使用はよい	—	—
		41 安全呼称はよい	○	—
◎		42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	—
	43 正しい網の使用方法はよい	—	—	
	46 踏み抜き防止措置はよい	—	—	

パトロール者所見（状況により現場状況等も記入する。）	フォローの要否 要・不要

県協力会使用欄	セクター使用欄		
			 

重 点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 作業責任者 チェック欄
計 画	49 作業責任者は図章等を着用しているか	—	—
計 画	50 作業責任者の監視・指示は適切か	—	—
計 画	52 作業開始前の点検はよいか	—	—
計 画	53 安全作業工具類（計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバ・安全マスキ）の使用はよいか（計器活線時）	—	—
計 画	57 設置場所はよいか	○	—
計 画	58 有資格者（技能講習受講者）であるか	○	—
計 画	59 高所作業車の操作方法はよいか	○	—
計 画	60 バックネット内での作業は適切か	○	—
計 画	61 残留めの活用状況はよいか	○	—
計 画	62 使用前の規制装置動作確認はよいか	○	—
計 画	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	—
計 画	65 公衆保安の確保（誘導員・セーフティコーン・作業区画の設置）はよいか	○	—
計 画	66 送電後の確認はよいか	○	—
計 画	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	—
計 画	68 重き物の運搬・吊り上げ方法はよいか	—	—
計 画	69 自主検査はよいか	○	—
計 画	その他		

安全衛生管理	店舗パトロール	チェック欄
◎ 1	安全啓蒙に関する掲示（ポスター・標語など）	
◎ 2	安全諸活動の記録の保管状況（教育・KYなど）	
◎ 3	非常時の連絡体制図などの掲示	
4		
5		
◎ 6	電気工事業法（建設業法）に基づく登録・届出	
◎ 7	電気工事業の登録（届出）標識の掲示（店舗・現場）	
◎ 8	労働者名簿・技能資格などの管理状況	
◎ 9	関係法令・規程類の常備状況（電技・内規・電気工事2法等）	
◎ 10	しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	
11		
12		
◎ 13	個人情報取扱者の限定	
◎ 14	個人情報を書類等の保管・管理状況（持ち出し・施錠など）	
◎ 15	個人情報の複写等における扱いと返却・廃棄の管理	
16		
17		
◎ 18	保護具・防具類の保管状況	
◎ 19	保護具・防具類の点検（耐圧試験）記録の保管状況	
◎ 20	工具類の点検整備状況と記録の保管状況	
◎ 21	測定器類の保管状況と点検（校正試験）記録の保管状況	
◎ 22	倉庫等の資機材の整理整頓状況	
23		
24		
消防・保潔管理	工場の	

フォロワーの実施結果（実施月： 月 日）		良・否	
県協力会使用欄		センター使用欄	

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2023 年 9 月 20 日 (水)
実施時間	10:00 ~ 10:55
現場住所 引込柱	掛川市川久保 58エ371
直営班 (会社名)	浜電工業㈱
現場作業者名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞 大串和樹
パトロール者所見	1. KY口頭のみで実施されました。 2. 高所作業車の設置カ所勾配の有る場所したが、坂下側4輪に取付されていました。 3. お互い連絡を取り合い作業が進められていました。 4. 検電してから、作業に入っていました。 5. 高所作業車からの降車時補助フックを使用し降車がされていました。


※現場写真は別紙参照

安全1060-10

掛川市川久保

58E371

浜電工業(株)



23.9.20

安全パトロール票

実施年月日	令和 5年 9月 20日 (水)
実施場所	掛川市川久保 58E371
工事内容	メッセン吊14DV3臨時新設 (メッセン要)
パトロール対象	(引込線工事) ・ 計器工事 ・ 屋内線工事 ・ 店舗
対象工事店名	浜電工業㈱
工事店区分	(センター直営班) ・ 協力工事店A ・ 協力工事店B ・ 協力工事店C

重 点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一 般	1 服装はよい		
	2 作業人員は適正か		
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か		
	4 安全作業必須は携帯しているか		
	5 健康状態はよい		
	6 委託証は携帯しているか		
出 発	11 工具・保護具・防具・活用用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか		
	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか		
	13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必修・工事伝票・その他必要書類)		
前 点 検	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい		
	19 KYの実施はよい		
	23 ゴム手袋の着用前点検はよい		
昇 降 柱 前 点 検	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか		
	25 無落柱上安全帯の使用前点検はよい		
	◎ 26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい		
	◎ 27 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか		
	◎ 28 昇柱総路の確認はよい		
	◎ 29 3点支持での昇降柱動作ができているか		
	30 検電はよい		
	31 昇降設備の設置状況はよい		
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい		
	33 昇柱動作はよい		
柱 上 作 業	◎ 36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい		
	◎ 37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい		
	◎ 38 小柱への昇柱方法は適切か		
	◎ 39 防具の取付・取外方法はよい		
	◎ 40 保護具・防具の使用はよい		
	41 安全呼称はよい		
	◎ 42 フルハーネスのフックの取付位置はよい		
	43 通い綱の使用方法はよい		
	46 踏み抜き防止措置はよい		
	47 安全帯の着用はよい		

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)	
フォローの要否	要・不要

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株) 掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2023 年 9 月 20 日 (水)
実施時間	11:15 ~ 12:20
現場住所 引込柱	菊川市神尾 53ケ115
直営班 (会社名)	浜電工業㈱
現場作業者名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞 大串和樹
パトロール者所見	1. KY簡単に口頭で行われました。 2. 計器付けは、新人を監督者が指導しながら取付がされていました。 3. テープを切るときには、ナイフを使用した方が良かった。 4. 検電してから、作業に入っていました。 5. 高所作業車からの降車時補助フックを使用し降車がされ、墜落防止がされていました。


※現場写真は別紙参照

安全ハロ-ル

菊川市神尾

535115

浜電工業(株)



23.9.20

安全パトロール票

実施年月日	令和 5年 9月 20日 (水)
実施場所	菊川市神尾 53ヶ115
工事内容	10DV3×1新設、計器付
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	浜電工業㈱
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重 点	チェック項目	作業責任者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一 般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
出 発 前 の 確 認	6 委託証は携帯しているか	○	○
	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必修・工事伝票・その他必要書類)	○	○
	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
昇 降 柱 前 点 検	19 KYの実施はよい	△	○
	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無壁落柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジションニング用器具) の点検状況はよい	○	○
	27 安全帯D環付近にフック取付時に鑑賞しやすい物等が付いていないか	○	○
	28 昇柱経路の確認はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	30 検電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
柱 上 作 業	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇柱動作はよい	○	○
	36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジションニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全呼称はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い網の使用方法はよい	○	○
足 場 点 検	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○
		○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否

要・不要

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人


実施年月日	2023 年 10 月 11 日 (水)
実施時間	10:00 ~ 11:50
現場住所 引込柱	菊川市本所 51ク204
直営班 (会社名)	寺井電機(株)
現場作業者名	市川 俊 水野昌彦 藤本久夫 伊藤 拓矢
パトロール者所見	1. 高所作業車のバケットの乗降時、手すりを持ち安定した姿勢での慎重に乗降がされていました。 2. 100sqDV3 かなりの重量になりますが、吊上げ等適切な取扱いがされていました。 3. 必要ヶ所の低圧防護、事前に取り付されていました。 4. 普通トラックへも歯止めの設置が確実にされていました。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

菊川市本所 517204

寺井電機(株)



安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5年 10月 11日 (水)		
実施場所	菊川市本所 51ク204		
工事内容	・メッセン吊引込 (100DV3) 取付・メッセン取付		
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗		
対象工事店名	寺井電機機		
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C		
重点	チェック項目	作業員	作業責任者
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出	11 工具・保護具・防具・活用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
発	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
前	13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類)	○	○
の	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
確	19 KYの実施はよい	○	○
認	23 コム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無落柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
昇	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
降	27 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	○	○
柱	28 昇柱経路の確認はよい	○	○
前	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
点	30 検電はよい	○	○
検	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇柱動作はよい	○	○
柱上	36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
作	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全帯はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い綱の使用状況はよい	○	○
	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○
監視・点検			
パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)			
フォローの要否	要・不要		

県協定会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業員	作業責任者
49	作業責任者は監督等を着用しているか	○	○
50	作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
52	作業開始前の点検はよい	○	○
53	安全作業用具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マス) の使用はよい (計器活線時)	○	○
57	設置場所はよい	○	○
58	有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
59	高所作業車の操作方法はよい	○	○
60	バックネット内での作業は適切か	○	○
61	輪留めの活用状況はよい	○	○
62	使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
63	高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
65	公設保安の確保 (誘導員・セーフティーコーン・作業区画の設置) はよい	○	○
66	送電後の確認はよい	○	○
67	個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
68	重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
69	自主検査はよい	○	○

店舗パトロール	チェック欄
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	
2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	
3 非常時の連絡体制図などの掲示	
4	
5	
6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	
7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	
9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	
11	
12	
13 個人情報取扱者の限定	
14 個人情報を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	
15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	
16	
17	
18 保護具・防具類の保管状況	
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	
23	
24	

フォローの実施結果 (実施月: 月 日) 良・否	
県協定会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2023 年 10 月 18 日 (水)
1. 実施時間	09:00 ~ 09:30
現場住所 引込柱	御前崎市新野 60ケ181
直営班 (会社名)	浜電工業㈱
現場作業者名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞 大串和樹
パトロール者所見	1. KYは口頭で行われました。 2. 交通量の多い道路横断のDV線 撤去と取付の工事でした。 通行車両を停止させてDVを柱上へ引き上げるとき、連携がうまくいかずDV線引き上げに時間を多く要し、停止車両の待ち時間が長くなってしまいました。 事前の打合せを具体的にしておくことが必要だったと思います。 3. 工事を急いでいるように感じました。 4. 検電、輪止め取付状況良かったです。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

御前崎市新野 605181

浜電工業(株)



高
23.10.18
塚

安全パトロール票

共同受注業務規程（別紙8）

実施年月日	令和 5年 10月 18日 (水)
実施場所	御前崎市新野 60ケ181
工事内容	2. 6DV2×1新設、2. 6DV3×1撤去
パトロール対象	(引込線工事)・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	浜電工業㈱
工事店区分	(センター直営班)・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

県協力会使用欄	センター使用欄

重 点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前	11 工具・保護具・防具・活用用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか		
	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか		
確認	13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)		
	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	△	△
	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無落柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
昇降柱前点検	26 フルハーネス (懸差制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
	27 安全帯D環付近にフック取付時に鑑賞しやすい物等が付いていないか	○	○
	28 昇柱降柱の確認はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	30 検電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇柱動作はよい	○	○
柱上作業	36 フルハーネス (懸差制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇柱方法は適切	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全呼称はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い綱の使用状況はよい	○	○
	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

重 点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
作業の計画・指示	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
計器・工事	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	53 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスキ) の使用はよい (計器活動時)	○	○
高所作業車	57 設置場所はよい	○	○
	58 有資格者 (技能講習受給者) であるか	○	○
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 バックネット内での作業は適切	○	○
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の規制設置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出ているか	○	○
その他	65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティーコーン、作業区画の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 自主検査はよい	○	○

安全衛生管理	店舗パトロール	チェック欄
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○
2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○
3 非常時の連絡体制図などの掲示	3 非常時の連絡体制図などの掲示	○
4	4	○
5	5	○
6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	○
7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○
9 関係法令・規程の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	9 関係法令・規程の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○
11	11	○
12	12	○
13 個人情報の取扱者の限定	13 個人情報の取扱者の限定	○
14 個人情報等を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	14 個人情報等を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○
15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	○
16	16	○
17	17	○
18 保護具・防具類の保管状況	18 保護具・防具類の保管状況	○
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○
23	23	○
24	24	○

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

フォローの要否

要・不要

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人



実施年月日	2023 年 10 月 18 日 (水)
1. 実施時間	09:40 ～ 11:05
現場住所 引込柱	菊川市赤土 58ク688
直営班 (会社名)	浜電工業(株)
現場作業員名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞 大串和樹
パトロール者所見	1. KYは口頭で行われました。 2. コンテナ撤去ユニック車がきて、お客さま敷地内でタイヤが埋まってしまい動けなくなっていました。車両脱出の手助けを行いました。お疲れさまでした。 3. 検電、輪止め取付状況 (良)。 4. 家屋側支持点カ所の作業、補助フック使用され墜落防止処置がされていました。 5. 工事後のごみ等の掃除が行われ、確認が行われていました。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

菊川市赤土 587688

浜電工業(株)



高
23.10.18
長

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙 8)

実施年月日	令和 5 年 10 月 18 日 (水)
実施場所	菊川市赤土 58ク688
工事内容	22DV3メッセン吊取付 (メッセン新設)、臨時2.6DV2撤去、計器取付
パトロール対象	(引込線工事)・(計器工事)・(屋内線工事)・(店舗)
対象工事店名	浜電工業㈱
工事店区分	(センター直営班)・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

県協力会使用欄	センター使用欄

重 点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一 般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の運搬はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類)	○	○
	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	○	○
	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
25 無蓋溝に安全帯の使用前点検はよい	○	○	
26 フルハーネス (感測制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○	
27 安全帯D環付近にフック取付時に鈍角が付いていないか	○	○	
28 昇降経路の確認はよい	○	○	
29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○	
30 検電はよい	○	○	
31 昇降設備の設置状況はよい	○	○	
32 昇降用梯子等の使用状況はよい	○	○	
33 昇降動作はよい	○	○	
36 フルハーネス (感測制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○	
37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○	
38 小柱への昇柱方法は適切か	○	○	
39 防具の取付・取外方法はよい	○	○	
40 保護具・防具の使用はよい	○	○	
41 安全呼称はよい	○	○	
42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○	
43 通い綱の使用方法はよい	○	○	
46 踏み抜き防止措置はよい	○	○	

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

重 点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄	
計 器 工 事	49 作業責任者は図章等を着用しているか	○	○	
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○	
	52 作業開始前の点検はよい	○	○	
	53 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスウ) の使用はよい (計器活動時)	○	○	
	57 設置場所はよい	○	○	
	58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○	
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○	
	60 バックアップでの作業は適切か	○	○	
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○	
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○	
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○	
	高 所 作 業 車	65 公設保安の確保 (誘導員・セーフティーコーン・作業区画の設置) はよい	○	○
		66 送電後の確認はよい	○	○
67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか		○	○	
68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい		○	○	
69 自主検査はよい		○	○	
そ の 他				

安全衛生管理規程	店鋪パトロール	チェック欄
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)		
2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		
3 非常時の連絡体制図などの掲示		
4		
5		
6 電気工事業者法 (建設業法) に基づく登録・届出		
7 電気工事業者の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)		
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		
9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)		
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		
11		
12		
13 個人情報取扱者の限定		
14 個人情報等を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施設など)		
15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理		
16		
17		
18 保護具・防具類の保管状況		
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況		
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況		
23		
24		

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否	県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人



実施年月日	2023 年 10 月 25 日 (水)
実施時間	10:40 ~ 11:15
現場住所 引込柱	磐田市掛塚 60リ347
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	岡田典久 遠藤和宏 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之
パトロール者所見	1. TBM-KY 作業長を中心に作業内容・危険カ所のポイントを話し合い、1人KYが実施されていました。 2. 監督者による工事全体の監視が実施され、お互いに連絡を取り合いながら工事が進められていました。 3. 必要ヶ所の低圧防護取付が実施されていました。 4. バケット移動時の呼称が確実に実施されていて良かったです。 5. バケット降車時三点支持で慎重に降車が実施されていました。

※現場写真は別紙参照

安全ハトロー

磐田市掛塚 60リ347

(有)中泉電気工業



23.10.25

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5年 10月 25日 (水)
実施場所	磐田市掛塚 601347
工事内容	吊引込新設(3.2D)(3)
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	南中泉電気工業
工事店区分	＜センター直営＞・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業義務は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・活動用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
昇降柱前点検	23 ゴム手袋の着前点検はよい	○	○
	24 電柱・支線の上安全帯の使用前点検はよい	○	○
	25 無蓋溝柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
	27 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	○	○
	28 昇柱経路の確認はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	30 検電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
柱上作業	36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全呼称はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 違い網の使用方法はよい	○	○
	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○
	パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)		

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
計器工事	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	53 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスキ) の使用はよい (計器活動線時)	○	○
	57 設置場所はよい	○	○
	58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
高所作業車	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 バケット内での作業は適切か	○	○
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
その他	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出ているか	○	○
	65 公衆保安の確保 (談話員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 目主検査はよい	○	○

安全衛生管理	店舗パトロール	チェック欄
安全衛生管理	1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○
	2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○
	3 非常時の連絡体制図などの掲示	○
	4	○
	5	○
安全衛生管理	6 電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出	○
	7 電気工事法の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○
	8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○
	9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○
	10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○
個人情報	11	○
	12	○
	13 個人情報の取扱者の限定	○
	14 個人情報を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○
	15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	○
安全・保護具・防具類の保管状況	16	○
	17	○
	18 保護具・防具類の保管状況	○
	19 保護具・防具類の点検 (耐久試験) 記録の保管状況	○
	20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○
倉庫等の資機材の整理整備状況	21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○
	22 倉庫等の資機材の整理整備状況	○
	23	○
	24	○

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人



実施年月日	2023 年 10 月 25 日 (水)
実施時間	11:25 ~ 12:20
現場住所 引込柱	磐田市掛塚 607035
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	岡田典久 遠藤和宏 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之
パトロール者所見	1. TBM-KY 作業内容・危険カ所のポイントを話し合い、1人KYが実施されていました。 2. 監督者による工事全体の監視が実施され、お互いに連絡を取り合いながら工事が進められていました。 3. 必要ヶ所の低圧防護取付が実施されていました。 4. バケット乗り込み前に補助フック取付がされていました。 5. 通行車両、お客さまへの気遣いがされており、丁寧な対応が実施されていました。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

磐田市掛塚 60リ035

(有)中電電気工業



23.10.25

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 5 年 10 月 25 日 (水)
実施場所	磐田市掛塚 601035
工事内容	吊引込 (3.2DV3→14DV3) 張替
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	南中泉電気工業
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C
重点	チェック項目
一般	1 服装はよい 2 作業人員は適正か 3 「恒常従業員名簿」記載の作業員か 4 安全作業必須は携帯しているか 5 健康状態はよい 6 委託証は携帯しているか 11 工具・保護具・防具・活動用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか 12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか 13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必修・工事伝票・その他必要書類) 18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい 19 KYの実施はよい 23 ゴム手袋の着用前点検はよい 24 電柱、支線の地盤点検を実施したか 25 無懸崖柱上安全帯の使用前後はよい 26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい 27 安全帯D環付近にフック取付時に鈍角しやすい物等が付いていないか 28 昇柱経路の確認はよい 29 3点支持での昇降柱動作ができているか 30 検電はよい 31 昇降設備の設置状況はよい 32 昇柱用梯子等の使用状況はよい 33 昇柱動作はよい 36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい 37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい 38 小柱への昇柱方法は適切か 39 防具の取付・取外方法はよい 40 保護具・防具の使用はよい 41 安全呼称はよい 42 フルハーネスのフックの取付位置はよい 43 通い綱の使用状況はよい 46 踏み抜き防止措置はよい
昇降柱前点検	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい 27 安全帯D環付近にフック取付時に鈍角しやすい物等が付いていないか 28 昇柱経路の確認はよい 29 3点支持での昇降柱動作ができているか 30 検電はよい 31 昇降設備の設置状況はよい 32 昇柱用梯子等の使用状況はよい 33 昇柱動作はよい
柱上作業	36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい 37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい 38 小柱への昇柱方法は適切か 39 防具の取付・取外方法はよい 40 保護具・防具の使用はよい 41 安全呼称はよい 42 フルハーネスのフックの取付位置はよい 43 通い綱の使用状況はよい
監視・保護具・管理・工事用	46 踏み抜き防止措置はよい
パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)	
フォローの要否	要・不要

県協力会使用欄	センター使用欄
重点	チェック項目
49 作業責任者は図章等を着用しているか	作業責任者
50 作業責任者の監視・指示は適切か	作業員
52 作業開始前の点検はよい	作業員
53 安全作業用具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバ・安全マスキ) の使用はよい (計器活線時)	作業員
57 設置場所がよい	作業員
58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	作業員
59 高所作業車の操作方法はよい	作業員
60 パッケージ内での作業は適切か	作業員
61 輪留めの活用状況はよい	作業員
62 使用前の規制装置動作確認はよい	作業員
63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	作業員
65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン・作業区画の設置) はよい	作業員
66 送電後の確認はよい	作業員
67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	作業員
68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	作業員
69 自主検査はよい	作業員
その他	
店舗パトロール	チェック欄
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	
2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	
3 非常時の連絡体制図などの掲示	
4	
5	
6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	
7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	
9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	
11	
12	
13 個人情報取扱者の限定	
14 個人情報取扱いの登録等の保管・管理状況 (持ち出し・施設など)	
15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	
16	
17	
18 保護具・防具類の保管状況	
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	
23	
24	
フォローの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否	センター使用欄