



添付書類（11）

掛川電気工事共同組合

掛川引込工事センター 御中

中部電力パワーグリッド株式会社

掛川支社

電柱上の工事における安全作業のお願い

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社電気事業につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼を申し上げます。

さて、2014年8月に、弊社電柱に共架している事業者様の作業者の方が電柱上から墜落し、お亡くなりになるという災害が発生しました。

その後に弊社が調査した結果、作業を行っていた電柱においては、低圧線が正規と異なる状態で施設されていたこと、低圧線からの漏電により装柱金具と普通支線の一部に通電（100V程度）されていたことを確認いたしました。

この漏電事象を受け、当社は低圧架空電線を施設している電柱全数を調査し、施設不良箇所については、すみやかに改修を行い、再発防止策を徹底しております。

電柱上で作業いただいている事業者におかれましては、従業員の皆さまへ昇柱時における「保安帽、手袋、墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具などの適切な使用」と「検電の確実な実施」を引き続き徹底くださいますよう、何卒よろしくお願いいたします。

弊社は、毎年6月を「保安強調月間」と定め、電気に係る事故の防止を図るため、関係者の皆さんに広くPRをさせていただいており、その一環として、このような依頼をさせていただいております。

本件に関しまして、ご不明な点等ござましたら、弊社の配電担当部署までお問い合わせください。

敬 具

添付書類： 弊社電柱における共架工事中の作業者の死亡災害について

お問い合わせ先：掛川支社 配電建設G 担当 村松 弘士・平松 友昭

（0537）23-9463

弊社電柱における共架工事中の作業者の死亡災害について

発生日時 2014年8月8日（金）14時20分頃 天候 曇り

罹災者 49歳 男性

災害の状況 ○罹災者は、地上作業者1名とともに、ケーブルテレビの共架工事に着手した。
○罹災者は、柱上作業のため、昇柱した。
○地上作業者は、柱上で作業していた罹災者の叫び声を聞いた。
その後、地上作業者は地上に墜落した罹災者を確認した。
○罹災者は、地上作業者が手配した救急車で病院へ搬送された。
○病院において、医師により死亡が確認された。

弊社の調査結果
(下図参照)

- 低圧線が正規と異なる状態で施設されていた。
- 低圧線からの漏電により装柱金具と普通支線の一部に通電（100V程度）されていた。

【図：弊社の調査結果】

