

2025 年度 第 2 回 取締役会議事録

(株)掛川電気引込工事センター



1. 招集年月日 2025 年 5 月 30 日
2. 開催日時及び場所 2025 年 7 月 18 日 取締役会 15:00～15:35
中部電力 PG(株)掛川支社 5F 会議室
3. 取締役の数及び出席取締役の数
取締役 7 名 出席取締役 7 名
4. 出席取締役の氏名
(代表取締役社長)中村 修 (常務取締役)河原崎真義
(取締役)阿形正好、鈴木基文、池本友也、尾崎昌志、寺井将晃
5. 出席監査役の氏名
無し
6. その他の出席者氏名
事務長 水野智義
事務長代理 杉村敏治
オブザーバー 村越正樹
7. 議長の氏名
中村 修
8. 議決事項に特別の利害関係を有する取締役の氏名
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果
■全ての議案は出席取締役の全員賛成多数決議により、全て可決承認された。

定刻になり定款の規程により中村代表取締役社長が挨拶後、議長席について開会する旨を述べて議事に入った。
議長は、先ず、杉村事務長代理に会議の進行を委任した。
これにより、杉村事務長代理は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。

■議題審議

- 第1号議案:総会における収支報告について (連絡) 【別紙1】
➤ 6月6日(金)に開催した株主総会・懇親会の収支報告を別紙1により、ご報告致します。
- 第2号議案:(株)静岡県電気工事協力会における表彰について (報告) 【別紙2】
➤ 先月の6月14日(金)に開催された県協力会の表彰式において表彰を授与されました。
◇優良工事 5事業所
◇良質工事 5事業所
別紙資料を添付しますので、ご確認願います。

第 3 号議案: 登記について (連絡)

- 総会における承認可決議案に対して、6 月 20 日 (金) に法律上の登記証明事項を完了しました。
桑原司法事務所にて登記し、支払費用は 41,950 円でした。
登記事項は役員変更の件

第 4 号議案: 来年度 (2026 年度) の定時株主総会予定について (報告)

- 日時 2024 年 6 月 5 日 (金) 16:30～ 懇親会 17:30～ (組合通常総会は 15:00～)
- 場所 掛川グランドホテル

第 5 号議案: 2024 年度の脱退者への出資返金について (連絡)

- 脱退 6 事業所への返金 (支払総額 45 万円)
7 月 15 日に全て完了しました。

第 6 号議案: 絶縁用保護具等の点検結果について (報告)

- 2025 年度 (上期) における題記点検に関して、6 月 4 日 (水) ～19 日 (木) に 71 事業所 が (株) トーエネック掛川営業所及び磐田営業所にて点検を受けた結果、実施数における 不合格数はゼロ の点検完了報告をいただきました。
- (株) トーエネックサービスの耐電圧試験をご利用されない事業所も、厚生労働省労働安全衛生規則 351 条に定める「絶縁用保護具等の定期自主検査」の法令遵守をお願いいたします。

第 7 号議案: 引込および内線工事技能オリンピック大会選手応募者について (報告)

選手が決定しましたので、中村社長と相談の上スケジュールを調整し、優勝を目指します。

事業所名	氏名
(株)立正電気	鈴木教夫さん
(有)中泉電気工業	椎葉幹彦さん
(有)モンヤ電気	松島淳子さん

第 8 号議案: 技能認定委員会の実施について (報告)

- 委員会は書面 FAX 会議としました。
今後、議事録をホームページに掲載します。

第 9 号議案: 直営施工班の技能認定証について (連絡)

- 共同受注規程のコンプライアンス対応として、6 月 20 日付にて発行完了しました。
- 直営班は安全パトロールの管理対象として共同受注規程にて認定取り扱いとなっています。

第 10 号議案: 今年度の技能認定のスケジュールについて (報告)

- 先日書面開催された技能認定委員会の決議に従い、本年も 11 月～12 月上旬に、中電 PG 掛川支社様と調整して実施いたします。
- スケジュールは事務長が作成し、9 月の取締役会にて詳細な提案を致します。

第 11 号議案:契約更新安全講習会の完了について (連絡)

- 6 月 20 日(金)10:00～ 掛川生涯学習センターにて、実施完了しました。
出席者は、67 名でした。
- ホームページに詳細を掲載していますので、ご閲覧願います。

第 12 号議案:㈱センター職員の夏季休暇について (報告)

- 標題の件に関して中部電力 PG(株)掛川支社との調整の結果、8 月 9 日(土)～17 日(日)までの 9 日間としますが、8 月 12 日(火)の午前中だけは営業する事にします。

第 13 号議案:取締役からの議案提出について (連絡)

- 取締役からの重要議案提案はありませんでした。

第 14 号議案:センターの 5 月度・6 月度の月次業務実績報告について (報告)

【別紙 3】

- 当該月の月次実績報告を別紙の通り株主様へご報告・情報公開をいたします。

第 15 号議案:協力工事店の 1Q 実績について (報告)

【別紙 4】

- 4 月～6 月までの実績報告を別紙のように株主様へご報告・情報公開をいたします。

第 16 号議案:安全パトロール実績について (報告)

【別紙 5】

- 5 月… 8 件
- 6 月… 2 件

別紙による実績報告を致します。

詳細報告書や写真等はホームページに掲載しますので、ご確認願います。

第 17 号議案:取締役からの議案提出について (連絡)

- 取締役会に於いて、各取締役からの議案提案(ブロック内で意見の合意形成ができています)は取締役会開催の事前 1 か月前に必ず中村社長へメールまたは TEL で承認を得るルールになっています。
それを受けて事務長がレジュメに記載致しますので、宜しくお願い致します。

< 次回の取締役開催日 >

・ 2025 年 9 月 19 日(金) 15:00～16:00 掛川電気会館 2F 会議室

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。
出席取締役全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

2025 年 7 月 18 日

代表取締役社長	中	村	修	⑩
常務取締役	河	原	崎 真 義	⑩
取締役	阿	形	正 好	⑩
取締役	鈴	木	基 文	⑩
取締役	池	本	友 也	⑩
取締役	尾	崎	昌 志	⑩
取締役	寺	井	将 晃	⑩

2025 年度

【第 2 回 取締役会資料】

2025.7.18

(株)掛川電気引込工事センター

総会費用収支報告書

～株式会社 掛川電気引込工事センター～

摘 要	昨年実績	実績	差額	備 考
総会資料印刷代	46,380	51,480	▲ 5,100	
掛川グランドホテルへ	325,060	340,430	▲ 15,370	
[室料	57,750	57,750	0	
看板代	16,500	16,500	0	
式次第	5,500	5,500	0	
食事（昼食）代（折半）	0	0	0	
胸章代（リボン）	4,400	2,640	1,760	
ペットボトルお茶代	7,920	8,140	▲ 220	
前垂れ	990	1,320	▲ 330	
ビュッフェ料理	174,000	198,000	▲ 24,000	
フリードリンク（4種）	58,000	42,000	16,000	
[その他ドリンク	0	8,580	▲ 8,580	烏龍茶, オレンジジュース
会費入金	-246,000	-246,000	0	会員, 中部電力PG, 保安協会, 県協力会, 職員
懇親会会費一部負担	0	0	0	
懇親会不足額	0	0	0	
懇親会事務局会費半額負担	0	0	0	
その他	0	0	0	
合 計	125,440	145,910	▲ 20,470	

令和6年度表彰者 各種表彰

センター名	工事店名	表彰名
掛川	(有)松永電工	良質工事
	山崎電気(株)	良質工事
	鈴木電設	良質工事
	(有)ナガタ電気工業所	良質工事
	池本電気工事	良質工事
	浜電工業(株)	優良工事
	光生電気設備(有)	優良工事
	(株)斉藤電気	優良工事
	(有)裕和電設	優良工事
	(有)北島電気工業	優良工事

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間 : 2025年5月1日～5月31日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	199	0	199
浜電工業(株)	64	0	64
(有)中泉電気工業	4	197	201
計	267	197	464

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	170	58	0	12	240
浜電工業(株)	66	27	0	2	95
(有)中泉電気工業	184	100	0	28	312
計	420	185	0	42	647

●手直票の発行状況

	内容	結果
(有)中泉電気工業 計3件	臨時引込線2. 6DVに対し、年度表示札「赤」が取付けされています。年度表示札「黒」へ取替願います。	(有)中泉電気工業にて手直し完了済
	60A計器3L上側のネジが締付け不足でした。締付け不足とならないように自主チェックを行ってください。(締付け改修済)	(有)中泉電気工業にて内容確認済
	計器S1端子の下段ネジが締付不足でした。事後の自主チェックを行い忘れず締付け願います。(90度程度回転・締付け改修済)	(有)中泉電気工業にて内容確認済

寺井電機(株) }
 浜電工業(株) } ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間：2025年6月1日～6月30日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	239	0	239
浜電工業(株)	76	0	76
(有)中泉電気工業	6	219	225
計	321	219	540

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	212	84	0	8	304
浜電工業(株)	62	27	0	2	91
(有)中泉電気工業	201	97	0	46	344
計	475	208	0	56	739

●手直票の発行状況

寺井電機(株)
浜電工業(株)
(有)中泉電気工業

} ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。

(株)掛川電気引込工事センター協力工事店A、B、C
 < 4月～6月 工事件数 >

社長	事務長	報告者
		

※協力工事店A、B、Cが中部電力PG(株)の管内で施工し、検査を完了した工事件数

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				計
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
24001	(有) 秋 山 電 機 工 業 所	B	6				6
24002	(株) 阿 形 電 気	A	18				18
24004	(株) 内 田 電 設	A	4				4
24011	(株) 川 北 電 気	A	19				19
24014	(有) 川 村 電 気 設 備	A	8				8
24018	(株) 齊 藤 電 気	A	15				15
24019	(株) 三 和 電 設	A	4				4
24020	(有) 佐 々 木 電 気	C	1				1
24023	(有) 松 英 電 気 設 備 工 業 所	A	1				1
24024	(有) 政 和 電 気	A	16				16
24025	(有) 正 晃 電 設	A→B(6/21～)	39				39
24026	(同) 岡 本 電 気 工 事 店	B	2				2
24027	(株) 中 遠 電 気	A	3				3
24028	土 井 電 気 工 事 (株)	A	11				11
24029	(有) 中 上 電 工 社	B	14				14
24030	浜 電 工 業 (株)	A	22				22
24031	浜 岡 テ レ ビ 協 業 組 合	C	0				0
24032	平 田 電 気 商 会	C	1				1
24039	(有) 松 浦 電 気 設 備	C	1				1
24040	栗 山 電 気	C	1				1
24043	(有) ツ ル タ 電 気	C(～7/31)	0				0
24045	(有) 岩 瀬 電 気 工 業	C	1				1
24052	鈴 木 電 設	C	11				11
24055	(有) 佐 藤 電 気 工 業 社	C	6				6
24058	(有) 中 村 電 気 設 備	A	31				31
24059	(有) 東 伸 電 設	C	0				0
24061	(有) 北 島 電 気 工 業	A	20				20
24069	池 本 電 気 工 事	C	2				2
24070	(有) 裕 和 電 設	A	31				31
24079	(株) 田 嶋 電 気 工 業 所	A	31				31
24081	タ カ ヨ シ 電 設	C	1				1
24082	(有) 松 永 電 工	C	7				7
24083	赤 堀 電 設	C	0				0
24084	木 村 電 気	C	2				2
24087	高 橋 電 気	C	8				8
24088	マ ル ヨ シ 電 気 店	C	0				0
24089	S K 電 気 商 会	C	0				0
24101	藤 下 電 器	C	0				0
24102	ト モ エ 電 気	C	27				27
24103	(株) 鳥 羽 電 気	A→B(6/21～)	13				13
24107	(株) 西 山 電 気	C	16				16
24112	(株) 静 岡 太 陽 設 備	C	2				2

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	計
24307	(有) 遠 州 電 気 工 事	B	18				18
24312	光 生 電 気 設 備 (有)	A	15				15
24325	前 島 電 気 工 事 (株)	A(～7/31)	32				32
24327	(有) 村 越 電 気 工 業 社	C	4				4
24329	(有) よ こ い デ ン キ	B	1				1
24331	鈴 木 電 気 工 事	B	0				0
24335	山 中 電 気 工 事	C	2				2
24340	(有) 恵 電 社	C	1				1
24345	(有) ナ ガ タ 電 気 工 業 所	C	0				0
24347	岩 田 電 気 工 事	C	1				1
24352	石 晃 電 気 設 備	C	0				0
24353	山 崎 電 気 (株)	A→C(6/21～)	0				0
24356	市 川 電 機	B	5				5
24358	(株) 稲 垣 電 機	B	9				9
24361	(株) キ タ イ 電 気	A	7				7
24364	あ お で ん き 工 房	C→D(6/21～)	4				4
24367	深 田 電 気	B	3				3
24501	(有) モ ン ヤ 電 気	B	7				7
24502	(株) 小 澤 電 業 所	A	13				13
24505	(有) 加 陽 電 気	B	6				6
24506	郷 中 電 気 (株)	C	3				3
24507	(有) 佐 藤 デ ン キ	B	4				4
24508	(株) ラ イ ト ワ ー ク	B→C(6/21～)	5				5
24516	(有) 小 川 電 気 店	C	2				2
24518	(株) 立 正 電 気	A	7				7
24520	(有) テ ラ デ ン	B	5				5
24524	大 豊 電 気 (株)	A	18				18
24528	(株) 大 王	C	0				0
24529	二 興 電 気 工 事	B	0				0
24533	(株) ト ラ ス ト	A	16				16
24534	タ ケ ト ミ 電 気	C	0				0
24535	(株) 三 電 工	C	2				2
24536	後 藤 電 気	C	28				28

	(4月～6月)	(7月～9月)	(10月～12月)	(1月～3月)	計
協力工事店A	394				394
協力工事店B	85				85
協力工事店C	134				134
合計	613	0	0	0	613

作成日：2025年7月4日
作成者：三木

【 センター直営班 安全パトロール実績集計表 】

2025年度

上期計(件数)	下期計(件数)	上期・下期計(件数)
13	0	13



上期

実施月日	実施件数	実施者	直営班名	備考
4月2日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
4月8日(火)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
4月23日(水)	—	高塚	浜電工業(株)	中止
5月13日(火)	2	高塚	寺井電機(株)	
5月14日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
5月27日(火)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
5月28日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
6月4日(水)	1	高塚	寺井電機(株)	
6月17日(火)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
6月25日(水)	—	—	浜電工業(株)	中止
7月				
8月				
9月				

合計日数 8
 実施件数合計 13 (寺井電機 5) (浜電工業 4) (中泉電気 4)

下期

実施月日	実施件数	実施者	直営班名	備考
10月				
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

合計日数 0
 実施件数合計 0 (寺井電機) (浜電工業) (中泉電気)

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2025 年 5 月 13 日 (火)
実施時間	10:15 ~ 10:45
現場住所 引込柱	袋井市宇刈 017815
直営班 (会社名)	寺井電機㈱
現場作業者名	市川 俊 伊藤拓矢 山本晃大
パトロール者所見	1. 車両が入れないパンプ柱の作業でした。 フルハーネスの取扱い適切でした。 2. 監督者は作業全体の監視がされていました。 3. 送電後の器具での確認、検竿により地上高の確認がされていました。



※現場写真は別紙参照

安全ハート口-10

袋井市宇刈

0147815

寺井電機(株)



25.5.13

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日		令和 7 年 5 月 1 3 日 (火)	
実施場所		袋井市字刈 017851	
工事内容		2.6DV2/6DV3 張替 計器取替	
パトロール対象		引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗	
対象工事店名		寺井電機株式会社	
工事店区分		センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C	
重点		チェッカー項目	
1 服装はよい		作業責任者	
2 作業人員は適正か		作業員	
3 「恒常作業員名簿」記載の作業員か		作業員	
4 安全作業必須は携帯しているか		作業員	
5 健康状態はよい		作業員	
11 工具・保護具・防具・活用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか		作業員	
12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか		作業員	
13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)		作業員	
18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい		作業員	
19 KYの実施はよい		作業員	
23 ゴム手袋の着用前点検はよい		作業員	
24 電柱・支線の地盤点検を実施したか		作業員	
25 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい		作業員	
26 安全帯D環付近にフック取付時に鈍角しやすい物等が付いていないか		作業員	
27 昇降設備の確認はよい		作業員	
28 3点支持での昇降柱動作ができているか		作業員	
29 検電はよい		作業員	
30 昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい		作業員	
31 昇降柱動作はよい		作業員	
34 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい		作業員	
35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい		作業員	
36 小柱への昇降方法は適切か		作業員	
37 防具の取付・取外方法はよい		作業員	
38 保護具・防具の使用はよい		作業員	
39 安全呼称はよい		作業員	
40 ランヤードのフック取付位置はよい		作業員	
41 通い綱の使用方法是よい		作業員	
44 踏み板き防止措置はよい		作業員	
パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)		要・不要	

県協力会使用欄		センター使用欄	

重点	チェッカー項目	作業員	作業責任者
47 作業責任者は図章等を着用しているか			
48 作業責任者の監視・指示は適切か			
50 作業開始前の点検はよい			
51 安全作業用具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバ・安全マス)			
55 設置場所はよい			
56 有資格者 (技能講習受給者) であるか			
57 高所作業車の操作方法はよい			
58 ハケット内での作業は適切か			
59 輪留めの活用状況はよい			
60 使用前の規制装置動作確認はよい			
61 高所作業車での安全作業・作業区域確保			
63 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい			
64 送電後の確認はよい			
65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか			
66 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい			
67 自主検査はよい			

重点	店舗パトロール	チェッカー
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)		
2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		
3 非常時の連絡体制図などの掲示		
4		
5		
6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出		
7 電気工事業法の登録 (届出) 確認の掲示 (店舗・現場)		
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		
9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)		
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		
11		
12		
13 個人情報情報の取扱者の限定		
14 個人情報等を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)		
15 個人情報情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理		
16		
17		
18 保護具・防具類の保管状況		
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況		
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況		
23		
24		

フォローの実施結果 (実施月: 月 日) 良・否

県協力会使用欄		センター使用欄	

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2025 年 5 月 13 日 (火)
実施時間	11:15 ~ 11:45
現場住所 引込柱	森町谷中 04マ985
直営班 (会社名)	寺井電機㈱
現場作業者名	市川 俊 伊藤拓矢 山本晃大
パトロール者所見	1. 動力2.6DV3の撤去工事でした。 図面を班員にも見えるようにして、工事説明、KYが実施されていました。 2. 監督者は作業全体の監視がされていました。 3. 交通誘導員の配置は適切な位置でした。



※現場写真は別紙参照

安全ハートロ-ル

森町谷中

042985

寺電機(株)



25.5.13

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 7 年 5 月 13 日 (火)
実施場所	森町谷中 04マ985
工事内容	2.6D V3 動力撤去
パトロール対象	引込線工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機株式会社
工事店区分	＜センター直営班＞・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C
重 点	チェック項目
1 服装はよい	作業員 作業員
2 作業人員は適正か	作業員 作業員
3 「恒常従業員名簿」記載の作業員か	作業員 作業員
4 安全作業義務は携帯しているか	作業員 作業員
5 健康状態はよい	作業員 作業員
11 工具・保護具・防具・活動用緑線工具は損傷が無いように保管されているか	作業員 作業員
12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	作業員 作業員
13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類)	作業員 作業員
18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	作業員 作業員
19 KYの実施はよい	作業員 作業員
23 コム手袋の着用前点検はよい	作業員 作業員
24 電柱・支線の地際点検を実施したか	作業員 作業員
25 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい	作業員 作業員
26 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	作業員 作業員
27 昇柱経路の確認はよい	作業員 作業員
28 3点支持での昇降柱動作ができているか	作業員 作業員
29 検電はよい	作業員 作業員
30 昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい	作業員 作業員
31 昇柱動作はよい	作業員 作業員
34 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	作業員 作業員
35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	作業員 作業員
36 小柱への昇柱方法は適切か	作業員 作業員
37 防具の取付・取外方法はよい	作業員 作業員
38 保護具・防具の使用はよい	作業員 作業員
39 安全呼称はよい	作業員 作業員
40 ランヤードのフック取付位置はよい	作業員 作業員
41 通い綱の使用方法はよい	作業員 作業員
44 踏み抜き防止措置はよい	作業員 作業員
パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)	
フォローの要否	要・不要

県協力会使用欄	センター使用欄

重 点	チェック項目	作業員	作業員
47 作業責任者は図章等を着用しているか		作業員	作業員
48 作業責任者の監視・指示は適切か		作業員	作業員
50 作業開始前の点検はよい		作業員	作業員
51 安全作業用具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバ・安全マス)		作業員	作業員
55 設置場所がよい		作業員	作業員
56 有資格者 (技能講習受検者) であるか		作業員	作業員
57 高所作業車の操作方法はよい		作業員	作業員
58 バックネット内での作業は適切か		作業員	作業員
59 輪留めの活用状況はよい		作業員	作業員
60 使用前の規制装置動作確認はよい		作業員	作業員
61 高所作業車での安全作業・作業区域確保		作業員	作業員
63 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい		作業員	作業員
64 送電後の確認はよい		作業員	作業員
65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか		作業員	作業員
66 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい		作業員	作業員
67 自主検査はよい		作業員	作業員

重 点	店舗パトロール	作業員
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)		作業員
2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		作業員
3 非常時の連絡体制図などの掲示		作業員
4		作業員
5		作業員
6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出		作業員
7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)		作業員
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		作業員
9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)		作業員
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		作業員
11		作業員
12		作業員
13 個人情報取扱者の限定		作業員
14 個人情報取扱の記録の保管・管理状況 (持ち出し・施設など)		作業員
15 個人情報の取扱い等における取扱いと返却・破棄の管理		作業員
16		作業員
17		作業員
18 保護具・防具類の保管状況		作業員
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況		作業員
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		作業員
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		作業員
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況		作業員
23		作業員
24		作業員

フォローの実施結果 (実施月： 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人


実施年月日	2025 年 5 月 14 日 (水)
1. 実施時間	10:15～ 10:35
現場住所 引込柱	御前崎市池新田 63サ111
直営班 (会社名)	浜電工業(株)
現場作業者名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞 大串和樹 山本浩一
パトロール者所見	1. TBM-KYには立会出来ませんでした。 2. 監督者 工事全体への監視がされていました。 3. 高所作業車の設置良

※現場写真は別紙参照

安全 110 トロール

御前崎市 池新田 635111

浜電工業(株)



安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙 8)

実施年月日	令和 7 年 5 月 14 日 (水)
実施場所	御前崎池市新田 63サ111
工事内容	140V×2 付け 計器付
パトロール対象	引込線工事・計器工事 屋内線工事・店舗
対象工事店名	浜電工業株式会社
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C
重点	チェック項目
1 服装はよい	作業責任者
2 作業人員は適正か	作業員
3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	作業員
4 安全作業必須は携帯しているか	作業員
5 健康状態はよい	作業員
11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	作業員
12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	作業員
13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	作業員
18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	作業員
19 K Yの実施はよい	作業員
23 ゴム手袋の着用前点検はよい	作業員
24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	作業員
25 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい	作業員
26 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	作業員
27 昇柱登路の確認はよい	作業員
28 3点支持での昇降柱動作ができていないか	作業員
29 検電はよい	作業員
30 昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい	作業員
31 昇柱動作はよい	作業員
34 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	作業員
35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	作業員
36 小柱への昇柱方法は適切か	作業員
37 防具の取付・取外方法はよい	作業員
38 保護具・防具の使用はよい	作業員
39 安全呼称はよい	作業員
40 ランヤードのフック取付位置はよい	作業員
41 通い綱の使用方法是よい	作業員
44 踏み抜き防止措置はよい	作業員
パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)	
フォローの要否	
要・不要	

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業員	作業員責任者
47 作業責任者は印章等を着用しているか		○	○
48 作業責任者の監視・指示は適切か		○	○
50 作業開始前の点検はよい		○	○
51 安全作業用具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスウ) の使用はよい (計器活線時)		○	○
55 設置場所はよい		○	○
56 有資格者 (技能講習受検者) であるか		○	○
57 高所作業車の操作方法はよい		○	○
58 バックネット内での作業は適切か		○	○
59 検留めの活用状況はよい		○	○
60 使用前の規制装置動作確認はよい		○	○
61 高所作業車での安全作業・作業区域確保		○	○
63 公衆保安の確保 (設置員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい		○	○
64 送電後の確認はよい		○	○
65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか		○	○
66 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい		○	○
67 自主検査はよい		○	○

安全作業員	店舗パトロール	チェック欄
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)		
2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		
3 非常時の連絡体制図などの掲示		
4		
5		
6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出		
7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)		
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		
9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)		
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		
11		
12		
13 個人情報取扱者の限定		
14 個人情報取扱いの書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)		
15 個人情報の取扱い等における取扱いと返却・破棄の管理		
16		
17		
18 保護具・防具類の保管状況		
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況		
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況		
23		
24		

フォローの実施結果 (実施月: 月 日) 良・否	
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2025 年 5 月 14 日 (水)
1. 実施時間	11:00～ 11:45
現場住所 引込柱	御前崎市御前崎 68リ594
直営班 (会社名)	浜電工業㈱
現場作業者名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞 大串和樹 山本浩一
パトロール者所見	1. TBM-KY 工事図面を見ながら工事内容の説明及び工事分担がされていましたが、KYにおいて監督者の説明だけで、安全面についての説明が不足している。1人KYを取り入れてみてはどうでしょうか。 2. 監督者 工事全体への監視がされていました。 3. 工事中看板が工事区域両サイドに設置されていました。 4. 交通誘導員の位置は適所に配置されていました。


※現場写真は別紙参照

安全ハトコロ

御前崎市 御前崎

68リ594

浜電工業(株)



25.5.14

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 7 年 5 月 14 日 (水)
実施場所	御前崎市御前崎 68リ594
工事内容	3.2DV2付 臨時 ありろいし
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	浜電工業株式会社
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業員	作業員 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○	○
	2 作業員は適正か	○	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○	○
	5 健康状態はよい	○	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷がないように保管されているか	○	○	○
	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の運搬はできているか	○	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○	○
	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○	○
	19 KYの実施はよい	△	△	△
昇降柱前点検	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○	○
	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○	○
	25 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい	○	○	○
	26 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	○	○	○
	27 昇降柱の確認はよい	○	○	○
	28 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○	○
	29 検電はよい	○	○	○
	30 昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい	○	○	○
	31 昇降柱動作はよい	○	○	○
柱上作業	34 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○	○
	35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○	○
	36 小柱への昇柱方法は適切か	○	○	○
	37 防具の取付・取外方法はよい	○	○	○
	38 保護具・防具の使用はよい	○	○	○
	39 安全呼称はよい	○	○	○
	40 ランヤードのフック取付位置はよい	○	○	○
	41 通い網の使用方法はよい	○	○	○
最終点検	44 踏み抜き防止措置はよい	○	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

重点	チェック項目	作業員	作業員 チェック欄	作業責任者 チェック欄
計器工事	47 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○	○
	48 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○	○
	50 作業開始前の点検はよい	○	○	○
	51 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マス ク) の使用はよい (計器活動時)	○	○	○
高所作業車	55 設置場所はよい	○	○	○
	56 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○	○
	57 高所作業車の操作方法はよい	○	○	○
	58 バケット内での作業は適切か	○	○	○
	59 輪留めの活用状況はよい	○	○	○
	60 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○	○
	61 高所作業車での安全作業・作業区域確保	○	○	○
その他	63 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい	○	○	○
	64 送電後の確認はよい	○	○	○
	65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○	○
	66 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○	○
	67 自主検査はよい	○	○	○

重点	チェック項目	作業員	作業員 チェック欄	作業責任者 チェック欄
安全作業管理	1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○	○	○
	2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○	○	○
	3 非常時の連絡体制図などの掲示	○	○	○
	4	○	○	○
	5	○	○	○
安全関係関係	6 電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出	○	○	○
	7 電気工事者の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○	○	○
	8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○	○	○
	9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○	○	○
	10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○	○	○
	11	○	○	○
	12	○	○	○
個人関係	13 個人情報の取扱者の限定	○	○	○
	14 個人情報を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○	○	○
	15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	○	○	○
	16	○	○	○
	17	○	○	○
防具・保護具・防具類の保管状況	18 保護具・防具類の保管状況	○	○	○
	19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○	○	○
	20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○	○	○
	21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○	○	○
	22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○	○	○
	23	○	○	○
	24	○	○	○

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人



実施年月日	2025 年 5 月 27 日 (火)
実施時間	10:20 ~ 10:45
現場住所 引込柱	磐田市緑ヶ丘 52メ603
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業員名	岡田典久 遠藤和宏 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之
パトロール者所見	1. 小雨が降りカッパを着用しての作業であった。 2. 作業説明時、作業分担指示がされ、作業員はその指示に基づいてKYがされていました。 3. 作業開始前の検電確実にされていました。 4. 監督者は作業全体の監視がされていました。

※現場写真は別紙参照

安全ハロートロ -11

磐田市緑ヶ丘 52×603

(有)中泉電気工業



安全パトロール票

実施年月日	令和 7 年 5 月 27 日 (火)
実施場所	磐田市緑ヶ丘 52メ603
工事内容	14DV2x1 臨時吊引込み撤去
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	㈱中泉電気工業
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷がないように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
作業中確認	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	○	○
昇降柱前点検	23 コム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい	○	○
	26 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	○	○
	27 昇柱経路の確認はよい	○	○
	28 3点支持での昇降往動作ができていないか	○	○
	29 検電はよい	○	○
	30 昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい	○	○
	31 昇柱動作はよい	○	○
柱上作業	34 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	36 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	37 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	38 保護具・防具の使用はよい	○	○
	39 安全呼吸はよい	○	○
	40 ランヤードのフック取付位置はよい	○	○
	41 正しい網の使用方法はよい	○	○
足場・作業台	44 踏み板き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
計器工事	47 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
	48 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
	50 作業開始前の点検はよい	○	○
	51 安全作業工具類 (計器工事に用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスキ) の使用はよい (計器活動時)	○	○
高所作業車	55 設置場所はよい	○	○
	56 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	57 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	58 バックネット内での作業は適切か	○	○
	59 輪留めの活用状況はよい	○	○
	60 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	61 高所作業車での安全作業・作業区域確保	○	○
その他	63 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい	○	○
	64 送電後の確認はよい	○	○
	65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	66 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	67 自主検査はよい	○	○

安全監理管理	店備パトロール	チェック欄
◎ 1 安全監理に関する指示 (ポスター・標語など)		
◎ 2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		
◎ 3 非常時の連絡体制図などの掲示		
4		
5		
◎ 6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出		
◎ 7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)		
◎ 8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		
◎ 9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)		
◎ 10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		
11		
12		
◎ 13 個人情報の取扱者の設定		
◎ 14 個人情報等を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)		
◎ 15 個人情報の複写等における取扱いと返却・廃棄の管理		
16		
17		
◎ 18 保護具・防具類の保管状況		
◎ 19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況		
◎ 20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		
◎ 21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		
◎ 22 倉庫等の資機材の整理整頓状況		
23		
24		

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人


実施年月日	2025 年 5 月 27 日 (火)
実施時間	11:05 ~ 11:25
現場住所 引込柱	磐田市一言 55ヤ654
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	岡田典久 遠藤和宏 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之
パトロール者所見	1. 小雨が降りカッパを着用しての作業であった。 2. 流出部分の防護取付されていて良かったです。 3. 作業開始前の検電確実にされていました。 4. 交通誘導員適所に配置されていました。

※現場写真は別紙参照

安全ハトコール

磐田市 一言 55ヤ654

(有)中泉電気工業



25.5.27

安全パトロール票

実施年月日	令和 7 年 5 月 27 日 (火)		
実施場所	磐田市一言 55ヤ654		
工事内容	2.0DV2x1 臨時取付		
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗		
対象工事店名	(南中泉電気工業)		
工事店区分	(センター直営班)・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C		

重 点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一 般	1 服装はよい		
	2 作業人員は適正か		
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か		
	4 安全作業必須は携帯しているか		
	5 健康状態はよい		
出 発 前 の 確 認	11 工具・保護具・防具・滑線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか		
	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか		
	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)		
	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい		
	19 KYの実施はよい		
昇 降 柱 前 点 検	23 コム手袋の着用前点検はよい		
	24 電柱、支線の地盤点検を実施したか		
	25 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい		
	26 安全帯D環付近にフック取付時に鈍角しやすい物等が付いていないか		
	27 昇柱経路の確認はよい		
	28 3点支持での昇降柱動作ができているか		
	29 検電はよい		
	30 昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい		
	31 昇柱動作はよい		
	32 昇降柱の点検はよい		
柱 上 作 業	34 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい		
	35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい		
	36 小柱への昇柱方法は適切か		
	37 防具の取付・取外方法はよい		
	38 保護具・防具の使用はよい		
	39 安全呼称はよい		
	40 ランヤードのフック取付位置はよい		
	41 通い綱の使用方法はよい		
	42 昇降柱の点検はよい		
	43 昇降柱の点検はよい		
重 要 な 事 項	44 踏み抜き防止措置はよい		

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否

要・不要

県協力金使用欄		セータ—使用欄	
		  	  

重 点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
47	作業責任者は図章等を着用しているか	—	—
48	作業責任者の監視・指示は適切か	—	○
50	作業開始前の点検はよいか	—	—
51	安全作業工器具類（計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバ・安全マスキウ）の使用はよいか（計器活線時）	—	—
55	設置場所はよいか	○	—
56	有資格者（技能講習受講者）であるか	○	—
57	高所作業車の操作方法はよいか	○	—
58	バケット内での作業は適切か	○	—
59	バケットでの活用状況はよいか	○	—
60	使用前の規制装置動作確認はよいか	○	—
61	高所作業車での安全作業・作業区域確保	○	—
63	公衆保安の確保（誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置）はよいか	○	—
64	送電後の確認はよいか	—	—
65	個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	—
66	重量物の運搬・吊り上げ方法はよいか	—	—
67	自主検査はよいか	○	—
計器工事			
高所作業車			
その他			

チェック欄	店舗パトロール	◎ 1 安全啓蒙に関する掲示（ポスター・標語など） ◎ 2 安全諸活動の記録の保管状況（教育・KYなど） ◎ 3 非常時の連絡体制図などの掲示 4 5 ◎ 6 電気工事業法（建設業法）に基づく登録・届出 ◎ 7 電気工事業の登録（届出）標識の掲示（店舗・現場） ◎ 8 労働者名簿・技能資格などの管理状況 ◎ 9 関係法令・規程類の常備状況（電技・内規・電気工事2法等） ◎ 10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況 11 12 ◎ 13 個人情報取扱者の限定 ◎ 14 個人情報取扱いを記した書類等の保管・管理状況（持ち出し・施錠など） ◎ 15 個人情報の複写等における扱い・破棄の管理 16 17 ◎ 18 保護具・防具類の保管状況 ◎ 19 保護具・防具類の点検（耐圧試験）記録の保管状況 ◎ 20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況 ◎ 21 測定器類の保管状況と点検（校正試験）記録の保管状況 ◎ 22 倉庫等の資機材の整理整頓状況 23 24
飲食店等営業	衛生管理関係等	消毒・換気設備・土気取除の管理

アオロクの果実(葉)の日見(日)

県協力会使用欄		センター使用欄	

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人




実施年月日	2025 年 5 月 28 日 (水)
1. 実施時間	9:00～ 9:45
現場住所 引込柱	菊川市河東 61ク551
直営班 (会社名)	浜電工業㈱
現場作業者名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞 大串和樹 山本浩一
パトロール者所見	1. TBM-KYには立会出来ませんでした。 (聞き取りでは、TBM-KY実施とのこと) 2. 監督者 工事全体への監視がされ工事が進められていました。 3. 傾斜のある道路への高所作業車を設置しての作業ででしたが、 タイヤ4本坂下側へ輪止を取付し高所作業車の設置がされていて、良好でした。 4. 自問自答し接続点の確認がされていました。

※現場写真は別紙参照

安全レポート

菊川市河東 617551

浜電工業(株)



安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 7 年 5 月 28 日 (水)
実施場所	さい川市 御前崎市東 61ク551
工事内容	380V3×2付 計器付け
パトロール対象	引込線工事・計器工事 屋内線工事・店舗
対象工事店名	浜電工業株式会社
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・活動用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
作業中の確認	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	○	○
昇降柱前点検	23 コム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 フルハーネス (感震制正用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい	○	○
	26 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	○	○
	27 昇降柱の確認はよい	○	○
	28 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	29 接地はよい	○	○
	30 昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい	○	○
	31 昇降動作はよい	○	○
柱上作業	34 フルハーネス (感震制正用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	36 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	37 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	38 保護具・防具の使用はよい	○	○
	39 安全呼称はよい	○	○
	40 ランヤードのフック取付位置はよい	○	○
	41 通い綱の使用方法はよい	○	○
閉鎖作業	44 踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
作業中の確認	47 作業責任者は順章等を着用しているか	○	○
	48 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
計器工事	50 作業開始前の点検はよい	○	○
	安全作業用具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライパー・安全マスキ) の使用はよい (計器活動時)	○	○
高所作業車	55 設置場所はよい	○	○
	56 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	57 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	58 バケット内での作業は適切か	○	○
	59 輪留めの活用状況はよい	○	○
	60 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	61 高所作業車での安全作業・作業区域確保	○	○
その他	63 公衆保安の確認 (談話員・セーフティコーン・作業区画の設置) はよい	○	○
	64 送電後の確認はよい	○	○
	65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	66 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	67 自主検査はよい	○	○

安全作業要領	店舗パトロール	チェック欄
◎ 1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)		
◎ 2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		
◎ 3 非常時の連絡体制図などの掲示		
4		
5		
◎ 6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出		
◎ 7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)		
◎ 8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		
◎ 9 関係法令・規程類の整備状況 (電投・内規・電気工事2法等)		
◎ 10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		
11		
12		
◎ 13 個人情報の取扱者の限定		
◎ 14 個人情報を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)		
◎ 15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理		
16		
17		
◎ 18 保護具・防具類の保管状況		
◎ 19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況		
◎ 20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		
◎ 21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		
◎ 22 倉庫等の資機材の整理整備状況		
23		
24		

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2025 年 5 月 28 日 (水)
1. 実施時間	10:15～ 11:20
現場住所 引込柱	菊川市高橋 58ク043
直営班 (会社名)	浜電工業㈱
現場作業者名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞 大串和樹 山本浩一
パトロール者所見	1. TBM-KYには立会出来ませんでした。 2. 監督者 工事全体への監視がされ工事が進められていました。 3. 接続確認自問自答して確認がされていました。



※現場写真は別紙参照

安全パトロール

菊川市高橋

58 76 043

浜電工業(株)



安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 7 年 5 月 2 8 日 (水)
実施場所	菊川市高橋 58ク043
工事内容	38D V3×2付 計器付け
パトロール対象	引込線工事・計器工事 屋内線工事・店舗
対象工事店名	浜電工業株式会社
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C
重点	チェック項目
1 服装はよい	作業員 作業責任者
2 作業人員は適正か	作業員 作業責任者
3 「恒常作業員名簿」記載の作業員か	作業員 作業責任者
4 安全作業義務は携帯しているか	作業員 作業責任者
5 健康状態はよい	作業員 作業責任者
11 工具・保護具・防具・活動用絶縁工具は損傷がないように保管されているか	作業員 作業責任者
12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	作業員 作業責任者
13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	作業員 作業責任者
18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	作業員 作業責任者
19 KYの実施はよい	作業員 作業責任者
23 ゴム手袋の着用前点検はよい	作業員 作業責任者
24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	作業員 作業責任者
25 フルハーネス (懸吊禁止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい	作業員 作業責任者
26 安全帯D環付近にフック取付時に鈍角しやすい物等が付いていないか	作業員 作業責任者
27 昇降路の確保はよい	作業員 作業責任者
28 3点支持での昇降動作ができているか	作業員 作業責任者
29 検電はよい	作業員 作業責任者
30 昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい	作業員 作業責任者
31 昇降動作はよい	作業員 作業責任者
34 フルハーネス (懸吊禁止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	作業員 作業責任者
35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	作業員 作業責任者
36 小柱への昇降方法は適切か	作業員 作業責任者
37 防具の取付・取外方法は適切か	作業員 作業責任者
38 保護具・防具の使用はよい	作業員 作業責任者
39 安全呼称はよい	作業員 作業責任者
40 ランヤードのフック取付位置はよい	作業員 作業責任者
41 通い綱の使用方法はよい	作業員 作業責任者
44 踏み抜き防止措置はよい	作業員 作業責任者
パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)	
フォローの要否	要・不要

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業員	作業責任者
47 作業責任者は腕章等を着用しているか		作業員	作業責任者
48 作業責任者の監視・指示は適切か		作業員	作業責任者
50 作業開始前の点検はよい		作業員	作業責任者
51 安全作業用具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバ・安全マス)		作業員	作業責任者
55 設置場所がよい		作業員	作業責任者
56 有資格者 (技能講習受給者) であるか		作業員	作業責任者
57 高所作業車の操作方法はよい		作業員	作業責任者
58 バックネット内での作業は適切か		作業員	作業責任者
59 輪留めの活用状況はよい		作業員	作業責任者
60 使用前の規制装置動作確認はよい		作業員	作業責任者
61 高所作業車での安全作業・作業区域確保		作業員	作業責任者
63 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい		作業員	作業責任者
64 送電後の確認はよい		作業員	作業責任者
65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか		作業員	作業責任者
66 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい		作業員	作業責任者
67 自主検査はよい		作業員	作業責任者

安全確認事項	店舗パトロール	チェック欄
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)		
2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		
3 非常時の連絡体制図などの掲示		
4		
5		
6 電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出		
7 電気工事者の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)		
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		
9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)		
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		
11		
12		
13 個人情報取扱者の限定		
14 個人情報取扱いの記録の保管 (持ち出し・施設など)		
15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理		
16		
17		
18 保護具・防具類の保管状況		
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況		
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況		
23		
24		

フォローの実施結果 (実施月: 月 日) 良・否

県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株) 掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人



実施年月日	2025 年 6 月 4 日 (水)
実施時間	10:50 ~ 11:40
現場住所	袋井市堀越
引込柱	50ホ995
直営班 (会社名)	寺井電機㈱
現場作業者名	市川 俊 藤本久夫 伊藤拓矢 山本晃大
パトロール者所見	1. 工事説明、工事分担、1人KYが実施され工事に取り掛かっていました。 2. 監督者は作業全体の監視がされていました。 3. 適切な位置で、交通誘導がされていました。 4. お客様に挨拶高所設置依頼了解後、高所作業車を設置し作業が行われていました。

※現場写真は別紙参照

安全ハート口一ル

袋井市堀越 50ホ995

耕電機(株)



安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日		令和 7 年 6 月 4 日 (水)	
実施場所		袋井市堀越 50ホ995	
工事内容		3.2DV3×1メッセン吊付 計器取付	
パトロール対象		引込線工事・計器工事 屋内線工事・店舗	
対象工事/店名		寺井電機株式会社	
工事店区分		センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C	
重点		チェック項目	
1 服装はよい		作業員 作業責任者	
2 作業人員は適正か		作業員 作業責任者	
3 「直営従業員名簿」記載の作業員か		作業員 作業責任者	
4 安全作業必須は携帯しているか		作業員 作業責任者	
5 健康状態はよい		作業員 作業責任者	
11 工具・保護具・防具・活動用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか		作業員 作業責任者	
12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか		作業員 作業責任者	
13 その他必要書類		作業員 作業責任者	
18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい		作業員 作業責任者	
19 KYの実施はよい		作業員 作業責任者	
23 ゴム手袋の着用前点検はよい		作業員 作業責任者	
24 電柱・支線の地盤点検を実施したか		作業員 作業責任者	
25 器具の装着状況はよい		作業員 作業責任者	
26 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか		作業員 作業責任者	
27 昇降経路の確認はよい		作業員 作業責任者	
28 3点支持での昇降柱動作ができているか		作業員 作業責任者	
29 検電はよい		作業員 作業責任者	
30 昇降設備(梯子、脚立など)の設置状況はよい		作業員 作業責任者	
31 昇降動作はよい		作業員 作業責任者	
34 フルハーネス(墜落制止用器具)および安全帯(ワークポジショニング用器具)の使用状況はよい		作業員 作業責任者	
35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい		作業員 作業責任者	
36 小柱への昇降方法は適切か		作業員 作業責任者	
37 防具の取付・取外方法はよい		作業員 作業責任者	
38 保護具・防具の使用はよい		作業員 作業責任者	
39 安全呼称はよい		作業員 作業責任者	
40 ランヤードのフック取付位置はよい		作業員 作業責任者	
41 通い綱の使用方法是よい		作業員 作業責任者	
44 踏み抜き防止措置はよい		作業員 作業責任者	
パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)		フォローの要否	
		要・不要	

県協力会使用欄		センター使用欄	
県協力会使用欄		センター使用欄	
重点		チェック項目	
47 作業責任者は師章等を着用しているか		作業員 作業責任者	
48 作業責任者の監視・指示は適切か		作業員 作業責任者	
50 作業開始前の点検はよい		作業員 作業責任者	
安全作業用具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マス)		作業員 作業責任者	
クの使用はよい (計器活動時)		作業員 作業責任者	
55 設置場所はよい		作業員 作業責任者	
56 資格者 (技能講習受講者) であるか		作業員 作業責任者	
57 高所作業車の操作方法はよい		作業員 作業責任者	
58 バケット内での作業は適切か		作業員 作業責任者	
59 輪留めの活用状況はよい		作業員 作業責任者	
60 使用前の規制装置動作確認はよい		作業員 作業責任者	
61 高所作業車での安全作業・作業区域確保		作業員 作業責任者	
63 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい		作業員 作業責任者	
64 送電後の確認はよい		作業員 作業責任者	
65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか		作業員 作業責任者	
66 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい		作業員 作業責任者	
67 自主検査はよい		作業員 作業責任者	
その他		作業員 作業責任者	
安全作業用具類		作業員 作業責任者	
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)		作業員 作業責任者	
2 安全活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		作業員 作業責任者	
3 非常時の連絡体制図などの掲示		作業員 作業責任者	
4		作業員 作業責任者	
5		作業員 作業責任者	
6 電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出		作業員 作業責任者	
7 電気工事の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)		作業員 作業責任者	
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		作業員 作業責任者	
9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)		作業員 作業責任者	
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		作業員 作業責任者	
11		作業員 作業責任者	
12		作業員 作業責任者	
13 個人情報取扱者の限定		作業員 作業責任者	
14 個人情報取扱いの書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施設など)		作業員 作業責任者	
15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理		作業員 作業責任者	
16		作業員 作業責任者	
17		作業員 作業責任者	
18 保護具・防具類の保管状況		作業員 作業責任者	
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況		作業員 作業責任者	
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		作業員 作業責任者	
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		作業員 作業責任者	
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況		作業員 作業責任者	
23		作業員 作業責任者	
24		作業員 作業責任者	
フォローの実施結果 (実施月: 月 日) 良・否		県協力会使用欄	
県協力会使用欄		センター使用欄	

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2025 年 6 月 17 日 (火)
実施時間	10:40 ~ 11:20
現場住所	袋井市浅羽
引込柱	55フ664
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	岡田典久 遠藤和宏 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之
パトロール者所見	1. TBM-KYは図面を見ながら作業手順、作業分担、安全事項の打合せが行われていました。 2. 高所作業車バケット移動時、周りに聞こえるように移動呼称を行い移動していて良かったです。 3. DV線を傷つけないよう延線がされていました。



※現場写真は別紙参照

安全ハートロール

袋井市浅羽

557664

(有)中泉電気工業



25.6.17

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 7 年 6 月 17 日 (火)
実施場所	袋井市浅羽 557664
工事内容	22DV3×1取付 2.6DV3×1臨時撤去
パトロール対象	引込線工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	南中泉電気工業
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

県協力会使用欄	センター使用欄
---------	---------

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業義務は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷がないように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類)	○	○
作業中確認	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 K Yの実施はよい	○	○
昇降柱前点検	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい	○	○
	26 安全帯D環付近にフック取付時に鈍角しやすい物等が付いていないか	○	○
	27 昇柱経路の確認はよい	○	○
	28 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	29 検電はよい	○	○
	30 昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい	○	○
	31 昇柱動作はよい	○	○
柱上作業	34 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	36 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	37 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	38 保護具・防具の使用はよい	○	○
	39 安全呼称はよい	○	○
	40 ランヤードのフック取付位置はよい	○	○
	41 通い綱の使用方法はよい	○	○
作業終了後確認	44 踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
作業中確認	47 作業責任者は図章等を着用しているか	○	○
	48 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
計器工事	50 作業開始前の点検はよい	○	○
	51 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバ・安全マスウ) の使用はよい (計器活線時)	○	○
高所作業車	55 設置場所はよい	○	○
	56 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	57 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	58 ハックネット内での作業は適切か	○	○
	59 輪留めの活用状況はよい	○	○
	60 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	61 高所作業車での安全作業・作業区域確保	○	○
その他	63 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい	○	○
	64 送電後の確認はよい	○	○
	65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	66 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	67 自主検査はよい	○	○

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
作業中確認	1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○	○
	2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○	○
	3 非常時の連絡体制図などの掲示	○	○
	4	○	○
	5	○	○
安全関係図書	6 電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出	○	○
	7 電気工事者の登録 (届出) 確認の掲示 (店舗・現場)	○	○
	8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○	○
	9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○	○
	10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○	○
	11	○	○
	12	○	○
個人情報	13 個人情報の取扱者の限定	○	○
	14 個人情報等を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施設など)	○	○
	15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	○	○
	16	○	○
	17	○	○
防具・保護具・作業具	18 保護具・防具類の保管状況	○	○
	19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○	○
	20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○	○
	21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○	○
	22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○	○
	23	○	○
	24	○	○

フォローの実施結果 (実施月: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄