

2025 年度 第 4 回 取締役会議事録

(株)掛川電気引込工事センター

1. 招集年月日 2025 年 10 月 23 日
2. 開催日時及び場所 2025 年 11 月 14 日 取締役会 15:10～15:40
3. 取締役の数及び出席取締役の数
取締役 7 名 出席取締役 7 名

4. 出席取締役の氏名
(代表取締役社長) 中村 修 (常務取締役) 河原崎真義
(取締役) 阿形正好、鈴木基文、池本友也、尾崎昌志、寺井将晃

5. 出席監査役の氏名
無し

6. その他の出席者氏名
事務長 杉村敏治

7. 議長の氏名
中村 修

8. 議決事項に特別の利害関係を有する取締役の氏名
無し

9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果

■全ての議案は出席取締役の全員賛成多数決議により、全て可決承認された。

定款の規程により中村代表取締役社長が挨拶の後、議長席について開会する旨を述べて議事に入った。

議長は、先ず、杉村事務長に会議の進行を委任した。

これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。

■議題審議

第 1 号議案:今年度の従業員ランク技能認定(昇柱訓練・計器など)について(連絡)

技能認定の訓練は予定通り 11 月 11 日から始まりました。傷害保険は付保済み。

訓練初日の内容はホームページに掲載予定。

認定証は組合事務局の山本が、例年通り来年 6 月に発行の上交付致します。

第 2 号議案: 電気保安功労者表彰について(報告)

今年度電気保安功労者「電気安全中部委員会委員長表彰」が 8 月 22 日に名古屋で実施され、以下の事業所及び個人の方が受賞されました。

おめでとうございます……取締役会において恒例により金 50,000 円を贈呈いたします。

○電気工事業者の営業所の部 (有)松浦電気設備 掛川 BL

○電気工事士(個人の部) 栗本光康 (有)遠州電気工事 磐田 BL

第3号議案:2025年度 上期実績及び通期の損益見通しについて(報告)

【別紙1】

センター税引前当期利益見通し…△186万円 (予算は+308万円)《詳細別紙》

上期実績はセンター受託料収入が伸びず税前利益は152万円のマイナス、通期予想は186万円のマイナスを見込んでいる。

第4号議案:中間会計監査について(連絡)

11月14日(金)13:00から14:00まで、中村代表取締役社長の立ち会いで監査役2名による会計監査を実施しました。指摘事項は特段ありませんでした。

第5号議案:年末年始休暇について(報告)

2025年1月の取締役会の決定に従い、12月27日(土)～1月5日(月)まで休業日とします。

第6号議案:校正試験及び耐電圧試験の実施について(報告)

■校正試験

各ブロック会において標題の校正試験を実施されますが、試験器の貸し出し日時、返却日時を各理事は組合事務局までご連絡をお願い致します。

現在、南部BLが11/19貸出→25返却、袋井BLが12/04貸出→08返却の予定です。

他のブロック取締役は実施予定日を事務長まで連絡願います。

(磐田BLは独自で実施)

→11/18現在の状況は、掛川BLが11/18、11/19で電気会館にて実施

11/20南部BL貸出、11/25am返却

11/25pm又は11/26am 森・山梨BL貸出、11/27am返却

11/27pm 菊川BL貸出 12/4 袋井BL貸出、12/8返却

■防具の耐電圧試験

株式会社トーエネック磐田営業所(11/5～11)と掛川営業所(11/13～20)で実施中。

「計測器校正試験実施名簿」を各取締役様に配布しますので、各ブロックで記入後「写し」を一部組合事務局に提出願います(提出はFAXでも構いません)。

また、「計測器試験成績票」を数枚配布しますので、必要に応じて適宜お使いください。

第7号議案:健康診断助成金の上期実績について(報告)

4月～10月末の健康診断の実績報告を致します。

・受診事業所…13事業所

・受診人数…30人

支払い助成金額…287,050円でした…(組合とセンターで折半経費計上します)

第8号議案:重要議案提出について(連絡)

【各取締役からの提案はありませんでした】

第9号議案:9月のセンター会議の議事録公開について(報告)

中部電力パワーグリッド(株)掛川支社と合同による委託安全推進会議とセンター会議を併せて実施しました。

議事録の詳細はホームページをご閲覧下さい。

第 10 号議案:㈱センターの 9 月度、10 月度の月次業務実績報告について(報告)

【別紙 2】

9、10 月度の実績報告を別紙の通り株主への報告・情報公開をいたします。

第 11 号議案:協力工事店の 2Q 実績について(報告)

【別紙 3】

7 月～9 月までの 2Q/4 の実績報告を別紙の通り株主へのご報告・情報公開をいたします。

第 12 号議案:安全パトロールについて(報告)

【別紙 4】

■9 月度の安全パトロールを、6 件実施しました。

■10 月度の安全パトロールを、6 件実施しました。

別紙による内容を株主へ報告・情報公開をいたします。

詳細報告書や写真等はホームページに掲載しますので、後日ご確認願います。

<次回の開催日>

2026 年 1 月 16 日(金)

取締役会	15:00～16:00	中部電力パワーグリッド㈱	掛川支社	5F 会議室にて
役員会	16:00～17:00	中部電力パワーグリッド㈱	掛川支社	5F 会議室にて
懇親会	17:30～19:30	新泉（仮）にて		

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。

出席取締役全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

2025 年 11 月 14 日

代表取締役社長 中 村 修 ㊟

常務取締役 河 原 崎 真 義 ㊟

取締役 阿 形 正 好 ㊟

取締役 鈴 木 基 文 ㊟

取締役 池 本 友 也 ㊟

取締役 尾 崎 昌 志 ㊟

取締役 寺 井 将 晃 ㊟

2025年度 通期損益見通し

2025年10月23日作成

【収益の部】		2025年度				(単位：千円)
科目名	予算	4～9月実績	10～3月見込み	B. 通期見通し	対予算	備考
<営業収入の部>						
センター受託料	330,000	151,960	208,925	360,885	30,885	工料が増えたため
売上高	25	7	9	16	-9	
センター費	6,450	3,808	3,684	7,492	1,042	工料が増えたため
安全管理費収入	2,075	1,054	1,003	2,057	-18	
小計	338,550	156,829	213,621	370,450	31,900	
<営業外収入の部>						
受取利息	15	40	10	50	35	
受取配当金	300	300	0	300	0	
委託費収入	1,140	308	826	1,134	-6	
雑収入	352	0	212	212	-140	県協力会からのオリンピック収入見直し
小計	1,807	648	1,048	1,696	-111	
<特別利益の部>						
オリンピック準備金戻入	600	0	600	600	0	
小計	600	0	600	600	0	
合 計	340,957	157,477	215,269	372,746	31,789	

【費用・損失の部】		2025年度				(単位：千円)
科目名	予算	4～9月実績	10～3月見込み	B. 通期見通し	対予算	備考
<売上原価の部>						
センター委託費	297,000	139,822	192,975	332,797	35,797	工料増による(実績原価率92.0%で見込む)
仕入高	16	16	0	16	0	
小計	297,016	139,838	192,975	332,813	35,797	
<一般管理費の部>						
職員給料	13,374	6,657	6,816	13,473	99	
福利厚生費	3,033	1,582	1,543	3,125	92	
退職金・共済掛金	348	174	174	348	0	
役員報酬	576	576	0	576	0	
(人件費計)	17,331	8,989	8,533	17,522	191	
安全管理費	990	502	475	977	-13	
安全訓練費	4,277	677	3,362	4,039	-238	オリンピック県大会がなくなったため
新聞図書費	0	0	0	0	0	
旅費交通費	138	83	29	112	-26	
通信費	345	165	182	347	2	
会議費	525	412	167	579	54	
備品費	83	51	39	90	7	
印刷費	458	233	230	463	5	
車両費	19	6	9	15	-4	
交際費	0	0	0	0	0	
健康診断費	250	128	124	252	2	
事務所賃借料	1,380	720	660	1,380	0	
賃借料	298	132	132	264	-34	
地代家賃	300	150	150	300	0	
管理委託費	6,450	3,808	3,681	7,489	1,039	工料増による
事務業務委託費	5,220	2,504	2,441	4,945	-275	
青年部助成金	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	75	150	225	225	コピー機更新(22027.5～リリース開始)
雑費	820	513	340	853	33	上期は税理士報酬177含む
寄付金	0	0	0	0	0	
租税公課	1,972	8	1,931	1,939	-33	消費税納付11月、3月
(経費計)	23,525	10,167	14,102	24,269	744	
小計	40,856	19,156	22,635	41,791	935	
<営業外費用の部>						
雑損失	0	0	0	0	0	
小計	0	0	0	0	0	
<特別損失の部>						
オリンピック準備金繰入	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	
小計	0	0	0	0	0	
法人税等	925	0	0	0	-925	
合 計	338,797	158,994	215,610	374,604	35,807	

(注) ・パソコン更新費用は見込んでいない。
 ・オリンピック費用を2,320千円見込んでいる。

2025年度 通期損益見通し

2025年10月23日作成

【損益概要】		2025年度					(単位：千円)
項 目	予算	4～9月実績	10～3月見込み	B. 通期見通し	対予算	備考	
売上高	338,550	156,829	213,621	370,450	31,900		
売上原価	297,016	139,838	192,975	332,813	35,797		
売上総利益	41,534	16,991	20,646	37,637	-3,897		
販売費一般管理費	40,856	19,156	22,635	41,791	935		
営業利益	677	-2,165	-1,989	-4,154	-4,831		
営業外収入	1,807	648	1,048	1,696	-111		
営業外費用	0	0	0	0	0		
経常利益	2,484	-1,517	-941	-2,458	-4,942		
特別利益	600	0	600	600	0		
特別損失	0	0	0	0	0		
税引前当期純利益	3,084	-1,517	-341	-1,858	-4,942		
法人税等	925	0	0	0	-925		
当期純利益	2,159	-1,517	-341	-1,858	-4,017		

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間 : 2025年9月1日～9月30日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	272	0	272
浜電工業(株)	81	0	81
(有)中泉電気工業	1	241	242
計	354	241	595

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	240	127	0	0	367
浜電工業(株)	88	37	0	0	125
(有)中泉電気工業	218	84	0	26	328
計	546	248	0	26	820

●手直票の発行状況

寺井電機(株)

浜電工業(株)

(有)中泉電気工業

} ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間：2025年10月1日～10月31日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	293	0	293
浜電工業(株)	78	0	78
(有)中泉電気工業	3	240	243
計	374	240	614

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	306	112	0	0	418
浜電工業(株)	77	27	0	1	105
(有)中泉電気工業	212	103	0	30	345
計	595	242	0	31	868

●手直票の発行状況

寺井電機(株)
浜電工業(株)
(有)中泉電気工業

} ありませんでした。

●クレーム、その他

(有)中泉電気工業
2025年10月24日(金)
袋井市諸井(55～533)の現場にて、公衆街路灯の引込線新設工事完了後、
高所作業車を格納させようとバケットを移動したところ、バケットの角が、NTT西日本様の
接続箱に接続されていた光ケーブルの余長を引っ掛けて、光ケーブルを切断させてしまった。

※NTT西日本様へ連絡・謝罪の上、対応依頼済
※別紙報告書提出済

(株)掛川電気引込工事センター協力工事店A、B、C
 < 4月～6月、7月～9月 工事件数 >

社長	事務長	報告者
		

※協力工事店A、B、Cが中部電力PG(株)の管内で施工し、検査を完了した工事件数

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				計
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
24001	(有) 秋 山 電 機 工 業 所	B	6	8			14
24002	(株) 阿 形 電 気	A	18	15			33
24004	(株) 内 田 電 設	A	4	2			6
24011	(株) 川 北 電 気	A	19	1			20
24014	(有) 川 村 電 気 設 備	A	8	28			36
24018	(株) 齊 藤 電 気	A	15	22			37
24019	(株) 三 和 電 設	A	4	8			12
24020	(有) 佐 々 木 電 気	C	1	0			1
24023	(有) 松 英 電 気 設 備 工 業 所	A	1	0			1
24024	(有) 政 和 電 気	A	16	16			32
24025	(有) 正 晃 電 設	A→B(6/21～)	39	31			70
24026	(同) 岡 本 電 気 工 事 店	B	2	4			6
24027	(株) 中 遠 電 気	A	3	26			29
24028	土 井 電 気 工 事 (株)	A	11	14			25
24029	(有) 中 上 電 工 社	B	14	5			19
24030	浜 電 工 業 (株)	A	22	39			61
24031	浜 岡 テ レ ビ 協 業 組 合	C	0	0			0
24032	平 田 電 気 商 会	C	1	1			2
24039	(有) 松 浦 電 気 設 備	C	1	3			4
24040	栗 山 電 気	C	1	4			5
24043	(有) ツ ル タ 電 気	C(～7/31)脱退	0	1			1
24045	(有) 岩 瀬 電 気 工 業	C	1	0			1
24052	鈴 木 電 設	C	11	5			16
24055	(有) 佐 藤 電 気 工 業 社	C	6	2			8
24058	(有) 中 村 電 気 設 備	A	31	16			47
24059	(有) 東 伸 電 設	C	0	0			0
24061	(有) 北 島 電 気 工 業	A	20	22			42
24069	池 本 電 気 工 事	C	2	6			8
24070	(有) 裕 和 電 設	A	31	16			47
24079	(株) 田 嶋 電 気 工 業 所	A	31	26			57
24081	タ カ ヨ シ 電 設	C	1	1			2
24082	(有) 松 永 電 工	C	7	9			16
24083	赤 堀 電 設	C	0	0			0
24084	木 村 電 気	C	2	11			13
24087	高 橋 電 気	C	8	9			17
24088	マ ル ヨ シ 電 気 店	C	0	4			4
24089	S K 電 気 商 会	C	0	0			0
24101	藤 下 電 器	C	0	1			1
24102	ト モ エ 電 気	C	27	19			46
24103	(株) 鳥 羽 電 気	A→B(6/21～)	13	6			19
24107	(株) 西 山 電 気	C	16	15			31
24112	(株) 静 岡 太 陽 設 備	C	2	2			4

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	計
24307	(有) 遠州電気工事	B	18	3			21
24312	光生電気設備(有)	A	15	22			37
24325	前島電気工事(株)	A(～7/31)脱退	32	20			52
24327	(有) 村越電気工業社	C	4	5			9
24329	(有) よこいデンキ	B	1	4			5
24331	鈴木電気工事	B	0	1			1
24335	山中電気工事	C	2	2			4
24340	(有) 恵電社	C	1	7			8
24345	(有) ナガタ電気工業所	C	0	11			11
24347	岩田電気工事	C	1	6			7
24352	石晃電気設備	C	0	0			0
24353	山崎電気(株)	A→C(6/21～)	0	1			1
24356	市川電機	B	5	10			15
24358	(株) 稲垣電機	B	9	8			17
24361	(株) キタイ電気	A	7	9			16
24364	あおでんき工房	C→D(6/21～)	4	1			5
24367	深田電気	B	3	3			6
24501	(有) モンヤ電気	B	7	2			9
24502	(株) 小澤電業所	A	13	19			32
24505	(有) 加陽電気	B	6	5			11
24506	郷中電気(株)	C	3	1			4
24507	(有) 佐藤デンキ	B	4	8			12
24508	(株) ライトワーク	B→C(6/21～)	5	3			8
24516	(有) 小川電気店	C	2	5			7
24518	(株) 立正電気	A	7	9			16
24520	(有) テラデン	B	5	18			23
24524	大豊電気(株)	A	18	13			31
24528	(株) 大 王	C→D(6/21～)	0	0			0
24529	二興電気工事	B	0	4			4
24533	(株) トラスト	A	16	15			31
24534	タケトミ電気	C	0	0			0
24535	(株) 三 電 工	C	2	1			3
24536	後藤電気	C	28	32			60

	(4月～6月)	(7月～9月)	(10月～12月)	(1月～3月)	計
協力工事店A	394	358			752
協力工事店B	85	120			205
協力工事店C	134	167			301
合計	613	645	0	0	1258

作成日：2025年10月7日
作成者：三木

【 センター直営班 安全パトロール実績集計表 】

2025年度

上期計(件数)	下期計(件数)	上期・下期計(件数)
27	6	33

上期

実施月日	実施件数	実施者	直営班名	備考
4月2日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
4月8日(火)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
4月23日(水)	—	高塚	浜電工業(株)	中止
5月13日(火)	2	高塚	寺井電機(株)	
5月14日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
5月27日(火)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
5月28日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
6月4日(水)	1	高塚	寺井電機(株)	
6月17日(火)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
6月25日(水)	—	—	浜電工業(株)	中止
7月2日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
7月8日(火)	1	高塚・杉村	(有)中泉電気工業	
7月9日(水)	1	高塚	浜電工業(株)	
7月23日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
7月29日(火)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
7月30日(水)	1	高塚	浜電工業(株)	
8月	実施無し			
9月2日(火)	2	高塚	寺井電機(株)	
9月9日(火)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
9月17日(水)	1	高塚	寺井電機(株)	
9月30日(火)	2	高塚	(有)中泉電気工業	

合計日数 18

実施件数合計

27

(寺井電機 12)

(浜電工業 6)

(中泉電気 9)

下期

実施月日	実施件数	実施者	直営班名	備考
10月7日(火)	2	高塚	寺井電機(株)	
10月15日(水)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
10月28日(火)	2	高塚	浜電工業(株)	
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

合計日数 3

実施件数合計

6

(寺井電機 2)

(浜電工業 2)

(中泉電気 2)

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2025 年 10 月 7 日 (火)
実施時間	10:05 ~ 11:00
現場住所 引込柱	袋井市豊沢 54ハ484
直営班 (会社名)	寺井電機(株)
現場作業者名	市川俊 水野昌彦 伊藤拓矢 山本晃大
パトロール者所見	1. 図面をもとに工事説明がされていました。 2. 監督者による作業全体の監視がされていました。 3. 材料車の貨物部分の整理がされていて良かったです。 4. 交通誘導員の位置良


※現場写真は別紙参照

安全パトロール

袋井市豊沢

5418484

寺井電機(株)



安全パトロール票

実施年月日	令和 7 年 1 0 月 7 日 (火)
実施場所	袋井市豊沢 54ハ484
工事内容	22DV3x1 吊引込み取付 (臨時)
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機株式会社
工事区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
1	服装はよい	○	○
2	作業人員は適正か	○	○
3	「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
4	安全作業必須は携帯しているか	○	○
5	健康状態はよい	○	○
11	工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	—
12	作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	—
13	携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必修・工事伝票・その他必要書類)	○	—
18	TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
19	KYの実施はよい	○	○
23	ゴム手袋の着用前点検はよい	—	—
24	電柱、支線の地際点検を実施したか	—	—
25	フルハーネス (感震制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい	○	—
26	安全帯D環付近にフック取付時に鈍角しやすい物等が付いていないか	○	—
27	昇柱経路の確認はよい	○	—
28	3点支持での昇降柱動作ができているか	○	—
29	検電はよい	○	—
30	昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい	○	—
31	昇柱動作はよい	○	—
34	フルハーネス (感震制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	—
35	柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	—
36	小柱への昇柱方法は適切か	○	—
37	防具の取付・取外方法はよい	○	—
38	保護具・防具の使用はよい	○	—
39	安全呼称はよい	○	—
40	ランヤードのフック取付位置はよい	○	—
41	通い綱の使用方法はよい	○	—
44	踏み抜き防止措置はよい	—	—

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
47	作業責任者は腕章等を着用しているか	—	○
48	作業責任者の監視・指示は適切か	—	○
50	作業開始前の点検はよい	—	—
51	安全作業用具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバ・安全マスキ) の使用はよい (計器活線時)	—	—
55	設置場所はよい	○	—
56	有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	—
57	高所作業車の操作方法はよい	○	—
58	バックセット内での作業は適切か	○	—
59	編組めの活用状況はよい	○	—
60	使用前の規制装置動作確認はよい	○	—
61	高所作業車での安全作業・作業区域確保	○	—
63	公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン・作業区画の設置) はよい	○	—
64	送電後の確認はよい	○	—
65	個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	—	—
66	重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	—	—
67	自主検査はよい	○	—

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
1	安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	—	—
2	安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	—	—
3	非常時の連絡体制図などの掲示	—	—
4		—	—
5		—	—
6	電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	—	—
7	電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	—	—
8	労働者名簿・技能資格などの管理状況	—	—
9	関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	—	—
10	しゅん工記録・自主点検などの記録保管状況	—	—
11		—	—
12		—	—
13	個人情報取扱いの取扱い	—	—
14	個人情報取扱いの取扱い (持ち出し・廃棄など)	—	—
15	個人情報の取扱い (持ち出し・廃棄)	—	—
16		—	—
17		—	—
18	保護具・防具類の保管状況	—	—
19	保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	—	—
20	工具類の点検整備状況と記録の保管状況	—	—
21	測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	—	—
22	倉庫等の資機材の整理整頓状況	—	—
23		—	—
24		—	—

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2025 年 10 月 7 日 (火)
実施時間	11:10 ~ 11:20
現場住所 引込柱	袋井市豊沢 53ハ117
直営班 (会社名)	寺井電機㈱
現場作業人名	市川俊 水野昌彦 伊藤拓矢 山本晃大
パトロール者所見	1. 防霜ファン引込線撤去工事でしたが、安全に留意した作業がされていました。 2. 監督者による作業全体の監視がされていました。 3. 交通誘導員が作業範囲の両サイドに配置され、片側通行での交通誘導が適切に行われていました。


※現場写真は別紙参照

安全 パトロール

袋井市豊沢

531117

寺井電機(株)



10/7

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 7 年 1 0 月 7 日 (火)
実施場所	袋井市豊沢 53ハ117
工事内容	2.6DV3x1 (動力) 防霜ファン引込線撤去
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機株式会社
工事区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

県協力会使用欄	センター使用欄

重 点	チェック項目	作業責任者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
計 器 工 事	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
一 般	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
出 発 前 の 確 認	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
作 業 中 の 確 認	18 T B Mにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 K Yの実施はよい	○	○
昇 降 柱 前 点 検	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい	○	○
	26 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	○	○
	27 昇柱登路の確認はよい	○	○
	28 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	29 検電はよい	○	○
	30 昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい	○	○
	31 昇柱動作はよい	○	○
柱 上 作 業	34 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	36 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	37 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	38 保護具・防具の使用はよい	○	○
	39 安全呼称はよい	○	○
	40 ランヤードのフック取付位置はよい	○	○
	41 通い綱の使用方法はよい	○	○
屋 上 作 業	44 踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

重 点	チェック項目	作業責任者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
計 器 工 事	47 作業責任者は願章等を着用しているか	○	○
	48 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
高 所 作 業	50 作業開始前の点検はよい	○	○
	51 安全作業用具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスク) の使用はよい (計器活線時)	○	○
高 所 作 業	55 設置場所はよい	○	○
	56 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	57 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	58 バックネット内での作業は適切か	○	○
	59 輪留めの活用状況はよい	○	○
	60 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	61 高所作業車での安全作業・作業区域確保	○	○
そ の 他	63 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティーコーン・作業区画の設置) はよい	○	○
	64 送電後の確認はよい	○	○
	65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	66 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	67 自主検査はよい	○	○

重 点	チェック項目	作業責任者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
店 舗 保 護	1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○	○
	2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○	○
	3 非常時の連絡体制図などの掲示	○	○
	4	○	○
	5	○	○
店 舗 保 護	6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	○	○
	7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○	○
	8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○	○
	9 関係法令・規程類の管理状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○	○
	10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○	○
	11	○	○
	12	○	○
店 舗 保 護	13 個人情報取扱者の限定	○	○
	14 個人情報取扱いの書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○	○
	15 個人情報の取扱いと返却・破棄の管理	○	○
	16	○	○
	17	○	○
店 舗 保 護	18 保護具・防具類の保管状況	○	○
	19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○	○
	20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○	○
	21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○	○
	22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○	○
	23	○	○
	24	○	○

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2025 年 10 月 15 日 (水)
実施時間	10:30 ~ 11:15
現場住所 引込柱	磐田市竜洋中島 563021
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	岡田典久 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之 加藤義弘
パトロール者所見	1. 監督者の作業全体の監視が良くされていました。 2. 活線部分の防護、流出カ所の防具確実にされていました。 3. お互いに連絡を取り合い作業が進められていました。

※現場写真は別紙参照

安全 1070-10

磐田市竜洋中島

563021

(株)中泉電気工事



10/15

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 7 年 10 月 15 日 (水)
実施場所	磐田市竜洋中島 56021
工事内容	3. 2DW3×1メッセセン吊、メッセ付、メーター付
パトロール対象	引込線工事 計器工事 屋内線工事 店舗
対象工事店名	㈲中泉電気工業
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
作業中の確認	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	○	○
昇降柱前点検	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい	○	○
	26 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	○	○
	27 昇柱経路の確認はよい	○	○
	28 3点支持での昇降柱動作ができていないか	○	○
	29 検電はよい	○	○
	30 昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい	○	○
	31 昇柱動作はよい	○	○
柱上作業	34 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	36 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	37 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	38 保護具・防具の使用はよい	○	○
	39 安全呼称はよい	○	○
	40 ランヤードのフック取付位置はよい	○	○
	41 通い綱の使用方法はよい	○	○
屋根上作業	44 踏み抜き防止措置はよい	○	○
パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)			

フォローの要否	要・不要
---------	------

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
計器工事	47 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
	48 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
高所作業車	50 作業開始前の点検はよい	○	○
	51 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスク) の使用はよい (計器活動時)	○	○
	55 設置場所はよい	○	○
	56 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	57 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	58 バケット内での作業は適切か	○	○
	59 輪留めの活用状況はよい	○	○
	60 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	61 高所作業車での安全作業・作業区域確保	○	○
その他	63 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい	○	○
	64 送電後の確認はよい	○	○
	65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	66 重物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	67 自主検査はよい	○	○

重点	チェック項目	作業者 チェック欄
安全衛生管理	1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標識など)	○
	2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○
	3 非常時の連絡体制図などの掲示	○
	4	○
	5	○
法令関係	6 電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出	○
	7 電気工事法の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○
	8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○
	9 関係法令・規程類の管理状況 (電気・内規・電気工事2法等)	○
	10 しゅん工記録・自主点検などの記録保管状況	○
	11	○
	12	○
個人情報	13 個人情報取扱者の限定	○
	14 個人情報取扱いの記録の保管・管理状況 (持ち出し・施設など)	○
	15 個人情報の取扱い等における扱いと返却・破棄の管理	○
	16	○
	17	○
防犯・環境・防災関係	18 保護具・防具類の保管状況	○
	19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○
	20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○
	21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○
	22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○
	23	○
	24	○

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人


実施年月日	2025 年 10 月 15 日 (水)
実施時間	11:20 ~ 12:00
現場住所 引込柱	磐田市竜洋中島 56ヨ012
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	岡田典久 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之 加藤義弘
パトロール者所見	1. TBM-KY 図面を見ながら現場も指差ししながら説明がされていました。また、監督者の作業全体の監視が良くされていました。 2. 流出カ所の防具が確実にされていました。 3. お互いに連絡を取り合い作業が進められていました。 4. 引込線の活線接続、頭上で接続がされていて良かったです。

※現場写真は別紙参照

安全110トク - 10

磐田市電洋中島 563012

(株)中泉電気工事



安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 7 年 10 月 15 日 (水)
実施場所	磐田市竜洋中島 563012
工事内容	3. 2DV3×1取付、メーター付
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	㈱中泉電気工業
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

県協力会使用欄	センター使用欄



重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は適格に保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
昇降柱前点検	23 コム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい	○	○
	26 安全帯D環付近にフック取付時に鈍角が付きにくい物等が付いているか	○	○
	27 昇柱経路の確認はよい	○	○
	28 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	29 検電はよい	○	○
	30 昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい	○	○
	31 昇降動作はよい	○	○
柱上作業	34 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	36 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	37 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	38 保護具・防具の使用はよい	○	○
	39 安全呼称はよい	○	○
	40 ランヤードのフック取付位置はよい	○	○
	41 通い綱の使用方法はよい	○	○
屋上作業	44 踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
作業の指示	47 作業責任者は簡章等を着用しているか	○	○
作業の指示	48 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
計器工事	50 作業開始前の点検はよい	○	○
工事	51 安全作業工具類 (計器工事に用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスキ) の使用はよい (計器活線時)	○	○
高所作業車	55 設置場所はよい	○	○
	56 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	57 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	58 バックネット内での作業は適切か	○	○
	59 輪留めの活用状況はよい	○	○
	60 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	61 高所作業車での安全作業・作業区域確保	○	○
その他	63 公設保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい	○	○
	64 送電後の確認はよい	○	○
	65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	66 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	67 自主検査はよい	○	○

安全衛生事項	店舗パトロール	チェック欄
安全衛生事項	1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○
	2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○
	3 非常時の連絡体制図などの掲示	○
	4	○
	5	○
法令関係事項	6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	○
	7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○
	8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○
	9 関係法令・規程類の整備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○
	10 しゅん工記録・自主検査などの記録保管状況	○
	11	○
	12	○
個人情報	13 個人情報取扱者の限定	○
	14 個人情報取扱いの記録の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○
	15 個人情報の取扱い等における扱いと返却・破棄の管理	○
	16	○
	17	○
防犯・環境・衛生・福祉・労働安全	18 保護具・防具類の保管状況	○
	19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○
	20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○
	21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○
	22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○
	23	○
	24	○

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2025 年 10 月 28 日 (火)
1. 実施時間	10:00～ 10:20
現場住所 引込柱	掛川市大淵 60ナ424
直営班 (会社名)	浜電工業(株)
現場作業員名	松浦俊行 松田稜詞 山本浩一 高橋剛史
パトロール者所見	1. 作業途中からの現場確認の為、TBM-KY は確認できませんでした。 2. 引込線の活線接続時、監督者の監視のもと接続が行われていました。 3. 交通誘導員は1名でしたが、適所に配置されていました。

※現場写真は別紙参照

掛川市大渚

安全 1107口-1V

60ナ424

浜電工業(株)



安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 7 年 10 月 28 日 (火)
実施場所	掛川市大淵 60ナ424
工事内容	14DV3/14DV3 張替 (吊引込み)
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	浜電工業株式会社
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業責任者	作業責任者
◎	1 服装はよい	◎	◎
◎	2 作業人員は適正か	◎	◎
◎	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	◎	◎
◎	4 安全作業必須は携帯しているか	◎	◎
◎	5 健康状態はよい	◎	◎
◎	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	◎	◎
◎	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	◎	◎
◎	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	◎	◎
◎	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	◎	◎
◎	19 KYの実施はよい	◎	◎
◎	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	◎	◎
◎	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	◎	◎
◎	25 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい	◎	◎
◎	26 安全帯D環付近にフック取付時に鈍角が付いていないか	◎	◎
◎	27 昇柱路の確認はよい	◎	◎
◎	28 3点支持での昇降動作ができているか	◎	◎
◎	29 検電はよい	◎	◎
◎	30 昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい	◎	◎
◎	31 昇柱動作はよい	◎	◎
◎	34 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	◎	◎
◎	35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	◎	◎
◎	36 小柱への昇柱方法は適切か	◎	◎
◎	37 防具の取付・取外方法は適切か	◎	◎
◎	38 保護具・防具の使用はよい	◎	◎
◎	39 安全呼称はよい	◎	◎
◎	40 ランヤードのフック取付位置はよい	◎	◎
◎	41 通い綱の使用方法はよい	◎	◎
◎	44 踏み抜き防止措置はよい	◎	◎

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

作業途中から

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力金使用欄	センター使用欄
---------	---------

重点	チェック項目	作業責任者	作業責任者
◎	47 作業責任者は随章等を着用しているか	◎	◎
◎	48 作業責任者の監視・指示は適切か	◎	◎
◎	50 作業開始前の点検はよい	◎	◎
◎	51 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバ・安全マス)	◎	◎
◎	55 設置場所はよい	◎	◎
◎	56 有資格者 (技能講習受講者) であるか	◎	◎
◎	57 高所作業車の操作方法はよい	◎	◎
◎	58 バックアップ内での作業は適切か	◎	◎
◎	59 輪留めの活用状況はよい	◎	◎
◎	60 使用前の規制設置動作確認はよい	◎	◎
◎	61 高所作業車での安全作業・作業区域確保	◎	◎
◎	63 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい	◎	◎
◎	64 送電後の確認はよい	◎	◎
◎	65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	◎	◎
◎	66 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	◎	◎
◎	67 自主検査はよい	◎	◎

店鋪パトロール	チェック欄
◎ 1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	◎
◎ 2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	◎
◎ 3 非常時の連絡体制図などの掲示	◎
◎ 4	◎
◎ 5	◎
◎ 6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	◎
◎ 7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	◎
◎ 8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	◎
◎ 9 関係法令・規程類の管理状況 (電投・内規・電気工事2法等)	◎
◎ 10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	◎
◎ 11	◎
◎ 12	◎
◎ 13 個人情報取扱者の限定	◎
◎ 14 個人情報を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	◎
◎ 15 個人情報取扱等における扱いと返却・破棄の管理	◎
◎ 16	◎
◎ 17	◎
◎ 18 保護具・防具類の保管状況	◎
◎ 19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	◎
◎ 20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	◎
◎ 21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	◎
◎ 22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	◎
◎ 23	◎
◎ 24	◎

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日)	良・否
県協力金使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2025 年 10 月 28 日 (火)
1. 実施時間	10:35～ 11:35
現場住所 引込柱	掛川市横須賀 59ネ573
直営班 (会社名)	浜電工業㈱
現場作業者名	松浦俊行 松田稜詞 山本浩一 高橋剛史
パトロール者所見	1. 作業説明の説明がされ、指示がされていました。また、安全関係については、監督者から危険個所の話があり、指示が出されていました。 2. 引込線の活線接続時、監督者の監視のもと接続が行われていました。 3. 監督者は作業全体に気を配り監視作業が進められていました。 4. 狭い道路で、交通量もある程度ある道路に高所作業車を設置しての作業でしたが、交通誘導員のスムーズな誘導がされていました。


※現場写真は別紙参照

安全 110 トロ - 10

掛川市 横須賀

59 ㊦ 573

浜電工業(株)



10/28

安全パトロール票

実施年月日	令和 7 年 10 月 28 日 (火)
実施場所	掛川市機須賀 59ネ573
工事内容	14DV3×1吊引込み 臨時取付
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	浜電工業株式会社
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
出 発 前 の 確 認	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類)	○	○
作 業 中 の 確 認	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	○	○
昇 降 柱 前 点 検	23 コム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱、支線の地際点検を実施したか	○	○
	25 フルハーネス (懸吊制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい	○	○
	26 安全帯D環付近にフック取付時に鑑賞しやすい物等が付いていないか	○	○
	27 昇柱経路の確認はよい	○	○
	28 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	29 検電はよい	○	○
	30 昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい	○	○
	31 昇降柱動作はよい	○	○
柱 上 作 業	34 フルハーネス (懸吊制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	35 柱上作業姿勢・安定した足場の確保はよい	○	○
	36 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	37 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	38 保護具・防具の使用はよい	○	○
	39 安全呼称はよい	○	○
	40 ランヤードのフック取付位置はよい	○	○
	41 通い綱の使用方法はよい	○	○
監 視 中 の 確 認	44 踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否
要・不要

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
計 器 工 事	47 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
	48 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
計 画 工 事	50 作業開始前の点検はよい	○	○
	51 安全作業工員 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスウ) の使用はよい (計器活線時)	○	○
高 所 作 業	55 設置場所はよい	○	○
	56 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	57 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	58 バックネット内での作業は適切か	○	○
	59 輪留めの活用状況はよい	○	○
	60 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	61 高所作業車での安全作業・作業区域確保	○	○
そ の 他	63 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティーコーン、作業区画の設置) はよい	○	○
	64 送電後の確認はよい	○	○
	65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	66 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	67 自主検査はよい	○	○

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
安 全 啓 蒙 活 動	1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○	○
	2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○	○
	3 非常時の連絡体制図などの掲示	○	○
	4	○	○
	5	○	○
法 令 関 連 等	6 電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出	○	○
	7 電気工事法の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○	○
	8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○	○
	9 関係法令・規程類の管理状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○	○
	10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○	○
	11	○	○
個 人 情 報	12 個人情報取扱者の限定	○	○
	13 個人情報取扱者の取扱いの管理状況 (持ち出し・施錠など)	○	○
	14 個人情報取扱者の取扱いの管理状況 (持ち出し・施錠など)	○	○
	15 個人情報の取扱いの管理状況 (持ち出し・施錠など)	○	○
	16	○	○
	17	○	○
防 護 ・ 保 護 具 ・ 防 具	18 保護具・防具類の保管状況	○	○
	19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○	○
	20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○	○
	21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○	○
	22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○	○
	23	○	○
	24	○	○

フォローの実施結果 (実施月: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄